

## Comune di Monteverdi M.mo Indagine sul patrimonio edilizio esistente

### Scheda N°57

Toponimo:	Via:	N°	Loc: <b>LA BADIA VECCHIA</b>	Identificativo Catastale: F. - P.
Regesto dei Beni Culturali	Aggiornamento: Si			Tipo edilizio: Edificio Rurale



EPOCA	STATO EDIFICIO	STATO DI CONSERVAZIONE	STRUTTURE IN ELEVAZIONE	SOLAI	MANTO DI COPERTURA	SUPERFETAZIONI	RESEDE	USO	INTERRATO
<input type="checkbox"/> 1825	<input checked="" type="checkbox"/> Originario	<input checked="" type="checkbox"/> Buono	<input checked="" type="checkbox"/> Intonacate a vista	<input type="checkbox"/> Volta in laterizio	<input type="checkbox"/> Marsigliesi	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> Giardino	<input type="checkbox"/> Residenziale	<input type="checkbox"/> Si
<input type="checkbox"/> 1940	<input type="checkbox"/> Restaurato	<input type="checkbox"/> Medio	<input type="checkbox"/> Mattoni	<input type="checkbox"/> Legno e laterizio	<input type="checkbox"/> Portoghesi	<input checked="" type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Orto	<input checked="" type="checkbox"/> 2° Casa	<input checked="" type="checkbox"/> No
<input checked="" type="checkbox"/> CTR	<input type="checkbox"/> Adeguato con servizi	<input type="checkbox"/> Cattivo	<input type="checkbox"/> Conci di pietra	<input type="checkbox"/> Ferro e laterizio	<input checked="" type="checkbox"/> Coppi e tegoli	Piani fuori terra: 1	<input type="checkbox"/> Boscato	<input type="checkbox"/> Deposito/Magazzino	
<input type="checkbox"/> 2007	<input type="checkbox"/> Ristrutturato	<input type="checkbox"/> Cantiere	<input type="checkbox"/> Legno	<input type="checkbox"/> Laterizio armato	<input type="checkbox"/> Eternit		<input type="checkbox"/> Abbandonato	<input type="checkbox"/> Turistico	
	<input type="checkbox"/> Diverso		<input type="checkbox"/> Lamiera		<input type="checkbox"/> Lamiera		<input type="checkbox"/> Piscina	<input type="checkbox"/> Abbandonato	
			<input type="checkbox"/> Blocchi di cemento armato		<input type="checkbox"/> Altro		<input checked="" type="checkbox"/> Prato	<input type="checkbox"/> Stalla	
			<input type="checkbox"/> Mista		<input type="checkbox"/> Non ha copertura		<input type="checkbox"/> Tennis	<input type="checkbox"/> Chiesa	
							<input type="checkbox"/> Garage		

NOTE:

CTR (Scala 1:10.000 / Scala 1:2.000)

PERICOLOSITA' IDRAULICA ELEVATA (PIE)  
 PERICOLOSITA' IDRAULICA MOLTO ELEVATA (PIME)

VINCOLI:  IDROGEOLOGICO  
 PAESAGGISTICO e  FLUVIALE



**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (Scheda N°57)**



## Comune di Monteverdi M.mo

### Indagine sul patrimonio edilizio esistente

## Scheda N°58

Toponimo:	Via:	N°	Loc: <b>LA BADIA VECCHIA</b>	Identificativo Catastale: F. - P.					
Regesto dei Beni Culturali	Aggiornamento: Si			Tipo edilizio: Edificio Rurale					
EPOCA	STATO EDIFICIO	STATO DI CONSERVAZIONE	STRUTTURE IN ELEVAZIONE	SOLAI	MANTO DI COPERTURA	SUPERFETAZIONI	RESEDE	USO	INTERRATO
<input type="checkbox"/> 1825 <input type="checkbox"/> 1940 <input checked="" type="checkbox"/> CTR <input type="checkbox"/> 2007	<input checked="" type="checkbox"/> Originario <input type="checkbox"/> Restaurato <input type="checkbox"/> Adeguato con servizi <input type="checkbox"/> Ristrutturato <input type="checkbox"/> Diverso	<input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Cantiere	<input checked="" type="checkbox"/> Intonacate a vista <input type="checkbox"/> Mattoni <input type="checkbox"/> Conci di pietra <input type="checkbox"/> Legno <input type="checkbox"/> Lamiera <input type="checkbox"/> Blocchi di cemento armato <input type="checkbox"/> Mista	<input type="checkbox"/> Volta in laterizio <input checked="" type="checkbox"/> Legno e laterizio <input type="checkbox"/> Ferro e laterizio <input type="checkbox"/> Laterizio armato	<input type="checkbox"/> Marsigliesi <input type="checkbox"/> Portoghesi <input checked="" type="checkbox"/> Coppi e tegoli <input type="checkbox"/> Eternit <input type="checkbox"/> Lamiera <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Non ha copertura	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No  Piani fuori terra: 1	<input type="checkbox"/> Giardino <input type="checkbox"/> Orto <input type="checkbox"/> Boscato <input type="checkbox"/> Abbandonato <input type="checkbox"/> Piscina <input type="checkbox"/> Prato <input type="checkbox"/> Tennis <input type="checkbox"/> Garage	<input type="checkbox"/> Residenziale <input type="checkbox"/> 2° Casa <input type="checkbox"/> Deposito/Magazzino <input type="checkbox"/> Turistico <input type="checkbox"/> Abbandonato <input type="checkbox"/> Stalla <input type="checkbox"/> Chiesa	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No

NOTE: CANTIERE, CONCESSIONE EDILIZIA N. 03 DEL 10/03/2004, INIZIO LAVORI 01/09/2004



**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (Scheda N°58)**



## Comune di Monteverdi M.mo


### Indagine sul patrimonio edilizio esistente

## Scheda N°59

Toponimo:	Via:	N°	Loc: <b>LA BADIA VECCHIA</b>	Identificativo Catastale: F. - P.
Regesto dei Beni Culturali	Aggiornamento: Si			Tipo edilizio: Edificio Rurale

EPOCA	STATO EDIFICIO	STATO DI CONSERVAZIONE	STRUTTURE IN ELEVAZIONE	SOLAI	MANTO DI COPERTURA	SUPERFETAZIONI	RESEDE	USO	INTERRATO
<input type="checkbox"/> 1825	<input checked="" type="checkbox"/> Originario	<input type="checkbox"/> Buono	<input type="checkbox"/> Intonacate a vista	<input type="checkbox"/> Volta in laterizio	<input type="checkbox"/> Marsigliesi	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> Giardino	<input type="checkbox"/> Residenziale	<input type="checkbox"/> Si
<input type="checkbox"/> 1940	<input type="checkbox"/> Restaurato	<input type="checkbox"/> Medio	<input type="checkbox"/> Mattoni	<input checked="" type="checkbox"/> Legno e laterizio	<input type="checkbox"/> Portoghesi	<input checked="" type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Orto	<input checked="" type="checkbox"/> 2° Casa	<input checked="" type="checkbox"/> No
<input type="checkbox"/> CTR	<input type="checkbox"/> Adeguato con servizi	<input type="checkbox"/> Cattivo	<input checked="" type="checkbox"/> Conci di pietra	<input type="checkbox"/> Ferro e laterizio	<input checked="" type="checkbox"/> Coppi e tegoli	Piani fuori terra: 1	<input type="checkbox"/> Boscato	<input type="checkbox"/> Deposito/Magazzino	
<input checked="" type="checkbox"/> 2007	<input type="checkbox"/> Ristrutturato	<input checked="" type="checkbox"/> Cantiere	<input type="checkbox"/> Legno	<input type="checkbox"/> Laterizio armato	<input type="checkbox"/> Eternit		<input type="checkbox"/> Abbandonato	<input type="checkbox"/> Turistico	
	<input type="checkbox"/> Diverso		<input type="checkbox"/> Lamiera		<input type="checkbox"/> Lamiera	<input type="checkbox"/> Piscina	<input checked="" type="checkbox"/> Prato	<input type="checkbox"/> Abbandonato	
			<input type="checkbox"/> Blocchi di cemento armato		<input type="checkbox"/> Altro	<input checked="" type="checkbox"/> Prato	<input type="checkbox"/> Tennis	<input type="checkbox"/> Stalla	
			<input type="checkbox"/> Mista		<input type="checkbox"/> Non ha copertura	<input type="checkbox"/> Garage	<input type="checkbox"/> Chiesa		

NOTE: CANTIERE, PERMESSO DI COSTRUIRE N. 34 DEL 27/12/2005, INIZIO LAVORI 12/06/2006



**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (Scheda N°59)**




## Comune di Monteverdi M.mo Indagine sul patrimonio edilizio esistente

### Scheda N°60

Toponimo:	Via:	N°	Loc: <b>LA BADIA VECCHIA</b>	Identificativo Catastale: F. - P.					
Regesto dei Beni Culturali	Aggiornamento: Si			Tipo edilizio: Edificio Rurale					
EPOCA	STATO EDIFICIO	STATO DI CONSERVAZIONE	STRUTTURE IN ELEVAZIONE	SOLAI	MANTO DI COPERTURA	SUPERFETAZIONI	RESEDE	USO	INTERRATO
<input type="checkbox"/> 1825 <input type="checkbox"/> 1940 <input type="checkbox"/> CTR <input checked="" type="checkbox"/> 2007	<input type="checkbox"/> Originario <input type="checkbox"/> Restaurato <input type="checkbox"/> Adeguato con servizi <input type="checkbox"/> Ristrutturato <input type="checkbox"/> Diverso	<input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Cantiere	<input type="checkbox"/> Intonacate a vista <input type="checkbox"/> Mattoni <input type="checkbox"/> Conci di pietra <input type="checkbox"/> Legno <input type="checkbox"/> Lamiera <input type="checkbox"/> Blocchi di cemento armato <input type="checkbox"/> Mista	<input type="checkbox"/> Volta in laterizio <input type="checkbox"/> Legno e laterizio <input type="checkbox"/> Ferro e laterizio <input type="checkbox"/> Laterizio armato	<input type="checkbox"/> Marsigliesi <input type="checkbox"/> Portoghesi <input type="checkbox"/> Coppi e tegoli <input type="checkbox"/> Eternit <input type="checkbox"/> Lamiera <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Non ha copertura	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No  Piani fuori terra: 0	<input type="checkbox"/> Giardino <input type="checkbox"/> Orto <input type="checkbox"/> Boscato <input type="checkbox"/> Abbandonato <input type="checkbox"/> Piscina <input type="checkbox"/> Prato <input type="checkbox"/> Tennis <input type="checkbox"/> Garage	<input type="checkbox"/> Residenziale <input type="checkbox"/> 2° Casa <input type="checkbox"/> Deposito/Magazzino <input type="checkbox"/> Turistico <input type="checkbox"/> Abbandonato <input type="checkbox"/> Stalla <input type="checkbox"/> Chiesa	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No

NOTE: CANTIERE, CONCESSIONE EDILIZIA N. 38/2005, INIZIO LAVORI 20/11/2006



**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (Scheda N°60)**



## Comune di Monteverdi M.mo

### Indagine sul patrimonio edilizio esistente

## Scheda N°61




Toponimo:	Via:	N°	Loc: <b>LA BADIA VECCHIA</b>	Identificativo Catastale: F. - P.					
Regesto dei Beni Culturali	Aggiornamento: No			Tipo edilizio: Edificio Rurale					
EPOCA	STATO EDIFICIO	STATO DI CONSERVAZIONE	STRUTTURE IN ELEVAZIONE	SOLAI	MANTO DI COPERTURA	SUPERFETAZIONI	RESEDE	USO	INTERRATO
<input type="checkbox"/> 1825 <input type="checkbox"/> 1940 <input checked="" type="checkbox"/> CTR <input type="checkbox"/> 2007	<input type="checkbox"/> Originario <input checked="" type="checkbox"/> Restaurato <input type="checkbox"/> Adeguato con servizi <input type="checkbox"/> Ristrutturato <input type="checkbox"/> Diverso	<input checked="" type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Cantiere	<input type="checkbox"/> Intonacate a vista <input type="checkbox"/> Mattoni <input type="checkbox"/> Conci di pietra <input type="checkbox"/> Legno <input type="checkbox"/> Lamiera <input type="checkbox"/> Blocchi di cemento armato <input checked="" type="checkbox"/> Mista	<input type="checkbox"/> Volta in laterizio <input checked="" type="checkbox"/> Legno e laterizio <input type="checkbox"/> Ferro e laterizio <input type="checkbox"/> Laterizio armato	<input type="checkbox"/> Marsigliesi <input type="checkbox"/> Portoghesi <input checked="" type="checkbox"/> Coppi e tegoli <input type="checkbox"/> Eternit <input type="checkbox"/> Lamiera <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Non ha copertura	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No  Piani fuori terra: 2	<input type="checkbox"/> Giardino <input type="checkbox"/> Orto <input type="checkbox"/> Boscato <input type="checkbox"/> Abbandonato <input type="checkbox"/> Piscina <input checked="" type="checkbox"/> Prato <input type="checkbox"/> Tennis <input type="checkbox"/> Garage	<input type="checkbox"/> Residenziale <input checked="" type="checkbox"/> 2° Casa <input type="checkbox"/> Deposito/Magazzino <input type="checkbox"/> Turistico <input type="checkbox"/> Abbandonato <input type="checkbox"/> Stalla <input type="checkbox"/> Chiesa	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No

NOTE:

CTR (Scala 1:10.000 / Scala 1:2.000)

PERICOLOSITA' IDRAULICA ELEVATA (PIE)  
 PERICOLOSITA' IDRAULICA MOLTO ELEVATA (PIME)

VINCOLI:  IDROGEOLOGICO  
 PAESAGGISTICO e  FLUVIALE



**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (Scheda N°61)**




## Comune di Monteverdi M.mo

### Indagine sul patrimonio edilizio esistente

### Scheda N°61A

Toponimo:	Via:	N°	Loc: <b>LA BADIA VECCHIA</b>	Identificativo Catastale: F. - P.					
Regesto dei Beni Culturali	Aggiornamento: No			Tipo edilizio: Edificio Rurale					
EPOCA	STATO EDIFICIO	STATO DI CONSERVAZIONE	STRUTTURE IN ELEVAZIONE	SOLAI	MANTO DI COPERTURA	SUPERFETAZIONI	RESEDE	USO	INTERRATO
<input type="checkbox"/> 1825 <input type="checkbox"/> 1940 <input type="checkbox"/> CTR <input checked="" type="checkbox"/> 2007	<input type="checkbox"/> Originario <input checked="" type="checkbox"/> Restaurato <input type="checkbox"/> Adeguato con servizi <input type="checkbox"/> Ristrutturato <input type="checkbox"/> Diverso	<input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Cattivo <input checked="" type="checkbox"/> Cantiere	<input type="checkbox"/> Intonacate a vista <input type="checkbox"/> Mattoni <input type="checkbox"/> Conci di pietra <input type="checkbox"/> Legno <input type="checkbox"/> Lamiera <input type="checkbox"/> Blocchi di cemento armato <input type="checkbox"/> Mista	<input type="checkbox"/> Volta in laterizio <input type="checkbox"/> Legno e laterizio <input type="checkbox"/> Ferro e laterizio <input type="checkbox"/> Laterizio armato	<input type="checkbox"/> Marsigliesi <input type="checkbox"/> Portoghesi <input type="checkbox"/> Coppi e tegoli <input type="checkbox"/> Eternit <input type="checkbox"/> Lamiera <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Non ha copertura	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No  Piani fuori terra: 2	<input type="checkbox"/> Giardino <input type="checkbox"/> Orto <input type="checkbox"/> Boscato <input type="checkbox"/> Abbandonato <input type="checkbox"/> Piscina <input type="checkbox"/> Prato <input type="checkbox"/> Tennis <input type="checkbox"/> Garage	<input type="checkbox"/> Residenziale <input type="checkbox"/> 2° Casa <input type="checkbox"/> Deposito/Magazzino <input type="checkbox"/> Turistico <input type="checkbox"/> Abbandonato <input type="checkbox"/> Stalla <input type="checkbox"/> Chiesa	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No

NOTE: CANTIERE, PERMESSO DI COSTRUIRE N. 15 DEL 14/08/2006, INIZIO LAVORI 04/12/2006



**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (Scheda N° 61A)**



## Comune di Monteverdi M.mo Indagine sul patrimonio edilizio esistente

### Scheda N°62

Toponimo: <b>SAN VALENTINO</b>	Via:	N°	Loc: <b>LA BADIA VECCHIA</b>	Identificativo Catastale: F. - P.
Regesto dei Beni Culturali	Aggiornamento: No			Tipo edilizio: Edificio Rurale

EPOCA	STATO EDIFICIO	STATO DI CONSERVAZIONE	STRUTTURE IN ELEVAZIONE	SOLAI	MANTO DI COPERTURA	SUPERFETAZIONI	RESEDE	USO	INTERRATO
<input type="checkbox"/> 1825	<input checked="" type="checkbox"/> Originario	<input checked="" type="checkbox"/> Buono	<input type="checkbox"/> Intonacate a vista	<input type="checkbox"/> Volta in laterizio	<input checked="" type="checkbox"/> Marsigliesi	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> Giardino	<input checked="" type="checkbox"/> Residenziale	<input type="checkbox"/> Si
<input checked="" type="checkbox"/> 1940	<input type="checkbox"/> Restaurato	<input type="checkbox"/> Medio	<input type="checkbox"/> Mattoni	<input type="checkbox"/> Legno e laterizio	<input type="checkbox"/> Portoghesi	<input checked="" type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Orto	<input type="checkbox"/> 2° Casa	<input checked="" type="checkbox"/> No
<input type="checkbox"/> CTR	<input type="checkbox"/> Adeguato con servizi	<input type="checkbox"/> Cattivo	<input type="checkbox"/> Conci di pietra	<input type="checkbox"/> Ferro e laterizio	<input type="checkbox"/> Coppi e tegoli	Piani fuori terra: 2	<input type="checkbox"/> Boscato	<input type="checkbox"/> Deposito/Magazzino	
<input type="checkbox"/> 2007	<input type="checkbox"/> Ristrutturato	<input type="checkbox"/> Cantiere	<input type="checkbox"/> Legno	<input type="checkbox"/> Laterizio armato	<input type="checkbox"/> Eternit		<input type="checkbox"/> Abbandonato	<input type="checkbox"/> Turistico	
	<input type="checkbox"/> Diverso		<input type="checkbox"/> Lamiera		<input type="checkbox"/> Lamiera		<input type="checkbox"/> Piscina	<input type="checkbox"/> Abbandonato	
			<input type="checkbox"/> Blocchi di cemento armato		<input type="checkbox"/> Altro		<input checked="" type="checkbox"/> Prato	<input type="checkbox"/> Stalla	
			<input checked="" type="checkbox"/> Mista		<input type="checkbox"/> Non ha copertura		<input type="checkbox"/> Tennis	<input type="checkbox"/> Chiesa	
							<input type="checkbox"/> Garage		

NOTE:

CTR (Scala 1:10.000 / Scala 1:2.000)

PERICOLOSITA' IDRAULICA ELEVATA (PIE)  
 PERICOLOSITA' IDRAULICA MOLTO ELEVATA (PIME)

VINCOLI:  IDROGEOLOGICO  
 PAESAGGISTICO e  FLUVIALE



**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (Scheda N°62)**



## Comune di Monteverdi M.mo

### Indagine sul patrimonio edilizio esistente

## Scheda N°63




Toponimo: <b>C. PERBONO I</b>	Via:	N°	Loc: <b>PERBONO</b>	Identificativo Catastale: F. - P.					
Regesto dei Beni Culturali	Aggiornamento: No			Tipo edilizio: Edificio Rurale					
EPOCA	STATO EDIFICIO	STATO DI CONSERVAZIONE	STRUTTURE IN ELEVAZIONE	SOLAI	MANTO DI COPERTURA	SUPERFETAZIONI	RESEDE	USO	INTERRATO
<input type="checkbox"/> 1825 <input checked="" type="checkbox"/> 1940 <input type="checkbox"/> CTR <input type="checkbox"/> 2007	<input checked="" type="checkbox"/> Originario <input type="checkbox"/> Restaurato <input type="checkbox"/> Adeguato con servizi <input type="checkbox"/> Ristrutturato <input type="checkbox"/> Diverso	<input type="checkbox"/> Buono <input checked="" type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Cantiere	<input type="checkbox"/> Intonacate a vista <input type="checkbox"/> Mattoni <input checked="" type="checkbox"/> Conci di pietra <input type="checkbox"/> Legno <input type="checkbox"/> Lamiera <input type="checkbox"/> Blocchi di cemento armato <input type="checkbox"/> Mista	<input type="checkbox"/> Volta in laterizio <input type="checkbox"/> Legno e laterizio <input type="checkbox"/> Ferro e laterizio <input type="checkbox"/> Laterizio armato	<input type="checkbox"/> Marsigliesi <input checked="" type="checkbox"/> Portoghesi <input type="checkbox"/> Coppi e tegoli <input type="checkbox"/> Eternit <input type="checkbox"/> Lamiera <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Non ha copertura	<input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No  Piani fuori terra: 2	<input type="checkbox"/> Giardino <input type="checkbox"/> Orto <input type="checkbox"/> Boscato <input type="checkbox"/> Abbandonato <input type="checkbox"/> Piscina <input checked="" type="checkbox"/> Prato <input type="checkbox"/> Tennis <input type="checkbox"/> Garage	<input type="checkbox"/> Residenziale <input checked="" type="checkbox"/> 2° Casa <input type="checkbox"/> Deposito/Magazzino <input type="checkbox"/> Turistico <input type="checkbox"/> Abbandonato <input type="checkbox"/> Stalla <input type="checkbox"/> Chiesa	<input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No

NOTE: MANTO DI COPERTURA, PORTOGHESI E MARSIGLIESI

CTR (Scala 1:10.000 / Scala 1:2.000)

PERICOLOSITA' IDRAULICA ELEVATA (PIE)  
 PERICOLOSITA' IDRAULICA MOLTO ELEVATA (PIME)

VINCOLI:  IDROGEOLOGICO  
 PAESAGGISTICO e  FLUVIALE



**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (Scheda N°63)**



## Comune di Monteverdi M.mo

### Indagine sul patrimonio edilizio esistente

### Scheda N°63A




Toponimo: <b>C. PERBONO I</b>	Via:	N°	Loc: <b>PERBONO</b>	Identificativo Catastale: F. - P.					
Regesto dei Beni Culturali	Aggiornamento: No			Tipo edilizio: Accessorio					
EPOCA	STATO EDIFICIO	STATO DI CONSERVAZIONE	STRUTTURE IN ELEVAZIONE	SOLAI	MANTO DI COPERTURA	SUPERFETAZIONI	RESEDE	USO	INTERRATO
<input type="checkbox"/> 1825 <input checked="" type="checkbox"/> 1940 <input type="checkbox"/> CTR <input type="checkbox"/> 2007	<input checked="" type="checkbox"/> Originario <input type="checkbox"/> Restaurato <input type="checkbox"/> Adeguato con servizi <input type="checkbox"/> Ristrutturato <input type="checkbox"/> Diverso	<input checked="" type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Cantiere	<input type="checkbox"/> Intonacate a vista <input type="checkbox"/> Mattoni <input checked="" type="checkbox"/> Conci di pietra <input type="checkbox"/> Legno <input type="checkbox"/> Lamiera <input type="checkbox"/> Blocchi di cemento armato <input type="checkbox"/> Mista	<input type="checkbox"/> Volta in laterizio <input type="checkbox"/> Legno e laterizio <input type="checkbox"/> Ferro e laterizio <input type="checkbox"/> Laterizio armato	<input type="checkbox"/> Marsigliesi <input checked="" type="checkbox"/> Portoghesi <input type="checkbox"/> Coppi e tegoli <input type="checkbox"/> Eternit <input type="checkbox"/> Lamiera <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Non ha copertura	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No  Piani fuori terra: 1	<input type="checkbox"/> Giardino <input type="checkbox"/> Orto <input type="checkbox"/> Boscato <input type="checkbox"/> Abbandonato <input type="checkbox"/> Piscina <input checked="" type="checkbox"/> Prato <input type="checkbox"/> Tennis <input type="checkbox"/> Garage	<input type="checkbox"/> Residenziale <input type="checkbox"/> 2° Casa <input checked="" type="checkbox"/> Deposito/Magazzino <input type="checkbox"/> Turistico <input type="checkbox"/> Abbandonato <input type="checkbox"/> Stalla <input type="checkbox"/> Chiesa	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No

NOTE:

CTR (Scala 1:10.000 / Scala 1:2.000)

PERICOLOSITA' IDRAULICA ELEVATA (PIE)  
 PERICOLOSITA' IDRAULICA MOLTO ELEVATA (PIME)

VINCOLI:  IDROGEOLOGICO  
 PAESAGGISTICO e  FLUVIALE



**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (Scheda N°63A)**



## Comune di Monteverdi M.mo


### Indagine sul patrimonio edilizio esistente

## Scheda N°64


Toponimo: <b>CAPANNINO</b>	Via:	N°	Loc: <b>CAPANNINO</b>	Identificativo Catastale: F. - P.					
Regesto dei Beni Culturali	Aggiornamento: No			Tipo edilizio: Edificio Rurale					
EPOCA	STATO EDIFICIO	STATO DI CONSERVAZIONE	STRUTTURE IN ELEVAZIONE	SOLAI	MANTO DI COPERTURA	SUPERFETAZIONI	RESEDE	USO	INTERRATO
<input type="checkbox"/> 1825 <input type="checkbox"/> 1940 <input checked="" type="checkbox"/> CTR <input type="checkbox"/> 2007	<input type="checkbox"/> Originario <input checked="" type="checkbox"/> Restaurato <input type="checkbox"/> Adeguato con servizi <input type="checkbox"/> Ristrutturato <input type="checkbox"/> Diverso	<input checked="" type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Cantiere	<input checked="" type="checkbox"/> Intonacate a vista <input type="checkbox"/> Mattoni <input type="checkbox"/> Conci di pietra <input type="checkbox"/> Legno <input type="checkbox"/> Lamiera <input type="checkbox"/> Blocchi di cemento armato <input type="checkbox"/> Mista	<input type="checkbox"/> Volta in laterizio <input type="checkbox"/> Legno e laterizio <input type="checkbox"/> Ferro e laterizio <input type="checkbox"/> Laterizio armato	<input type="checkbox"/> Marsigliesi <input checked="" type="checkbox"/> Portoghesi <input type="checkbox"/> Coppi e tegoli <input type="checkbox"/> Eternit <input type="checkbox"/> Lamiera <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Non ha copertura	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No  Piani fuori terra: 1	<input checked="" type="checkbox"/> Giardino <input type="checkbox"/> Orto <input type="checkbox"/> Boscato <input type="checkbox"/> Abbandonato <input checked="" type="checkbox"/> Piscina <input type="checkbox"/> Prato <input type="checkbox"/> Tennis <input type="checkbox"/> Garage	<input type="checkbox"/> Residenziale <input checked="" type="checkbox"/> 2° Casa <input type="checkbox"/> Deposito/Magazzino <input type="checkbox"/> Turistico <input type="checkbox"/> Abbandonato <input type="checkbox"/> Stalla <input type="checkbox"/> Chiesa	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No

NOTE: RESEDE, GIARDINO+PISCINA


CTR (Scala 1:10.000 / Scala 1:2.000)



PERICOLOSITA' IDRAULICA ELEVATA (PIE)  
 PERICOLOSITA' IDRAULICA MOLTO ELEVATA (PIME)



VINCOLI:  IDROGEOLOGICO  
 PAESAGGISTICO e  FLUVIALE



**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (Scheda N°64)**



## Comune di Monteverdi M.mo Indagine sul patrimonio edilizio esistente

### Scheda N°65




Toponimo: <b>PERBONO II</b>	Via:	N°	Loc: <b>PERBONO</b>	Identificativo Catastale: F. - P.					
Regesto dei Beni Culturali	Aggiornamento: No			Tipo edilizio: Edificio Rurale					
EPOCA	STATO EDIFICIO	STATO DI CONSERVAZIONE	STRUTTURE IN ELEVAZIONE	SOLAI	MANTO DI COPERTURA	SUPERFETAZIONI	RESEDE	USO	INTERRATO
<input type="checkbox"/> 1825 <input checked="" type="checkbox"/> 1940 <input type="checkbox"/> CTR <input type="checkbox"/> 2007	<input type="checkbox"/> Originario <input checked="" type="checkbox"/> Restaurato <input type="checkbox"/> Adeguato con servizi <input type="checkbox"/> Ristrutturato <input type="checkbox"/> Diverso	<input checked="" type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Cantiere	<input type="checkbox"/> Intonacate a vista <input type="checkbox"/> Mattoni <input checked="" type="checkbox"/> Conci di pietra <input type="checkbox"/> Legno <input type="checkbox"/> Lamiera <input type="checkbox"/> Blocchi di cemento armato <input type="checkbox"/> Mista	<input type="checkbox"/> Volta in laterizio <input type="checkbox"/> Legno e laterizio <input type="checkbox"/> Ferro e laterizio <input type="checkbox"/> Laterizio armato	<input type="checkbox"/> Marsigliesi <input type="checkbox"/> Portoghesi <input checked="" type="checkbox"/> Coppi e tegoli <input type="checkbox"/> Eternit <input type="checkbox"/> Lamiera <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Non ha copertura	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No  Piani fuori terra: 2	<input checked="" type="checkbox"/> Giardino <input type="checkbox"/> Orto <input type="checkbox"/> Boscato <input type="checkbox"/> Abbandonato <input type="checkbox"/> Piscina <input type="checkbox"/> Prato <input type="checkbox"/> Tennis <input type="checkbox"/> Garage	<input checked="" type="checkbox"/> Residenziale <input type="checkbox"/> 2° Casa <input type="checkbox"/> Deposito/Magazzino <input type="checkbox"/> Turistico <input type="checkbox"/> Abbandonato <input type="checkbox"/> Stalla <input type="checkbox"/> Chiesa	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No

NOTE:

CTR (Scala 1:10.000 / Scala 1:2.000)

PERICOLOSITA' IDRAULICA ELEVATA (PIE)  
 PERICOLOSITA' IDRAULICA MOLTO ELEVATA (PIME)

VINCOLI:  IDROGEOLOGICO  
 PAESAGGISTICO e  FLUVIALE



**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (Scheda N°65)**



## Comune di Monteverdi M.mo Indagine sul patrimonio edilizio esistente

### Scheda N°65A

Toponimo: <b>PERBONO II</b>	Via:	N°	Loc: <b>PERBONO</b>	Identificativo Catastale: F. - P.
Regesto dei Beni Culturali	Aggiornamento: Si			Tipo edilizio: Accessorio




EPOCA	STATO EDIFICIO	STATO DI CONSERVAZIONE	STRUTTURE IN ELEVAZIONE	SOLAI	MANTO DI COPERTURA	SUPERFETAZIONI	RESEDE	USO	INTERRATO
<input type="checkbox"/> 1825	<input checked="" type="checkbox"/> Originario	<input type="checkbox"/> Buono	<input type="checkbox"/> Intonacate a vista	<input type="checkbox"/> Volta in laterizio	<input checked="" type="checkbox"/> Marsigliesi	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> Giardino	<input type="checkbox"/> Residenziale	<input type="checkbox"/> Si
<input checked="" type="checkbox"/> 1940	<input type="checkbox"/> Restaurato	<input checked="" type="checkbox"/> Medio	<input type="checkbox"/> Mattoni	<input type="checkbox"/> Legno e laterizio	<input type="checkbox"/> Portoghesi	<input checked="" type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Orto	<input type="checkbox"/> 2° Casa	<input checked="" type="checkbox"/> No
<input type="checkbox"/> CTR	<input type="checkbox"/> Adeguato con servizi	<input type="checkbox"/> Cattivo	<input type="checkbox"/> Conci di pietra	<input type="checkbox"/> Ferro e laterizio	<input type="checkbox"/> Coppi e tegoli	Piani fuori terra: 1	<input type="checkbox"/> Boscato	<input checked="" type="checkbox"/> Deposito/Magazzino	
<input type="checkbox"/> 2007	<input type="checkbox"/> Ristrutturato	<input type="checkbox"/> Cantiere	<input type="checkbox"/> Legno	<input type="checkbox"/> Laterizio armato	<input type="checkbox"/> Eternit		<input type="checkbox"/> Abbandonato	<input type="checkbox"/> Turistico	
	<input type="checkbox"/> Diverso		<input type="checkbox"/> Lamiera		<input type="checkbox"/> Lamiera		<input type="checkbox"/> Piscina	<input type="checkbox"/> Abbandonato	
			<input checked="" type="checkbox"/> Blocchi di cemento armato		<input type="checkbox"/> Altro		<input type="checkbox"/> Prato	<input type="checkbox"/> Stalla	
			<input type="checkbox"/> Mista		<input type="checkbox"/> Non ha copertura		<input type="checkbox"/> Tennis	<input type="checkbox"/> Chiesa	
							<input type="checkbox"/> Garage		

NOTE: STRUTT. ELEVAZIONE, BLOCCHI DI CEMENTO ARMATO

CTR (Scala 1:10.000 / Scala 1:2.000)

PERICOLOSITA' IDRAULICA ELEVATA (PIE)  
 PERICOLOSITA' IDRAULICA MOLTO ELEVATA (PIME)

VINCOLI:  IDROGEOLOGICO  
 PAESAGGISTICO e  FLUVIALE



**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (Scheda N°65A)**



## Comune di Monteverdi M.mo Indagine sul patrimonio edilizio esistente

### Scheda N°66




Toponimo:		Via:		N°		Loc:		Identificativo Catastale: F. - P.		
Regesto dei Beni Culturali		Aggiornamento: No						Tipo edilizio:		
EPOCA	STATO EDIFICIO	STATO DI CONSERVAZIONE	STRUTTURE IN ELEVAZIONE	SOLAI	MANTO DI COPERTURA	SUPERFETAZIONI	RESEDE	USO	INTERRATO	
<input type="checkbox"/> 1825 <input type="checkbox"/> 1940 <input checked="" type="checkbox"/> CTR <input type="checkbox"/> 2007	<input type="checkbox"/> Originario <input type="checkbox"/> Restaurato <input type="checkbox"/> Adeguato con servizi <input type="checkbox"/> Ristrutturato <input type="checkbox"/> Diverso	<input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Cantiere	<input type="checkbox"/> Intonacate a vista <input type="checkbox"/> Mattoni <input type="checkbox"/> Conci di pietra <input type="checkbox"/> Legno <input type="checkbox"/> Lamiera <input type="checkbox"/> Blocchi di cemento armato <input type="checkbox"/> Mista	<input type="checkbox"/> Volta in laterizio <input type="checkbox"/> Legno e laterizio <input type="checkbox"/> Ferro e laterizio <input type="checkbox"/> Laterizio armato	<input type="checkbox"/> Marsigliesi <input type="checkbox"/> Portoghesi <input type="checkbox"/> Coppi e tegoli <input type="checkbox"/> Eternit <input type="checkbox"/> Lamiera <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Non ha copertura	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No  Piani fuori terra: 0	<input type="checkbox"/> Giardino <input type="checkbox"/> Orto <input type="checkbox"/> Boscato <input type="checkbox"/> Abbandonato <input type="checkbox"/> Piscina <input type="checkbox"/> Prato <input type="checkbox"/> Tennis <input type="checkbox"/> Garage	<input type="checkbox"/> Residenziale <input type="checkbox"/> 2° Casa <input type="checkbox"/> Deposito/Magazzino <input type="checkbox"/> Turistico <input type="checkbox"/> Abbandonato <input type="checkbox"/> Stalla <input type="checkbox"/> Chiesa	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	

NOTE: NON DISPONIBILE

CTR (Scala 1:10.000 / Scala 1:2.000)

PERICOLOSITA' IDRAULICA ELEVATA (PIE)  
 PERICOLOSITA' IDRAULICA MOLTO ELEVATA (PIME)

VINCOLI:  IDROGEOLOGICO  
 PAESAGGISTICO e  FLUVIALE



**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (Scheda N° 66)**

## Comune di Monteverdi M.mo Indagine sul patrimonio edilizio esistente

### Scheda N°67

Toponimo:	Via:	N°	Loc:	Identificativo Catastale: F. - P.
Regesto dei Beni Culturali	Aggiornamento: No			Tipo edilizio:




EPOCA	STATO EDIFICIO	STATO DI CONSERVAZIONE	STRUTTURE IN ELEVAZIONE	SOLAI	MANTO DI COPERTURA	SUPERFETAZIONI	RESEDE	USO	INTERRATO
<input type="checkbox"/> 1825	<input type="checkbox"/> Originario	<input type="checkbox"/> Buono	<input type="checkbox"/> Intonacate a vista	<input type="checkbox"/> Volta in laterizio	<input type="checkbox"/> Marsigliesi	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> Giardino	<input type="checkbox"/> Residenziale	<input type="checkbox"/> Si
<input type="checkbox"/> 1940	<input type="checkbox"/> Restaurato	<input type="checkbox"/> Medio	<input type="checkbox"/> Mattoni	<input type="checkbox"/> Legno e laterizio	<input type="checkbox"/> Portoghesi	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Orto	<input type="checkbox"/> 2° Casa	<input type="checkbox"/> No
<input type="checkbox"/> CTR	<input type="checkbox"/> Adeguato con servizi	<input type="checkbox"/> Cattivo	<input type="checkbox"/> Conci di pietra	<input type="checkbox"/> Ferro e laterizio	<input type="checkbox"/> Coppi e tegoli	Piani fuori terra: 0	<input type="checkbox"/> Boscato	<input type="checkbox"/> Deposito/Magazzino	
<input checked="" type="checkbox"/> 2007	<input type="checkbox"/> Ristrutturato	<input type="checkbox"/> Cantiere	<input type="checkbox"/> Legno	<input type="checkbox"/> Laterizio armato	<input type="checkbox"/> Eternit		<input type="checkbox"/> Abbandonato	<input type="checkbox"/> Turistico	
	<input type="checkbox"/> Diverso		<input type="checkbox"/> Lamiera		<input type="checkbox"/> Lamiera		<input type="checkbox"/> Piscina	<input type="checkbox"/> Abbandonato	
			<input type="checkbox"/> Blocchi di cemento armato		<input type="checkbox"/> Altro		<input type="checkbox"/> Prato	<input type="checkbox"/> Stalla	
			<input type="checkbox"/> Mista		<input type="checkbox"/> Non ha copertura		<input type="checkbox"/> Tennis	<input type="checkbox"/> Chiesa	
							<input type="checkbox"/> Garage		

NOTE: NON DISPONIBILE

CTR (Scala 1:10.000 / Scala 1:2.000)

PERICOLOSITA' IDRAULICA ELEVATA (PIE)  
 PERICOLOSITA' IDRAULICA MOLTO ELEVATA (PIME)

VINCOLI: IDROGEOLOGICO  
 PAESAGGISTICO e  FLUVIALE



**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (Scheda N° 67)**

## Comune di Monteverdi M.mo


### Indagine sul patrimonio edilizio esistente

## Scheda N°68


Toponimo:	Via:	N°	Loc: <b>PERBONO</b>	Identificativo Catastale: F. - P.					
Regesto dei Beni Culturali	Aggiornamento: Si			Tipo edilizio: Edificio Rurale					
EPOCA	STATO EDIFICIO	STATO DI CONSERVAZIONE	STRUTTURE IN ELEVAZIONE	SOLAI	MANTO DI COPERTURA	SUPERFETAZIONI	RESEDE	USO	INTERRATO
<input type="checkbox"/> 1825 <input type="checkbox"/> 1940 <input type="checkbox"/> CTR <input checked="" type="checkbox"/> 2007	<input type="checkbox"/> Originario <input checked="" type="checkbox"/> Restaurato <input type="checkbox"/> Adeguato con servizi <input type="checkbox"/> Ristrutturato <input type="checkbox"/> Diverso	<input checked="" type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Cantiere	<input type="checkbox"/> Intonacate a vista <input type="checkbox"/> Mattoni <input type="checkbox"/> Conci di pietra <input type="checkbox"/> Legno <input type="checkbox"/> Lamiera <input type="checkbox"/> Blocchi di cemento armato <input checked="" type="checkbox"/> Mista	<input type="checkbox"/> Volta in laterizio <input type="checkbox"/> Legno e laterizio <input type="checkbox"/> Ferro e laterizio <input type="checkbox"/> Laterizio armato	<input type="checkbox"/> Marsigliesi <input type="checkbox"/> Portoghesi <input checked="" type="checkbox"/> Coppi e tegoli <input type="checkbox"/> Eternit <input type="checkbox"/> Lamiera <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Non ha copertura	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No  Piani fuori terra: 2	<input type="checkbox"/> Giardino <input type="checkbox"/> Orto <input type="checkbox"/> Boscato <input type="checkbox"/> Abbandonato <input type="checkbox"/> Piscina <input checked="" type="checkbox"/> Prato <input type="checkbox"/> Tennis <input type="checkbox"/> Garage	<input checked="" type="checkbox"/> Residenziale <input type="checkbox"/> 2° Casa <input type="checkbox"/> Deposito/Magazzino <input type="checkbox"/> Turistico <input type="checkbox"/> Abbandonato <input type="checkbox"/> Stalla <input type="checkbox"/> Chiesa	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No

NOTE: EDIFICIO DA ULTIMARE


CTR (Scala 1:10.000 / Scala 1:2.000)



PERICOLOSITA' IDRAULICA ELEVATA (PIE)  
 PERICOLOSITA' IDRAULICA MOLTO ELEVATA (PIME)



VINCOLI:  IDROGEOLOGICO  
 PAESAGGISTICO e  FLUVIALE



**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (Scheda N°68)**




## Comune di Monteverdi M.mo Indagine sul patrimonio edilizio esistente

### Scheda N°69

Toponimo: <b>P.PERUCCI</b>		Via:	N°	Loc: <b>PERUCCI</b>		Identificativo Catastale: F. - P.			
Regesto dei Beni Culturali		Aggiornamento: No				Tipo edilizio: Edificio Rurale			
EPOCA	STATO EDIFICIO	STATO DI CONSERVAZIONE	STRUTTURE IN ELEVAZIONE	SOLAI	MANTO DI COPERTURA	SUPERFETAZIONI	RESEDE	USO	INTERRATO
<input type="checkbox"/> 1825 <input checked="" type="checkbox"/> 1940 <input type="checkbox"/> CTR <input type="checkbox"/> 2007	<input checked="" type="checkbox"/> Originario <input type="checkbox"/> Restaurato <input type="checkbox"/> Adeguato con servizi <input type="checkbox"/> Ristrutturato <input type="checkbox"/> Diverso	<input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Medio <input checked="" type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Cantiere	<input checked="" type="checkbox"/> Intonacate a vista <input type="checkbox"/> Mattoni <input type="checkbox"/> Conci di pietra <input type="checkbox"/> Legno <input type="checkbox"/> Lamiera <input type="checkbox"/> Blocchi di cemento armato <input type="checkbox"/> Mista	<input type="checkbox"/> Volta in laterizio <input type="checkbox"/> Legno e laterizio <input type="checkbox"/> Ferro e laterizio <input type="checkbox"/> Laterizio armato	<input type="checkbox"/> Marsigliesi <input type="checkbox"/> Portoghesi <input checked="" type="checkbox"/> Coppi e tegoli <input type="checkbox"/> Eternit <input type="checkbox"/> Lamiera <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Non ha copertura	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No  Piani fuori terra: 2	<input type="checkbox"/> Giardino <input type="checkbox"/> Orto <input type="checkbox"/> Boscato <input checked="" type="checkbox"/> Abbandonato <input type="checkbox"/> Piscina <input type="checkbox"/> Prato <input type="checkbox"/> Tennis <input type="checkbox"/> Garage	<input type="checkbox"/> Residenziale <input type="checkbox"/> 2° Casa <input type="checkbox"/> Deposito/Magazzino <input type="checkbox"/> Turistico <input checked="" type="checkbox"/> Abbandonato <input type="checkbox"/> Stalla <input type="checkbox"/> Chiesa	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No

NOTE: MANTO DI COPERTURA, COPPI E TEGOLI+MARSIGLIESI



**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (Scheda N°69)**



## Comune di Monteverdi M.mo

### Indagine sul patrimonio edilizio esistente

## Scheda N°70




Toponimo: <b>P. PERUCCI</b>		Via:	N°	Loc: <b>PERUCCI</b>	Identificativo Catastale: F. - P.				
Regesto dei Beni Culturali		Aggiornamento: No			Tipo edilizio: Edificio Rurale				
EPOCA	STATO EDIFICIO	STATO DI CONSERVAZIONE	STRUTTURE IN ELEVAZIONE	SOLAI	MANTO DI COPERTURA	SUPERFETAZIONI	RESEDE	USO	INTERRATO
<input type="checkbox"/> 1825	<input checked="" type="checkbox"/> Originario	<input type="checkbox"/> Buono	<input type="checkbox"/> Intonacate a vista	<input type="checkbox"/> Volta in laterizio	<input type="checkbox"/> Marsigliesi	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> Giardino	<input type="checkbox"/> Residenziale	<input type="checkbox"/> Si
<input checked="" type="checkbox"/> 1940	<input type="checkbox"/> Restaurato	<input type="checkbox"/> Medio	<input type="checkbox"/> Mattoni	<input type="checkbox"/> Legno e laterizio	<input type="checkbox"/> Portoghesi	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Orto	<input type="checkbox"/> 2° Casa	<input type="checkbox"/> No
<input type="checkbox"/> CTR	<input type="checkbox"/> Adeguato con servizi	<input type="checkbox"/> Cattivo	<input type="checkbox"/> Conci di pietra	<input type="checkbox"/> Ferro e laterizio	<input type="checkbox"/> Coppi e tegoli	Piani fuori terra: 0	<input type="checkbox"/> Boscato	<input type="checkbox"/> Deposito/Magazzino	
<input type="checkbox"/> 2007	<input type="checkbox"/> Ristrutturato	<input checked="" type="checkbox"/> Cantiere	<input type="checkbox"/> Legno	<input type="checkbox"/> Laterizio armato	<input type="checkbox"/> Eternit		<input type="checkbox"/> Abbandonato	<input type="checkbox"/> Turistico	
	<input type="checkbox"/> Diverso		<input type="checkbox"/> Lamiera	<input type="checkbox"/> Altro	<input type="checkbox"/> Lamiera		<input type="checkbox"/> Piscina	<input type="checkbox"/> Abbandonato	
			<input type="checkbox"/> Blocchi di cemento armato		<input type="checkbox"/> Non ha copertura		<input type="checkbox"/> Prato	<input type="checkbox"/> Stalla	
			<input type="checkbox"/> Mista				<input type="checkbox"/> Tennis	<input type="checkbox"/> Chiesa	
							<input type="checkbox"/> Garage		

NOTE: CANTIERE, EDIFICIO DA ULTIMARE

CTR (Scala 1:10.000 / Scala 1:2.000)

PERICOLOSITA' IDRAULICA ELEVATA (PIE)  
 PERICOLOSITA' IDRAULICA MOLTO ELEVATA (PIME)

VINCOLI:  IDROGEOLOGICO  
 PAESAGGISTICO e  FLUVIALE



**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (Scheda N°70)**



## Comune di Monteverdi M.mo Indagine sul patrimonio edilizio esistente

### Scheda N°71

Toponimo: <b>SANT' AUGUSTO</b>	Via: CASTAGNETANA	N° 18	Loc: <b>PERBONO</b>	Identificativo Catastale: F. - P.
Regesto dei Beni Culturali	Aggiornamento: No			Tipo edilizio: Edificio Rurale




EPOCA	STATO EDIFICIO	STATO DI CONSERVAZIONE	STRUTTURE IN ELEVAZIONE	SOLAI	MANTO DI COPERTURA	SUPERFETAZIONI	RESEDE	USO	INTERRATO
<input type="checkbox"/> 1825 <input checked="" type="checkbox"/> 1940 <input type="checkbox"/> CTR <input type="checkbox"/> 2007	<input checked="" type="checkbox"/> Originario <input type="checkbox"/> Restaurato <input type="checkbox"/> Adeguato con servizi <input type="checkbox"/> Ristrutturato <input type="checkbox"/> Diverso	<input checked="" type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Cantiere	<input checked="" type="checkbox"/> Intonacate a vista <input type="checkbox"/> Mattoni <input type="checkbox"/> Conci di pietra <input type="checkbox"/> Legno <input type="checkbox"/> Lamiera <input type="checkbox"/> Blocchi di cemento armato <input type="checkbox"/> Mista	<input type="checkbox"/> Volta in laterizio <input type="checkbox"/> Legno e laterizio <input type="checkbox"/> Ferro e laterizio <input type="checkbox"/> Laterizio armato	<input checked="" type="checkbox"/> Marsigliesi <input type="checkbox"/> Portoghesi <input type="checkbox"/> Coppi e tegoli <input type="checkbox"/> Eternit <input type="checkbox"/> Lamiera <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Non ha copertura	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No  Piani fuori terra: 2	<input checked="" type="checkbox"/> Giardino <input type="checkbox"/> Orto <input type="checkbox"/> Boscato <input type="checkbox"/> Abbandonato <input type="checkbox"/> Piscina <input type="checkbox"/> Prato <input type="checkbox"/> Tennis <input type="checkbox"/> Garage	<input checked="" type="checkbox"/> Residenziale <input type="checkbox"/> 2° Casa <input type="checkbox"/> Deposito/Magazzino <input type="checkbox"/> Turistico <input type="checkbox"/> Abbandonato <input type="checkbox"/> Stalla <input type="checkbox"/> Chiesa	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No

NOTE:

CTR (Scala 1:10.000 / Scala 1:2.000)

PERICOLOSITA' IDRAULICA ELEVATA (PIE)  
 PERICOLOSITA' IDRAULICA MOLTO ELEVATA (PIME)

VINCOLI:  IDROGEOLOGICO  
 PAESAGGISTICO e  FLUVIALE



**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (Scheda N°71)**



## Comune di Monteverdi M.mo Indagine sul patrimonio edilizio esistente

### Scheda N°71A




Toponimo: <b>SANT' AUGUSTO</b>		Via: CASTAGNETANA	N° 18	Loc: <b>PERBONO</b>	Identificativo Catastale: F. - P.				
Regesto dei Beni Culturali		Aggiornamento: No			Tipo edilizio: Accessorio				
EPOCA	STATO EDIFICIO	STATO DI CONSERVAZIONE	STRUTTURE IN ELEVAZIONE	SOLAI	MANTO DI COPERTURA	SUPERFETAZIONI	RESEDE	USO	INTERRATO
<input type="checkbox"/> 1825 <input type="checkbox"/> 1940 <input checked="" type="checkbox"/> CTR <input type="checkbox"/> 2007	<input checked="" type="checkbox"/> Originario <input type="checkbox"/> Restaurato <input type="checkbox"/> Adeguato con servizi <input type="checkbox"/> Ristrutturato <input type="checkbox"/> Diverso	<input checked="" type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Cantiere	<input checked="" type="checkbox"/> Intonacate a vista <input type="checkbox"/> Mattoni <input type="checkbox"/> Conci di pietra <input type="checkbox"/> Legno <input type="checkbox"/> Lamiera <input type="checkbox"/> Blocchi di cemento armato <input type="checkbox"/> Mista	<input type="checkbox"/> Volta in laterizio <input type="checkbox"/> Legno e laterizio <input type="checkbox"/> Ferro e laterizio <input type="checkbox"/> Laterizio armato	<input type="checkbox"/> Marsigliesi <input type="checkbox"/> Portoghesi <input type="checkbox"/> Coppi e tegoli <input checked="" type="checkbox"/> Eternit <input type="checkbox"/> Lamiera <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Non ha copertura	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No  Piani fuori terra: 1	<input checked="" type="checkbox"/> Giardino <input type="checkbox"/> Orto <input type="checkbox"/> Boscato <input type="checkbox"/> Abbandonato <input type="checkbox"/> Piscina <input type="checkbox"/> Prato <input type="checkbox"/> Tennis <input type="checkbox"/> Garage	<input type="checkbox"/> Residenziale <input type="checkbox"/> 2° Casa <input checked="" type="checkbox"/> Deposito/Magazzino <input type="checkbox"/> Turistico <input type="checkbox"/> Abbandonato <input type="checkbox"/> Stalla <input type="checkbox"/> Chiesa	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No

NOTE: MANTO DI COPERTURA IN ETERNIT

CTR (Scala 1:10.000 / Scala 1:2.000)

PERICOLOSITA' IDRAULICA ELEVATA (PIE)  
 PERICOLOSITA' IDRAULICA MOLTO ELEVATA (PIME)

VINCOLI:  IDROGEOLOGICO  
 PAESAGGISTICO e  FLUVIALE



**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (Scheda N°71A)**



## Comune di Monteverdi M.mo Indagine sul patrimonio edilizio esistente

### Scheda N°72




Toponimo:	Via:	N°	Loc: <b>BAGNOLI</b>	Identificativo Catastale: F. - P.					
Regesto dei Beni Culturali	Aggiornamento: No			Tipo edilizio: Edificio Rurale					
EPOCA	STATO EDIFICIO	STATO DI CONSERVAZIONE	STRUTTURE IN ELEVAZIONE	SOLAI	MANTO DI COPERTURA	SUPERFETAZIONI	RESEDE	USO	INTERRATO
<input type="checkbox"/> 1825 <input type="checkbox"/> 1940 <input type="checkbox"/> CTR <input type="checkbox"/> 2007	<input checked="" type="checkbox"/> Originario <input type="checkbox"/> Restaurato <input type="checkbox"/> Adeguato con servizi <input type="checkbox"/> Ristrutturato <input type="checkbox"/> Diverso	<input checked="" type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Cantiere	<input checked="" type="checkbox"/> Intonacate a vista <input type="checkbox"/> Mattoni <input type="checkbox"/> Conci di pietra <input type="checkbox"/> Legno <input type="checkbox"/> Lamiera <input type="checkbox"/> Blocchi di cemento armato <input type="checkbox"/> Mista	<input type="checkbox"/> Volta in laterizio <input type="checkbox"/> Legno e laterizio <input type="checkbox"/> Ferro e laterizio <input type="checkbox"/> Laterizio armato	<input checked="" type="checkbox"/> Marsigliesi <input type="checkbox"/> Portoghesi <input type="checkbox"/> Coppi e tegoli <input type="checkbox"/> Eternit <input type="checkbox"/> Lamiera <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Non ha copertura	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No  Piani fuori terra: 1	<input checked="" type="checkbox"/> Giardino <input type="checkbox"/> Orto <input type="checkbox"/> Boscato <input type="checkbox"/> Abbandonato <input type="checkbox"/> Piscina <input type="checkbox"/> Prato <input type="checkbox"/> Tennis <input type="checkbox"/> Garage	<input type="checkbox"/> Residenziale <input checked="" type="checkbox"/> 2° Casa <input type="checkbox"/> Deposito/Magazzino <input type="checkbox"/> Turistico <input type="checkbox"/> Abbandonato <input type="checkbox"/> Stalla <input type="checkbox"/> Chiesa	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No

NOTE:

CTR (Scala 1:10.000 / Scala 1:2.000)

PERICOLOSITA' IDRAULICA ELEVATA (PIE)  
 PERICOLOSITA' IDRAULICA MOLTO ELEVATA (PIME)

VINCOLI:  IDROGEOLOGICO  
 PAESAGGISTICO e  FLUVIALE



**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (Scheda N°72)**



## Comune di Monteverdi M.mo Indagine sul patrimonio edilizio esistente

### Scheda N°72A

Toponimo:	Via:	N°	Loc: <b>BAGNOLI</b>	Identificativo Catastale: F. - P.
Registro dei Beni Culturali	Aggiornamento: No			Tipo edilizio: Accessorio



EPOCA	STATO EDIFICIO	STATO DI CONSERVAZIONE	STRUTTURE IN ELEVAZIONE	SOLAI	MANTO DI COPERTURA	SUPERFETAZIONI	RESEDE	USO	INTERRATO
<input type="checkbox"/> 1825	<input checked="" type="checkbox"/> Originario	<input checked="" type="checkbox"/> Buono	<input checked="" type="checkbox"/> Intonacate a vista	<input type="checkbox"/> Volta in laterizio	<input checked="" type="checkbox"/> Marsigliesi	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> Giardino	<input type="checkbox"/> Residenziale	<input type="checkbox"/> Si
<input type="checkbox"/> 1940	<input type="checkbox"/> Restaurato	<input type="checkbox"/> Medio	<input type="checkbox"/> Mattoni	<input type="checkbox"/> Legno e laterizio	<input type="checkbox"/> Portoghesi	<input checked="" type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Orto	<input checked="" type="checkbox"/> 2° Casa	<input checked="" type="checkbox"/> No
<input type="checkbox"/> CTR	<input type="checkbox"/> Adeguato con servizi	<input type="checkbox"/> Cattivo	<input type="checkbox"/> Conci di pietra	<input type="checkbox"/> Ferro e laterizio	<input type="checkbox"/> Coppi e tegoli	Piani fuori terra: 1	<input type="checkbox"/> Boscato	<input type="checkbox"/> Deposito/Magazzino	
<input type="checkbox"/> 2007	<input type="checkbox"/> Ristrutturato	<input type="checkbox"/> Cantiere	<input type="checkbox"/> Legno	<input type="checkbox"/> Laterizio armato	<input type="checkbox"/> Eternit		<input type="checkbox"/> Abbandonato	<input type="checkbox"/> Turistico	
	<input type="checkbox"/> Diverso		<input type="checkbox"/> Lamiera		<input type="checkbox"/> Lamiera		<input type="checkbox"/> Piscina	<input type="checkbox"/> Abbandonato	
			<input type="checkbox"/> Blocchi di cemento armato		<input type="checkbox"/> Altro		<input type="checkbox"/> Prato	<input type="checkbox"/> Stalla	
			<input type="checkbox"/> Mista		<input type="checkbox"/> Non ha copertura		<input type="checkbox"/> Tennis	<input type="checkbox"/> Chiesa	
							<input type="checkbox"/> Garage		

NOTE:

CTR (Scala 1:10.000 / Scala 1:2.000)

PERICOLOSITA' IDRAULICA ELEVATA (PIE)  
 PERICOLOSITA' IDRAULICA MOLTO ELEVATA (PIME)

VINCOLI:  IDROGEOLOGICO  
 PAESAGGISTICO e  FLUVIALE



**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (Scheda N°72A)**



## Comune di Monteverdi M.mo

### Indagine sul patrimonio edilizio esistente

### Scheda N°73

Toponimo: <b>PODERE SANT'ALFONSO</b>	Via:	N°	Loc: <b>BAGNOLI</b>	Identificativo Catastale: F. - P.
Regesto dei Beni Culturali	Aggiornamento: No			Tipo edilizio: Edificio Rurale



EPOCA	STATO EDIFICIO	STATO DI CONSERVAZIONE	STRUTTURE IN ELEVAZIONE	SOLAI	MANTO DI COPERTURA	SUPERFETAZIONI	RESEDE	USO	INTERRATO
<input type="checkbox"/> 1825	<input checked="" type="checkbox"/> Originario	<input checked="" type="checkbox"/> Buono	<input checked="" type="checkbox"/> Intonacate a vista	<input type="checkbox"/> Volta in laterizio	<input checked="" type="checkbox"/> Marsigliesi	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> Giardino	<input type="checkbox"/> Residenziale	<input type="checkbox"/> Si
<input checked="" type="checkbox"/> 1940	<input type="checkbox"/> Restaurato	<input type="checkbox"/> Medio	<input type="checkbox"/> Mattoni	<input type="checkbox"/> Legno e laterizio	<input type="checkbox"/> Portoghesi	<input checked="" type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Orto	<input type="checkbox"/> 2° Casa	<input checked="" type="checkbox"/> No
<input type="checkbox"/> CTR	<input type="checkbox"/> Adeguato con servizi	<input type="checkbox"/> Cattivo	<input type="checkbox"/> Conci di pietra	<input type="checkbox"/> Ferro e laterizio	<input type="checkbox"/> Coppi e tegoli	Piani fuori terra: 2	<input type="checkbox"/> Boscato	<input type="checkbox"/> Deposito/Magazzino	
<input type="checkbox"/> 2007	<input type="checkbox"/> Ristrutturato	<input type="checkbox"/> Cantiere	<input type="checkbox"/> Legno	<input type="checkbox"/> Laterizio armato	<input type="checkbox"/> Eternit		<input checked="" type="checkbox"/> Abbandonato	<input type="checkbox"/> Turistico	
	<input type="checkbox"/> Diverso		<input type="checkbox"/> Lamiera		<input type="checkbox"/> Lamiera		<input type="checkbox"/> Piscina	<input checked="" type="checkbox"/> Abbandonato	
			<input type="checkbox"/> Blocchi di cemento armato		<input type="checkbox"/> Altro		<input type="checkbox"/> Prato	<input type="checkbox"/> Stalla	
			<input type="checkbox"/> Mista		<input type="checkbox"/> Non ha copertura		<input type="checkbox"/> Tennis	<input type="checkbox"/> Chiesa	
							<input type="checkbox"/> Garage		

NOTE:

CTR (Scala 1:10.000 / Scala 1:2.000)

PERICOLOSITA' IDRAULICA ELEVATA (PIE)  
 PERICOLOSITA' IDRAULICA MOLTO ELEVATA (PIME)

VINCOLI:  IDROGEOLOGICO  
 PAESAGGISTICO e  FLUVIALE



**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (Scheda N°73)**



## Comune di Monteverdi M.mo Indagine sul patrimonio edilizio esistente


### Scheda N°73A

Toponimo: <b>PODERE SANT'ALFONSO</b>	Via:	N°	Loc: <b>BAGNOLI</b>	Identificativo Catastale: F. - P.
Regesto dei Beni Culturali	Aggiornamento: Si			Tipo edilizio: Annesso


EPOCA	STATO EDIFICIO	STATO DI CONSERVAZIONE	STRUTTURE IN ELEVAZIONE	SOLAI	MANTO DI COPERTURA	SUPERFETAZIONI	RESEDE	USO	INTERRATO
<input type="checkbox"/> 1825	<input checked="" type="checkbox"/> Originario	<input type="checkbox"/> Buono	<input type="checkbox"/> Intonacate a vista	<input type="checkbox"/> Volta in laterizio	<input type="checkbox"/> Marsigliesi	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> Giardino	<input type="checkbox"/> Residenziale	<input type="checkbox"/> Si
<input checked="" type="checkbox"/> 1940	<input type="checkbox"/> Restaurato	<input type="checkbox"/> Medio	<input type="checkbox"/> Mattoni	<input type="checkbox"/> Legno e laterizio	<input type="checkbox"/> Portoghesi	<input checked="" type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Orto	<input type="checkbox"/> 2° Casa	<input checked="" type="checkbox"/> No
<input type="checkbox"/> CTR	<input type="checkbox"/> Adeguato con servizi	<input checked="" type="checkbox"/> Cattivo	<input checked="" type="checkbox"/> Conci di pietra	<input type="checkbox"/> Ferro e laterizio	<input checked="" type="checkbox"/> Coppi e tegoli	Piani fuori terra: 1	<input type="checkbox"/> Boscato	<input type="checkbox"/> Deposito/Magazzino	
<input type="checkbox"/> 2007	<input type="checkbox"/> Ristrutturato	<input type="checkbox"/> Cantiere	<input type="checkbox"/> Legno	<input type="checkbox"/> Laterizio armato	<input type="checkbox"/> Eternit		<input checked="" type="checkbox"/> Abbandonato	<input type="checkbox"/> Turistico	
	<input type="checkbox"/> Diverso		<input type="checkbox"/> Lamiera		<input type="checkbox"/> Lamiera		<input type="checkbox"/> Piscina	<input checked="" type="checkbox"/> Abbandonato	
			<input type="checkbox"/> Blocchi di cemento armato		<input type="checkbox"/> Altro		<input type="checkbox"/> Prato	<input type="checkbox"/> Stalla	
			<input type="checkbox"/> Mista		<input type="checkbox"/> Non ha copertura		<input type="checkbox"/> Tennis	<input type="checkbox"/> Chiesa	
							<input type="checkbox"/> Garage		

NOTE:


CTR (Scala 1:10.000 / Scala 1:2.000)



PERICOLOSITA' IDRAULICA ELEVATA (PIE)  
 PERICOLOSITA' IDRAULICA MOLTO ELEVATA (PIME)



VINCOLI:  IDROGEOLOGICO  
 PAESAGGISTICO e  FLUVIALE



**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (Scheda N°73A)**



## Comune di Monteverdi M.mo Indagine sul patrimonio edilizio esistente


### Scheda N°73B

Toponimo: <b>PODERE SANT'ALFONSO</b>	Via:	N°	Loc: <b>BAGNOLI</b>	Identificativo Catastale: F. - P.
Regesto dei Beni Culturali	Aggiornamento: Si			Tipo edilizio: Annesso

EPOCA	STATO EDIFICIO	STATO DI CONSERVAZIONE	STRUTTURE IN ELEVAZIONE	SOLAI	MANTO DI COPERTURA	SUPERFETAZIONI	RESEDE	USO	INTERRATO
<input type="checkbox"/> 1825	<input checked="" type="checkbox"/> Originario	<input type="checkbox"/> Buono	<input checked="" type="checkbox"/> Intonacate a vista	<input type="checkbox"/> Volta in laterizio	<input checked="" type="checkbox"/> Marsigliesi	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> Giardino	<input type="checkbox"/> Residenziale	<input type="checkbox"/> Si
<input checked="" type="checkbox"/> 1940	<input type="checkbox"/> Restaurato	<input type="checkbox"/> Medio	<input type="checkbox"/> Mattoni	<input type="checkbox"/> Legno e laterizio	<input type="checkbox"/> Portoghesi	<input checked="" type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Orto	<input type="checkbox"/> 2° Casa	<input checked="" type="checkbox"/> No
<input type="checkbox"/> CTR	<input type="checkbox"/> Adeguato con servizi	<input checked="" type="checkbox"/> Cattivo	<input type="checkbox"/> Conci di pietra	<input type="checkbox"/> Ferro e laterizio	<input type="checkbox"/> Coppi e tegoli	Piani fuori terra: 1	<input type="checkbox"/> Boscato	<input type="checkbox"/> Deposito/Magazzino	
<input type="checkbox"/> 2007	<input type="checkbox"/> Ristrutturato	<input type="checkbox"/> Cantiere	<input type="checkbox"/> Legno	<input type="checkbox"/> Laterizio armato	<input type="checkbox"/> Eternit		<input checked="" type="checkbox"/> Abbandonato	<input type="checkbox"/> Turistico	
	<input type="checkbox"/> Diverso		<input type="checkbox"/> Lamiera		<input type="checkbox"/> Lamiera		<input type="checkbox"/> Piscina	<input checked="" type="checkbox"/> Abbandonato	
			<input type="checkbox"/> Blocchi di cemento armato		<input type="checkbox"/> Altro		<input type="checkbox"/> Prato	<input type="checkbox"/> Stalla	
			<input type="checkbox"/> Mista		<input type="checkbox"/> Non ha copertura		<input type="checkbox"/> Tennis	<input type="checkbox"/> Chiesa	
							<input type="checkbox"/> Garage		

NOTE:

CTR (Scala 1:10.000 / Scala 1:2.000)



PERICOLOSITA' IDRAULICA ELEVATA (PIE)  
 PERICOLOSITA' IDRAULICA MOLTO ELEVATA (PIME)



VINCOLI:  IDROGEOLOGICO  
 PAESAGGISTICO e  FLUVIALE



**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (Scheda N°73B)**



## Comune di Monteverdi M.mo

### Indagine sul patrimonio edilizio esistente


### Scheda N°73C

Toponimo: <b>PODERE SANT'ALFONSO</b>	Via:	N°	Loc: <b>BAGNOLI</b>	Identificativo Catastale: F. - P.
Regesto dei Beni Culturali	Aggiornamento: Si			Tipo edilizio: Accessorio

EPOCA	STATO EDIFICIO	STATO DI CONSERVAZIONE	STRUTTURE IN ELEVAZIONE	SOLAI	MANTO DI COPERTURA	SUPERFETAZIONI	RESEDE	USO	INTERRATO
<input type="checkbox"/> 1825	<input checked="" type="checkbox"/> Originario	<input type="checkbox"/> Buono	<input checked="" type="checkbox"/> Intonacate a vista	<input type="checkbox"/> Volta in laterizio	<input type="checkbox"/> Marsigliesi	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> Giardino	<input type="checkbox"/> Residenziale	<input type="checkbox"/> Si
<input checked="" type="checkbox"/> 1940	<input type="checkbox"/> Restaurato	<input checked="" type="checkbox"/> Medio	<input type="checkbox"/> Mattoni	<input type="checkbox"/> Legno e laterizio	<input type="checkbox"/> Portoghesi	<input checked="" type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Orto	<input type="checkbox"/> 2° Casa	<input checked="" type="checkbox"/> No
<input type="checkbox"/> CTR	<input type="checkbox"/> Adeguato con servizi	<input type="checkbox"/> Cattivo	<input type="checkbox"/> Conci di pietra	<input type="checkbox"/> Ferro e laterizio	<input checked="" type="checkbox"/> Coppi e tegoli	Piani fuori terra: 1	<input type="checkbox"/> Boscato	<input type="checkbox"/> Deposito/Magazzino	
<input type="checkbox"/> 2007	<input type="checkbox"/> Ristrutturato	<input type="checkbox"/> Cantiere	<input type="checkbox"/> Legno	<input type="checkbox"/> Laterizio armato	<input type="checkbox"/> Eternit		<input checked="" type="checkbox"/> Abbandonato	<input type="checkbox"/> Turistico	
	<input type="checkbox"/> Diverso		<input type="checkbox"/> Lamiera		<input type="checkbox"/> Lamiera		<input type="checkbox"/> Piscina	<input checked="" type="checkbox"/> Abbandonato	
			<input type="checkbox"/> Blocchi di cemento armato		<input type="checkbox"/> Altro		<input type="checkbox"/> Prato	<input type="checkbox"/> Stalla	
			<input type="checkbox"/> Mista		<input type="checkbox"/> Non ha copertura		<input type="checkbox"/> Tennis	<input type="checkbox"/> Chiesa	
							<input type="checkbox"/> Garage		

NOTE: FORNO


CTR (Scala 1:10.000 / Scala 1:2.000)



PERICOLOSITA' IDRAULICA ELEVATA (PIE)  
 PERICOLOSITA' IDRAULICA MOLTO ELEVATA (PIME)



VINCOLI:  IDROGEOLOGICO  
 PAESAGGISTICO e  FLUVIALE



**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (Scheda N°73C)**



## Comune di Monteverdi M.mo Indagine sul patrimonio edilizio esistente

### Scheda N°74




Toponimo:	Via:	N°	Loc: <b>BAGNOLI</b>	Identificativo Catastale: F. - P.					
Regesto dei Beni Culturali	Aggiornamento: Si			Tipo edilizio: Edificio Rurale					
EPOCA	STATO EDIFICIO	STATO DI CONSERVAZIONE	STRUTTURE IN ELEVAZIONE	SOLAI	MANTO DI COPERTURA	SUPERFETAZIONI	RESEDE	USO	INTERRATO
<input type="checkbox"/> 1825 <input type="checkbox"/> 1940 <input type="checkbox"/> CTR <input checked="" type="checkbox"/> 2007	<input checked="" type="checkbox"/> Originario <input type="checkbox"/> Restaurato <input type="checkbox"/> Adeguato con servizi <input type="checkbox"/> Ristrutturato <input type="checkbox"/> Diverso	<input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Medio <input checked="" type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Cantiere	<input type="checkbox"/> Intonacate a vista <input type="checkbox"/> Mattoni <input checked="" type="checkbox"/> Conci di pietra <input type="checkbox"/> Legno <input type="checkbox"/> Lamiera <input type="checkbox"/> Blocchi di cemento armato <input type="checkbox"/> Mista	<input type="checkbox"/> Volta in laterizio <input type="checkbox"/> Legno e laterizio <input type="checkbox"/> Ferro e laterizio <input type="checkbox"/> Laterizio armato	<input type="checkbox"/> Marsigliesi <input type="checkbox"/> Portoghesi <input checked="" type="checkbox"/> Coppi e tegoli <input type="checkbox"/> Eternit <input type="checkbox"/> Lamiera <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Non ha copertura	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No  Piani fuori terra: 2	<input type="checkbox"/> Giardino <input type="checkbox"/> Orto <input type="checkbox"/> Boscato <input checked="" type="checkbox"/> Abbandonato <input type="checkbox"/> Piscina <input type="checkbox"/> Prato <input type="checkbox"/> Tennis <input type="checkbox"/> Garage	<input type="checkbox"/> Residenziale <input type="checkbox"/> 2° Casa <input type="checkbox"/> Deposito/Magazzino <input type="checkbox"/> Turistico <input checked="" type="checkbox"/> Abbandonato <input type="checkbox"/> Stalla <input type="checkbox"/> Chiesa	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No

NOTE:

CTR (Scala 1:10.000 / Scala 1:2.000)

PERICOLOSITA' IDRAULICA ELEVATA (PIE)  
 PERICOLOSITA' IDRAULICA MOLTO ELEVATA (PIME)

VINCOLI:  IDROGEOLOGICO  
 PAESAGGISTICO e  FLUVIALE



**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (Scheda N°74)**



## Comune di Monteverdi M.mo Indagine sul patrimonio edilizio esistente

### Scheda N°75

Toponimo:	Via:	N°	Loc: <b>BAGNOLI</b>	Identificativo Catastale: F. - P.
Regesto dei Beni Culturali	Aggiornamento: Si			Tipo edilizio: Edificio Rurale



EPOCA	STATO EDIFICIO	STATO DI CONSERVAZIONE	STRUTTURE IN ELEVAZIONE	SOLAI	MANTO DI COPERTURA	SUPERFETAZIONI	RESEDE	USO	INTERRATO
<input type="checkbox"/> 1825	<input checked="" type="checkbox"/> Originario	<input checked="" type="checkbox"/> Buono	<input type="checkbox"/> Intonacate a vista	<input type="checkbox"/> Volta in laterizio	<input type="checkbox"/> Marsigliesi	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> Giardino	<input type="checkbox"/> Residenziale	<input type="checkbox"/> Si
<input type="checkbox"/> 1940	<input type="checkbox"/> Restaurato	<input type="checkbox"/> Medio	<input type="checkbox"/> Mattoni	<input type="checkbox"/> Legno e laterizio	<input type="checkbox"/> Portoghesi	<input checked="" type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Orto	<input checked="" type="checkbox"/> 2° Casa	<input checked="" type="checkbox"/> No
<input checked="" type="checkbox"/> CTR	<input type="checkbox"/> Adeguato con servizi	<input type="checkbox"/> Cattivo	<input checked="" type="checkbox"/> Conci di pietra	<input type="checkbox"/> Ferro e laterizio	<input checked="" type="checkbox"/> Coppi e tegoli	Piani fuori terra: 1	<input type="checkbox"/> Boscato	<input type="checkbox"/> Deposito/Magazzino	
<input type="checkbox"/> 2007	<input type="checkbox"/> Ristrutturato	<input type="checkbox"/> Cantiere	<input type="checkbox"/> Legno	<input type="checkbox"/> Laterizio armato	<input type="checkbox"/> Eternit		<input type="checkbox"/> Abbandonato	<input type="checkbox"/> Turistico	
	<input type="checkbox"/> Diverso		<input type="checkbox"/> Lamiera		<input type="checkbox"/> Lamiera		<input type="checkbox"/> Piscina	<input type="checkbox"/> Abbandonato	
			<input type="checkbox"/> Blocchi di cemento armato		<input type="checkbox"/> Altro		<input checked="" type="checkbox"/> Prato	<input type="checkbox"/> Stalla	
			<input type="checkbox"/> Mista		<input type="checkbox"/> Non ha copertura		<input type="checkbox"/> Tennis	<input type="checkbox"/> Chiesa	
							<input type="checkbox"/> Garage		

NOTE:

CTR (Scala 1:10.000 / Scala 1:2.000)

PERICOLOSITA' IDRAULICA ELEVATA (PIE)  
 PERICOLOSITA' IDRAULICA MOLTO ELEVATA (PIME)

VINCOLI:  IDROGEOLOGICO  
 PAESAGGISTICO e  FLUVIALE



**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (Scheda N°75)**



## Comune di Monteverdi M.mo Indagine sul patrimonio edilizio esistente

### Scheda N°76




Toponimo:	Via:	N°	Loc: <b>BAGNOLI</b>	Identificativo Catastale: F. - P.					
Regesto dei Beni Culturali	Aggiornamento: Si			Tipo edilizio: Edificio Rurale					
EPOCA	STATO EDIFICIO	STATO DI CONSERVAZIONE	STRUTTURE IN ELEVAZIONE	SOLAI	MANTO DI COPERTURA	SUPERFETAZIONI	RESEDE	USO	INTERRATO
<input type="checkbox"/> 1825 <input type="checkbox"/> 1940 <input type="checkbox"/> CTR <input type="checkbox"/> 2007	<input checked="" type="checkbox"/> Originario <input type="checkbox"/> Restaurato <input type="checkbox"/> Adeguato con servizi <input type="checkbox"/> Ristrutturato <input type="checkbox"/> Diverso	<input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Cantiere	<input type="checkbox"/> Intonacate a vista <input type="checkbox"/> Mattoni <input checked="" type="checkbox"/> Conci di pietra <input type="checkbox"/> Legno <input type="checkbox"/> Lamiera <input type="checkbox"/> Blocchi di cemento armato <input type="checkbox"/> Mista	<input type="checkbox"/> Volta in laterizio <input checked="" type="checkbox"/> Legno e laterizio <input type="checkbox"/> Ferro e laterizio <input type="checkbox"/> Laterizio armato	<input checked="" type="checkbox"/> Marsigliesi <input type="checkbox"/> Portoghesi <input type="checkbox"/> Coppi e tegoli <input type="checkbox"/> Eternit <input type="checkbox"/> Lamiera <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Non ha copertura	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No  Piani fuori terra: 0	<input type="checkbox"/> Giardino <input type="checkbox"/> Orto <input type="checkbox"/> Boscato <input type="checkbox"/> Abbandonato <input type="checkbox"/> Piscina <input type="checkbox"/> Prato <input type="checkbox"/> Tennis <input type="checkbox"/> Garage	<input type="checkbox"/> Residenziale <input type="checkbox"/> 2° Casa <input type="checkbox"/> Deposito/Magazzino <input type="checkbox"/> Turistico <input type="checkbox"/> Abbandonato <input type="checkbox"/> Stalla <input type="checkbox"/> Chiesa	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No

NOTE: CANTIERE

CTR (Scala 1:10.000 / Scala 1:2.000)

PERICOLOSITA' IDRAULICA ELEVATA (PIE)  
 PERICOLOSITA' IDRAULICA MOLTO ELEVATA (PIME)

VINCOLI:  IDROGEOLOGICO  
 PAESAGGISTICO e  FLUVIALE



**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (Scheda N°76)**



## Comune di Monteverdi M.mo

### Indagine sul patrimonio edilizio esistente

## Scheda N°77

Toponimo: <b>PODERE BAGNOLI</b>	Via:	N°	Loc: <b>BAGNOLI</b>	Identificativo Catastale: F. - P.
Regesto dei Beni Culturali	Aggiornamento: No			Tipo edilizio: Edificio Rurale



EPOCA	STATO EDIFICIO	STATO DI CONSERVAZIONE	STRUTTURE IN ELEVAZIONE	SOLAI	MANTO DI COPERTURA	SUPERFETAZIONI	RESEDE	USO	INTERRATO
<input type="checkbox"/> 1825	<input checked="" type="checkbox"/> Originario	<input checked="" type="checkbox"/> Buono	<input type="checkbox"/> Intonacate a vista	<input type="checkbox"/> Volta in laterizio	<input type="checkbox"/> Marsigliesi	<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> Giardino	<input checked="" type="checkbox"/> Residenziale	<input type="checkbox"/> Si
<input type="checkbox"/> 1940	<input type="checkbox"/> Restaurato	<input type="checkbox"/> Medio	<input type="checkbox"/> Mattoni	<input type="checkbox"/> Legno e laterizio	<input type="checkbox"/> Portoghesi	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Orto	<input type="checkbox"/> 2° Casa	<input checked="" type="checkbox"/> No
<input type="checkbox"/> CTR	<input type="checkbox"/> Adeguato con servizi	<input type="checkbox"/> Cattivo	<input type="checkbox"/> Conci di pietra	<input type="checkbox"/> Ferro e laterizio	<input checked="" type="checkbox"/> Coppi e tegoli	Piani fuori terra: 2	<input type="checkbox"/> Boscato	<input type="checkbox"/> Deposito/Magazzino	
<input type="checkbox"/> 2007	<input type="checkbox"/> Ristrutturato	<input type="checkbox"/> Cantiere	<input type="checkbox"/> Legno	<input type="checkbox"/> Laterizio armato	<input type="checkbox"/> Eternit		<input type="checkbox"/> Abbandonato	<input type="checkbox"/> Turistico	
	<input type="checkbox"/> Diverso		<input type="checkbox"/> Lamiera		<input type="checkbox"/> Lamiera		<input type="checkbox"/> Piscina	<input type="checkbox"/> Abbandonato	
			<input type="checkbox"/> Blocchi di cemento armato		<input type="checkbox"/> Altro		<input checked="" type="checkbox"/> Prato	<input type="checkbox"/> Stalla	
			<input checked="" type="checkbox"/> Mista		<input type="checkbox"/> Non ha copertura		<input type="checkbox"/> Tennis	<input type="checkbox"/> Chiesa	
							<input type="checkbox"/> Garage		

NOTE: IN PARTE ABBANDONATO

CTR (Scala 1:10.000 / Scala 1:2.000)

PERICOLOSITA' IDRAULICA ELEVATA (PIE)  
 PERICOLOSITA' IDRAULICA MOLTO ELEVATA (PIME)

VINCOLI:  IDROGEOLOGICO  
 PAESAGGISTICO e  FLUVIALE



**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (Scheda N°77)**



## Comune di Monteverdi M.mo


### Indagine sul patrimonio edilizio esistente

## Scheda N°78

Toponimo:	Via:	N°	Loc: <b>BAGNOLI</b>	Identificativo Catastale: F. - P.
Regesto dei Beni Culturali	Aggiornamento: No			Tipo edilizio: Annesso

EPOCA	STATO EDIFICIO	STATO DI CONSERVAZIONE	STRUTTURE IN ELEVAZIONE	SOLAI	MANTO DI COPERTURA	SUPERFETAZIONI	RESEDE	USO	INTERRATO
<input type="checkbox"/> 1825	<input checked="" type="checkbox"/> Originario	<input type="checkbox"/> Buono	<input type="checkbox"/> Intonacate a vista	<input type="checkbox"/> Volta in laterizio	<input type="checkbox"/> Marsigliesi	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> Giardino	<input type="checkbox"/> Residenziale	<input type="checkbox"/> Si
<input type="checkbox"/> 1940	<input type="checkbox"/> Restaurato	<input type="checkbox"/> Medio	<input type="checkbox"/> Mattoni	<input type="checkbox"/> Legno e laterizio	<input type="checkbox"/> Portoghesi	<input checked="" type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Orto	<input type="checkbox"/> 2° Casa	<input checked="" type="checkbox"/> No
<input type="checkbox"/> CTR	<input type="checkbox"/> Adeguato con servizi	<input checked="" type="checkbox"/> Cattivo	<input checked="" type="checkbox"/> Conci di pietra	<input type="checkbox"/> Ferro e laterizio	<input type="checkbox"/> Coppi e tegoli	Piani fuori terra: 1	<input type="checkbox"/> Boscato	<input type="checkbox"/> Deposito/Magazzino	
<input type="checkbox"/> 2007	<input type="checkbox"/> Ristrutturato	<input type="checkbox"/> Cantiere	<input type="checkbox"/> Legno	<input type="checkbox"/> Laterizio armato	<input type="checkbox"/> Eternit		<input checked="" type="checkbox"/> Abbandonato	<input type="checkbox"/> Turistico	
	<input type="checkbox"/> Diverso		<input type="checkbox"/> Lamiera		<input type="checkbox"/> Lamiera		<input type="checkbox"/> Piscina	<input checked="" type="checkbox"/> Abbandonato	
			<input type="checkbox"/> Blocchi di cemento armato		<input type="checkbox"/> Altro		<input type="checkbox"/> Prato	<input type="checkbox"/> Stalla	
			<input type="checkbox"/> Mista		<input type="checkbox"/> Non ha copertura		<input type="checkbox"/> Tennis	<input type="checkbox"/> Chiesa	
							<input type="checkbox"/> Garage		

NOTE: FABBRICATO FRANATO



**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (Scheda N°78)**



## Comune di Monteverdi M.mo

### Indagine sul patrimonio edilizio esistente

## Scheda N°79

Toponimo:	Via:	N°	Loc: <b>BAGNOLI</b>	Identificativo Catastale: F. - P.
Regesto dei Beni Culturali	Aggiornamento: Si			Tipo edilizio: Capannone



EPOCA	STATO EDIFICIO	STATO DI CONSERVAZIONE	STRUTTURE IN ELEVAZIONE	SOLAI	MANTO DI COPERTURA	SUPERFETAZIONI	RESEDE	USO	INTERRATO
<input type="checkbox"/> 1825	<input checked="" type="checkbox"/> Originario	<input type="checkbox"/> Buono	<input type="checkbox"/> Intonacate a vista	<input type="checkbox"/> Volta in laterizio	<input checked="" type="checkbox"/> Marsigliesi	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> Giardino	<input type="checkbox"/> Residenziale	<input type="checkbox"/> Si
<input type="checkbox"/> 1940	<input type="checkbox"/> Restaurato	<input type="checkbox"/> Medio	<input checked="" type="checkbox"/> Mattoni	<input type="checkbox"/> Legno e laterizio	<input type="checkbox"/> Portoghesi	<input checked="" type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Orto	<input type="checkbox"/> 2° Casa	<input checked="" type="checkbox"/> No
<input type="checkbox"/> CTR	<input type="checkbox"/> Adeguato con servizi	<input checked="" type="checkbox"/> Cattivo	<input type="checkbox"/> Conci di pietra	<input type="checkbox"/> Ferro e laterizio	<input type="checkbox"/> Coppi e tegoli	Piani fuori terra: 1	<input type="checkbox"/> Boscato	<input type="checkbox"/> Deposito/Magazzino	
<input type="checkbox"/> 2007	<input type="checkbox"/> Ristrutturato	<input type="checkbox"/> Cantiere	<input type="checkbox"/> Legno	<input type="checkbox"/> Laterizio armato	<input type="checkbox"/> Eternit		<input checked="" type="checkbox"/> Abbandonato	<input type="checkbox"/> Turistico	
	<input type="checkbox"/> Diverso		<input type="checkbox"/> Lamiera		<input type="checkbox"/> Lamiera		<input type="checkbox"/> Piscina	<input checked="" type="checkbox"/> Abbandonato	
			<input type="checkbox"/> Blocchi di cemento armato		<input type="checkbox"/> Altro		<input type="checkbox"/> Prato	<input type="checkbox"/> Stalla	
			<input type="checkbox"/> Mista		<input type="checkbox"/> Non ha copertura		<input type="checkbox"/> Tennis	<input type="checkbox"/> Chiesa	
							<input type="checkbox"/> Garage		

NOTE:

CTR (Scala 1:10.000 / Scala 1:2.000)

PERICOLOSITA' IDRAULICA ELEVATA (PIE)  
 PERICOLOSITA' IDRAULICA MOLTO ELEVATA (PIME)

VINCOLI:  IDROGEOLOGICO  
 PAESAGGISTICO e  FLUVIALE



**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (Scheda N°79)**



## Comune di Monteverdi M.mo Indagine sul patrimonio edilizio esistente

### Scheda N°80

Toponimo:	Via:	N°	Loc: <b>BAGNOLI</b>	Identificativo Catastale: F. - P.					
Regesto dei Beni Culturali	Aggiornamento: No			Tipo edilizio: Annesso					
EPOCA	STATO EDIFICIO	STATO DI CONSERVAZIONE	STRUTTURE IN ELEVAZIONE	SOLAI	MANTO DI COPERTURA	SUPERFETAZIONI	RESEDE	USO	INTERRATO
<input type="checkbox"/> 1825 <input type="checkbox"/> 1940 <input type="checkbox"/> CTR <input type="checkbox"/> 2007	<input checked="" type="checkbox"/> Originario <input type="checkbox"/> Restaurato <input type="checkbox"/> Adeguato con servizi <input type="checkbox"/> Ristrutturato <input type="checkbox"/> Diverso	<input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Medio <input checked="" type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Cantiere	<input type="checkbox"/> Intonacate a vista <input type="checkbox"/> Mattoni <input type="checkbox"/> Conci di pietra <input type="checkbox"/> Legno <input type="checkbox"/> Lamiera <input type="checkbox"/> Blocchi di cemento armato <input checked="" type="checkbox"/> Mista	<input type="checkbox"/> Volta in laterizio <input type="checkbox"/> Legno e laterizio <input type="checkbox"/> Ferro e laterizio <input type="checkbox"/> Laterizio armato	<input type="checkbox"/> Marsigliesi <input type="checkbox"/> Portoghesi <input checked="" type="checkbox"/> Coppi e tegoli <input type="checkbox"/> Eternit <input type="checkbox"/> Lamiera <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Non ha copertura	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No  Piani fuori terra: 1	<input type="checkbox"/> Giardino <input type="checkbox"/> Orto <input type="checkbox"/> Boscato <input checked="" type="checkbox"/> Abbandonato <input type="checkbox"/> Piscina <input type="checkbox"/> Prato <input type="checkbox"/> Tennis <input type="checkbox"/> Garage	<input type="checkbox"/> Residenziale <input type="checkbox"/> 2° Casa <input type="checkbox"/> Deposito/Magazzino <input type="checkbox"/> Turistico <input checked="" type="checkbox"/> Abbandonato <input type="checkbox"/> Stalla <input type="checkbox"/> Chiesa	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No

NOTE:

CTR (Scala 1:10.000 / Scala 1:2.000)

PERICOLOSITA' IDRAULICA ELEVATA (PIE)  
 PERICOLOSITA' IDRAULICA MOLTO ELEVATA (PIME)

VINCOLI:  IDROGEOLOGICO  
 PAESAGGISTICO e  FLUVIALE



**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (Scheda N° 80)**



## Comune di Monteverdi M.mo

### Indagine sul patrimonio edilizio esistente

## Scheda N°81


Toponimo:	Via:	N°	Loc: <b>BAGNOLI</b>	Identificativo Catastale: F. - P.					
Regesto dei Beni Culturali	Aggiornamento: No			Tipo edilizio: Annesso					
EPOCA	STATO EDIFICIO	STATO DI CONSERVAZIONE	STRUTTURE IN ELEVAZIONE	SOLAI	MANTO DI COPERTURA	SUPERFETAZIONI	RESEDE	USO	INTERRATO
<input type="checkbox"/> 1825 <input type="checkbox"/> 1940 <input type="checkbox"/> CTR <input type="checkbox"/> 2007	<input checked="" type="checkbox"/> Originario <input type="checkbox"/> Restaurato <input type="checkbox"/> Adeguato con servizi <input type="checkbox"/> Ristrutturato <input type="checkbox"/> Diverso	<input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Medio <input checked="" type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Cantiere	<input type="checkbox"/> Intonacate a vista <input type="checkbox"/> Mattoni <input type="checkbox"/> Conci di pietra <input checked="" type="checkbox"/> Legno <input type="checkbox"/> Lamiera <input type="checkbox"/> Blocchi di cemento armato <input type="checkbox"/> Mista	<input type="checkbox"/> Volta in laterizio <input type="checkbox"/> Legno e laterizio <input type="checkbox"/> Ferro e laterizio <input type="checkbox"/> Laterizio armato	<input type="checkbox"/> Marsigliesi <input type="checkbox"/> Portoghesi <input type="checkbox"/> Coppi e tegoli <input type="checkbox"/> Eternit <input checked="" type="checkbox"/> Lamiera <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Non ha copertura	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No  Piani fuori terra: 1	<input type="checkbox"/> Giardino <input type="checkbox"/> Orto <input type="checkbox"/> Boscato <input checked="" type="checkbox"/> Abbandonato <input type="checkbox"/> Piscina <input type="checkbox"/> Prato <input type="checkbox"/> Tennis <input type="checkbox"/> Garage	<input type="checkbox"/> Residenziale <input type="checkbox"/> 2° Casa <input type="checkbox"/> Deposito/Magazzino <input type="checkbox"/> Turistico <input checked="" type="checkbox"/> Abbandonato <input type="checkbox"/> Stalla <input type="checkbox"/> Chiesa	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No

NOTE:

CTR (Scala 1:10.000 / Scala 1:2.000)

PERICOLOSITA' IDRAULICA ELEVATA (PIE)  
 PERICOLOSITA' IDRAULICA MOLTO ELEVATA (PIME)

VINCOLI:  IDROGEOLOGICO  
 PAESAGGISTICO e  FLUVIALE



**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (Scheda N°81)**



## Comune di Monteverdi M.mo Indagine sul patrimonio edilizio esistente

### Scheda N°82



Toponimo:	Via:	N°	Loc: <b>BAGNOLI</b>	Identificativo Catastale: F. - P.					
Regesto dei Beni Culturali	Aggiornamento: No			Tipo edilizio: Annesso					
EPOCA	STATO EDIFICIO	STATO DI CONSERVAZIONE	STRUTTURE IN ELEVAZIONE	SOLAI	MANTO DI COPERTURA	SUPERFETAZIONI	RESEDE	USO	INTERRATO
<input type="checkbox"/> 1825 <input type="checkbox"/> 1940 <input type="checkbox"/> CTR <input type="checkbox"/> 2007	<input checked="" type="checkbox"/> Originario <input type="checkbox"/> Restaurato <input type="checkbox"/> Adeguato con servizi <input type="checkbox"/> Ristrutturato <input type="checkbox"/> Diverso	<input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Medio <input checked="" type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Cantiere	<input type="checkbox"/> Intonacate a vista <input type="checkbox"/> Mattoni <input type="checkbox"/> Conci di pietra <input checked="" type="checkbox"/> Legno <input type="checkbox"/> Lamiera <input type="checkbox"/> Blocchi di cemento armato <input type="checkbox"/> Mista	<input type="checkbox"/> Volta in laterizio <input type="checkbox"/> Legno e laterizio <input type="checkbox"/> Ferro e laterizio <input type="checkbox"/> Laterizio armato	<input type="checkbox"/> Marsigliesi <input type="checkbox"/> Portoghesi <input type="checkbox"/> Coppi e tegoli <input type="checkbox"/> Eternit <input checked="" type="checkbox"/> Lamiera <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Non ha copertura	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No  Piani fuori terra: 1	<input type="checkbox"/> Giardino <input type="checkbox"/> Orto <input type="checkbox"/> Boscato <input checked="" type="checkbox"/> Abbandonato <input type="checkbox"/> Piscina <input type="checkbox"/> Prato <input type="checkbox"/> Tennis <input type="checkbox"/> Garage	<input type="checkbox"/> Residenziale <input type="checkbox"/> 2° Casa <input type="checkbox"/> Deposito/Magazzino <input type="checkbox"/> Turistico <input checked="" type="checkbox"/> Abbandonato <input type="checkbox"/> Stalla <input type="checkbox"/> Chiesa	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No

NOTE:

CTR (Scala 1:10.000 / Scala 1:2.000)

PERICOLOSITA' IDRAULICA ELEVATA (PIE)  
 PERICOLOSITA' IDRAULICA MOLTO ELEVATA (PIME)

VINCOLI:  IDROGEOLOGICO  
 PAESAGGISTICO e  FLUVIALE



**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (Scheda N° 82)**



## Comune di Monteverdi M.mo

### Indagine sul patrimonio edilizio esistente

### Scheda N°83

Toponimo:	Via:	N°	Loc: <b>BAGNOLI</b>	Identificativo Catastale: F. - P.
Regesto dei Beni Culturali	Aggiornamento: Si			Tipo edilizio: Annesso


EPOCA	STATO EDIFICIO	STATO DI CONSERVAZIONE	STRUTTURE IN ELEVAZIONE	SOLAI	MANTO DI COPERTURA	SUPERFETAZIONI	RESEDE	USO	INTERRATO
<input type="checkbox"/> 1825	<input checked="" type="checkbox"/> Originario	<input type="checkbox"/> Buono	<input type="checkbox"/> Intonacate a vista	<input type="checkbox"/> Volta in laterizio	<input type="checkbox"/> Marsigliesi	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> Giardino	<input type="checkbox"/> Residenziale	<input type="checkbox"/> Si
<input type="checkbox"/> 1940	<input type="checkbox"/> Restaurato	<input type="checkbox"/> Medio	<input type="checkbox"/> Mattoni	<input type="checkbox"/> Legno e laterizio	<input type="checkbox"/> Portoghesi	<input checked="" type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Orto	<input type="checkbox"/> 2° Casa	<input type="checkbox"/> No
<input type="checkbox"/> CTR	<input type="checkbox"/> Adeguato con servizi	<input checked="" type="checkbox"/> Cattivo	<input checked="" type="checkbox"/> Conci di pietra	<input type="checkbox"/> Ferro e laterizio	<input checked="" type="checkbox"/> Coppi e tegoli	Piani fuori terra: 1	<input type="checkbox"/> Boscato	<input type="checkbox"/> Deposito/Magazzino	
<input type="checkbox"/> 2007	<input type="checkbox"/> Ristrutturato	<input type="checkbox"/> Cantiere	<input type="checkbox"/> Legno	<input type="checkbox"/> Laterizio armato	<input type="checkbox"/> Eternit		<input checked="" type="checkbox"/> Abbandonato	<input type="checkbox"/> Turistico	
	<input type="checkbox"/> Diverso		<input type="checkbox"/> Lamiera		<input type="checkbox"/> Lamiera		<input type="checkbox"/> Piscina	<input checked="" type="checkbox"/> Abbandonato	
			<input type="checkbox"/> Blocchi di cemento armato		<input type="checkbox"/> Altro		<input type="checkbox"/> Prato	<input type="checkbox"/> Stalla	
			<input type="checkbox"/> Mista		<input type="checkbox"/> Non ha copertura		<input type="checkbox"/> Tennis	<input type="checkbox"/> Chiesa	
							<input type="checkbox"/> Garage		

NOTE:

CTR (Scala 1:10.000 / Scala 1:2.000)

PERICOLOSITA' IDRAULICA ELEVATA (PIE)  
 PERICOLOSITA' IDRAULICA MOLTO ELEVATA (PIME)

VINCOLI:  IDROGEOLOGICO  
 PAESAGGISTICO e  FLUVIALE



**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (Scheda N°83)**



## Comune di Monteverdi M.mo

### Indagine sul patrimonio edilizio esistente

## Scheda N°84




Toponimo: <b>LA CA' AL COLLE</b>		Via:	N°	Loc: <b>LA BADIA</b>	Identificativo Catastale: F. - P.				
Regesto dei Beni Culturali		Aggiornamento: No			Tipo edilizio: Edificio Rurale				
EPOCA	STATO EDIFICIO	STATO DI CONSERVAZIONE	STRUTTURE IN ELEVAZIONE	SOLAI	MANTO DI COPERTURA	SUPERFETAZIONI	RESEDE	USO	INTERRATO
<input type="checkbox"/> 1825 <input type="checkbox"/> 1940 <input checked="" type="checkbox"/> CTR <input type="checkbox"/> 2007	<input type="checkbox"/> Originario <input checked="" type="checkbox"/> Restaurato <input type="checkbox"/> Adeguato con servizi <input type="checkbox"/> Ristrutturato <input type="checkbox"/> Diverso	<input checked="" type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Cantiere	<input type="checkbox"/> Intonacate a vista <input type="checkbox"/> Mattoni <input checked="" type="checkbox"/> Conci di pietra <input type="checkbox"/> Legno <input type="checkbox"/> Lamiera <input type="checkbox"/> Blocchi di cemento armato <input type="checkbox"/> Mista	<input type="checkbox"/> Volta in laterizio <input type="checkbox"/> Legno e laterizio <input type="checkbox"/> Ferro e laterizio <input type="checkbox"/> Laterizio armato	<input type="checkbox"/> Marsigliesi <input type="checkbox"/> Portoghesi <input checked="" type="checkbox"/> Coppi e tegoli <input type="checkbox"/> Eternit <input type="checkbox"/> Lamiera <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Non ha copertura	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No  Piani fuori terra: 2	<input type="checkbox"/> Giardino <input type="checkbox"/> Orto <input type="checkbox"/> Boscato <input type="checkbox"/> Abbandonato <input type="checkbox"/> Piscina <input checked="" type="checkbox"/> Prato <input type="checkbox"/> Tennis <input type="checkbox"/> Garage	<input checked="" type="checkbox"/> Residenziale <input type="checkbox"/> 2° Casa <input type="checkbox"/> Deposito/Magazzino <input type="checkbox"/> Turistico <input type="checkbox"/> Abbandonato <input type="checkbox"/> Stalla <input type="checkbox"/> Chiesa	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No

NOTE:

CTR (Scala 1:10.000 / Scala 1:2.000)

PERICOLOSITA' IDRAULICA ELEVATA (PIE)  
 PERICOLOSITA' IDRAULICA MOLTO ELEVATA (PIME)

VINCOLI:  IDROGEOLOGICO  
 PAESAGGISTICO e  FLUVIALE



**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (Scheda N°84)**



## Comune di Monteverdi M.mo

### Indagine sul patrimonio edilizio esistente




### Scheda N°84A

Toponimo: <b>LA CA' AL COLLE</b>	Via:	N°	Loc: <b>LA BADIA</b>	Identificativo Catastale: F. - P.
Regesto dei Beni Culturali	Aggiornamento: No			Tipo edilizio: Annesso

EPOCA	STATO EDIFICIO	STATO DI CONSERVAZIONE	STRUTTURE IN ELEVAZIONE	SOLAI	MANTO DI COPERTURA	SUPERFETAZIONI	RESEDE	USO	INTERRATO
<input type="checkbox"/> 1825	<input checked="" type="checkbox"/> Originario	<input type="checkbox"/> Buono	<input checked="" type="checkbox"/> Intonacate a vista	<input type="checkbox"/> Volta in laterizio	<input type="checkbox"/> Marsigliesi	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> Giardino	<input type="checkbox"/> Residenziale	<input type="checkbox"/> Si
<input type="checkbox"/> 1940	<input type="checkbox"/> Restaurato	<input checked="" type="checkbox"/> Medio	<input type="checkbox"/> Mattoni	<input type="checkbox"/> Legno e laterizio	<input type="checkbox"/> Portoghesi	<input checked="" type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Orto	<input type="checkbox"/> 2° Casa	<input checked="" type="checkbox"/> No
<input checked="" type="checkbox"/> CTR	<input type="checkbox"/> Adeguato con servizi	<input type="checkbox"/> Cattivo	<input type="checkbox"/> Conci di pietra	<input type="checkbox"/> Ferro e laterizio	<input type="checkbox"/> Coppi e tegoli	Piani fuori terra: 1	<input type="checkbox"/> Boscato	<input checked="" type="checkbox"/> Deposito/Magazzino	
<input type="checkbox"/> 2007	<input type="checkbox"/> Ristrutturato	<input type="checkbox"/> Cantiere	<input type="checkbox"/> Legno	<input type="checkbox"/> Laterizio armato	<input type="checkbox"/> Eternit		<input type="checkbox"/> Abbandonato	<input type="checkbox"/> Turistico	
	<input type="checkbox"/> Diverso		<input type="checkbox"/> Lamiera		<input checked="" type="checkbox"/> Lamiera		<input type="checkbox"/> Piscina	<input type="checkbox"/> Abbandonato	
			<input type="checkbox"/> Blocchi di cemento armato		<input type="checkbox"/> Altro		<input checked="" type="checkbox"/> Prato	<input type="checkbox"/> Stalla	
			<input type="checkbox"/> Mista		<input type="checkbox"/> Non ha copertura		<input type="checkbox"/> Tennis	<input type="checkbox"/> Chiesa	
							<input type="checkbox"/> Garage		

NOTE: COPERTURA, LAMIERA

CTR (Scala 1:10.000 / Scala 1:2.000)	<input type="checkbox"/> PERICOLOSITA' IDRAULICA ELEVATA (PIE) <input type="checkbox"/> PERICOLOSITA' IDRAULICA MOLTO ELEVATA (PIME)	VINCOLI: <input type="checkbox"/> IDROGEOLOGICO <input type="checkbox"/> PAESAGGISTICO e <input type="checkbox"/> FLUVIALE
--------------------------------------	---	---



**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (Scheda N°84A)**



## Comune di Monteverdi M.mo

### Indagine sul patrimonio edilizio esistente

## Scheda N°85



Toponimo: <b>LA CASETTA</b>	Via:	N°	Loc: <b>LA BADIA</b>	Identificativo Catastale: F. - P.					
Regesto dei Beni Culturali	Aggiornamento: No			Tipo edilizio: Edificio Rurale					
EPOCA	STATO EDIFICIO	STATO DI CONSERVAZIONE	STRUTTURE IN ELEVAZIONE	SOLAI	MANTO DI COPERTURA	SUPERFETAZIONI	RESEDE	USO	INTERRATO
<input type="checkbox"/> 1825 <input checked="" type="checkbox"/> 1940 <input type="checkbox"/> CTR <input type="checkbox"/> 2007	<input checked="" type="checkbox"/> Originario <input type="checkbox"/> Restaurato <input type="checkbox"/> Adeguato con servizi <input type="checkbox"/> Ristrutturato <input type="checkbox"/> Diverso	<input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Medio <input checked="" type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Cantiere	<input type="checkbox"/> Intonacate a vista <input type="checkbox"/> Mattoni <input checked="" type="checkbox"/> Conci di pietra <input type="checkbox"/> Legno <input type="checkbox"/> Lamiera <input type="checkbox"/> Blocchi di cemento armato <input type="checkbox"/> Mista	<input type="checkbox"/> Volta in laterizio <input type="checkbox"/> Legno e laterizio <input type="checkbox"/> Ferro e laterizio <input type="checkbox"/> Laterizio armato	<input checked="" type="checkbox"/> Marsigliesi <input type="checkbox"/> Portoghesi <input type="checkbox"/> Coppi e tegoli <input type="checkbox"/> Eternit <input type="checkbox"/> Lamiera <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Non ha copertura	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No  Piani fuori terra: 1	<input type="checkbox"/> Giardino <input type="checkbox"/> Orto <input type="checkbox"/> Boscato <input checked="" type="checkbox"/> Abbandonato <input type="checkbox"/> Piscina <input type="checkbox"/> Prato <input type="checkbox"/> Tennis <input type="checkbox"/> Garage	<input type="checkbox"/> Residenziale <input type="checkbox"/> 2° Casa <input type="checkbox"/> Deposito/Magazzino <input type="checkbox"/> Turistico <input checked="" type="checkbox"/> Abbandonato <input type="checkbox"/> Stalla <input type="checkbox"/> Chiesa	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No

NOTE:

CTR (Scala 1:10.000 / Scala 1:2.000)

PERICOLOSITA' IDRAULICA ELEVATA (PIE)  
 PERICOLOSITA' IDRAULICA MOLTO ELEVATA (PIME)

VINCOLI:  IDROGEOLOGICO  
 PAESAGGISTICO e  FLUVIALE



**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (Scheda N°85)**

