

Comune di Monteverdi M.mo

Indagine sul patrimonio edilizio esistente

Scheda N°1

Toponimo: MOLINO DEL BALZONE	Via:	N°	Loc: CONSALVO	Identificativo Catastale: F. - P.
Regesto dei Beni Culturali	Aggiornamento: No			Tipo edilizio: Edificio Rurale


EPOCA	STATO EDIFICIO	STATO DI CONSERVAZIONE	STRUTTURE IN ELEVAZIONE	SOLAI	MANTO DI COPERTURA	SUPERFETAZIONI	RESEDE	USO	INTERRATO
<input type="checkbox"/> 1825	<input checked="" type="checkbox"/> Originario	<input type="checkbox"/> Buono	<input type="checkbox"/> Intonacate a vista	<input type="checkbox"/> Volta in laterizio	<input type="checkbox"/> Marsigliesi	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> Giardino	<input type="checkbox"/> Residenziale	<input type="checkbox"/> Si
<input checked="" type="checkbox"/> 1940	<input type="checkbox"/> Restaurato	<input type="checkbox"/> Medio	<input type="checkbox"/> Mattoni	<input checked="" type="checkbox"/> Legno e laterizio	<input type="checkbox"/> Portoghesi	<input checked="" type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Orto	<input type="checkbox"/> 2° Casa	<input checked="" type="checkbox"/> No
<input type="checkbox"/> CTR	<input type="checkbox"/> Adeguato con servizi	<input checked="" type="checkbox"/> Cattivo	<input type="checkbox"/> Conci di pietra	<input type="checkbox"/> Ferro e laterizio	<input checked="" type="checkbox"/> Coppi e tegoli	Piani fuori terra: 2	<input type="checkbox"/> Boscato	<input type="checkbox"/> Deposito/Magazzino	
<input type="checkbox"/> 2007	<input type="checkbox"/> Ristrutturato	<input type="checkbox"/> Cantiere	<input type="checkbox"/> Legno	<input type="checkbox"/> Laterizio armato	<input type="checkbox"/> Eternit		<input checked="" type="checkbox"/> Abbandonato	<input type="checkbox"/> Turistico	
	<input type="checkbox"/> Diverso		<input type="checkbox"/> Lamiera		<input type="checkbox"/> Lamiera		<input type="checkbox"/> Piscina	<input checked="" type="checkbox"/> Abbandonato	
			<input type="checkbox"/> Blocchi di cemento armato		<input type="checkbox"/> Altro		<input type="checkbox"/> Prato	<input type="checkbox"/> Stalla	
			<input checked="" type="checkbox"/> Mista		<input type="checkbox"/> Non ha copertura		<input type="checkbox"/> Tennis	<input type="checkbox"/> Chiesa	
							<input type="checkbox"/> Garage		

NOTE:


CTR (Scala 1:10.000 / Scala 1:2.000)



PERICOLOSITA' IDRAULICA ELEVATA (PIE)
 PERICOLOSITA' IDRAULICA MOLTO ELEVATA (PIME)



VINCOLI: IDROGEOLOGICO
 PAESAGGISTICO e FLUVIALE



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (Scheda N°1)



Comune di Monteverdi M.mo Indagine sul patrimonio edilizio esistente

Scheda N°1A

Toponimo: MOLINO DEL BALZONE	Via:	N°	Loc: CONSALVO	Identificativo Catastale: F. - P.
Regesto dei Beni Culturali	Aggiornamento: No			Tipo edilizio: Edificio Rurale


EPOCA	STATO EDIFICIO	STATO DI CONSERVAZIONE	STRUTTURE IN ELEVAZIONE	SOLAI	MANTO DI COPERTURA	SUPERFETAZIONI	RESEDE	USO	INTERRATO
<input type="checkbox"/> 1825	<input checked="" type="checkbox"/> Originario	<input type="checkbox"/> Buono	<input type="checkbox"/> Intonacate a vista	<input type="checkbox"/> Volta in laterizio	<input checked="" type="checkbox"/> Marsigliesi	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> Giardino	<input type="checkbox"/> Residenziale	<input type="checkbox"/> Si
<input checked="" type="checkbox"/> 1940	<input type="checkbox"/> Restaurato	<input type="checkbox"/> Medio	<input type="checkbox"/> Mattoni	<input type="checkbox"/> Legno e laterizio	<input type="checkbox"/> Portoghesi	<input checked="" type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Orto	<input type="checkbox"/> 2° Casa	<input checked="" type="checkbox"/> No
<input type="checkbox"/> CTR	<input type="checkbox"/> Adeguato con servizi	<input checked="" type="checkbox"/> Cattivo	<input type="checkbox"/> Conci di pietra	<input type="checkbox"/> Ferro e laterizio	<input type="checkbox"/> Coppi e tegoli	Piani fuori terra: 2	<input type="checkbox"/> Boscato	<input type="checkbox"/> Deposito/Magazzino	
<input type="checkbox"/> 2007	<input type="checkbox"/> Ristrutturato	<input type="checkbox"/> Cantiere	<input type="checkbox"/> Legno	<input type="checkbox"/> Laterizio armato	<input type="checkbox"/> Eternit		<input checked="" type="checkbox"/> Abbandonato	<input type="checkbox"/> Turistico	
	<input type="checkbox"/> Diverso		<input type="checkbox"/> Lamiera		<input type="checkbox"/> Lamiera		<input type="checkbox"/> Piscina	<input checked="" type="checkbox"/> Abbandonato	
			<input type="checkbox"/> Blocchi di cemento armato		<input type="checkbox"/> Altro		<input type="checkbox"/> Prato	<input type="checkbox"/> Stalla	
			<input checked="" type="checkbox"/> Mista		<input type="checkbox"/> Non ha copertura		<input type="checkbox"/> Tennis	<input type="checkbox"/> Chiesa	
							<input type="checkbox"/> Garage		

NOTE:


CTR (Scala 1:10.000 / Scala 1:2.000)



PERICOLOSITA' IDRAULICA ELEVATA (PIE)
 PERICOLOSITA' IDRAULICA MOLTO ELEVATA (PIME)



VINCOLI: IDROGEOLOGICO
 PAESAGGISTICO e FLUVIALE



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (Scheda N°1A)



Comune di Monteverdi M.mo Indagine sul patrimonio edilizio esistente

Scheda N°1B

Toponimo: MOLINO DEL BALZONE	Via:	N°	Loc: CONSALVO	Identificativo Catastale: F. - P.
Regesto dei Beni Culturali	Aggiornamento: No			Tipo edilizio: Annesso



EPOCA	STATO EDIFICIO	STATO DI CONSERVAZIONE	STRUTTURE IN ELEVAZIONE	SOLAI	MANTO DI COPERTURA	SUPERFETAZIONI	RESEDE	USO	INTERRATO
<input type="checkbox"/> 1825	<input checked="" type="checkbox"/> Originario	<input type="checkbox"/> Buono	<input type="checkbox"/> Intonacate a vista	<input type="checkbox"/> Volta in laterizio	<input type="checkbox"/> Marsigliesi	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> Giardino	<input type="checkbox"/> Residenziale	<input type="checkbox"/> Si
<input checked="" type="checkbox"/> 1940	<input type="checkbox"/> Restaurato	<input type="checkbox"/> Medio	<input type="checkbox"/> Mattoni	<input type="checkbox"/> Legno e laterizio	<input type="checkbox"/> Portoghesi	<input checked="" type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Orto	<input type="checkbox"/> 2° Casa	<input checked="" type="checkbox"/> No
<input type="checkbox"/> CTR	<input type="checkbox"/> Adeguato con servizi	<input checked="" type="checkbox"/> Cattivo	<input type="checkbox"/> Conci di pietra	<input type="checkbox"/> Ferro e laterizio	<input type="checkbox"/> Coppi e tegoli	Piani fuori terra: 1	<input type="checkbox"/> Boscato	<input type="checkbox"/> Deposito/Magazzino	
<input type="checkbox"/> 2007	<input type="checkbox"/> Ristrutturato	<input type="checkbox"/> Cantiere	<input type="checkbox"/> Legno	<input type="checkbox"/> Laterizio armato	<input type="checkbox"/> Eternit		<input checked="" type="checkbox"/> Abbandonato	<input type="checkbox"/> Turistico	
	<input type="checkbox"/> Diverso		<input type="checkbox"/> Lamiera	<input type="checkbox"/> Altro	<input type="checkbox"/> Lamiera		<input type="checkbox"/> Piscina	<input checked="" type="checkbox"/> Abbandonato	
			<input type="checkbox"/> Blocchi di cemento armato	<input type="checkbox"/> Non ha copertura	<input type="checkbox"/> Altro		<input type="checkbox"/> Prato	<input type="checkbox"/> Stalla	
			<input checked="" type="checkbox"/> Mista		<input type="checkbox"/> Non ha copertura		<input type="checkbox"/> Tennis	<input type="checkbox"/> Chiesa	
							<input type="checkbox"/> Garage		

NOTE:

CTR (Scala 1:10.000 / Scala 1:2.000)

PERICOLOSITA' IDRAULICA ELEVATA (PIE)
 PERICOLOSITA' IDRAULICA MOLTO ELEVATA (PIME)

VINCOLI: IDROGEOLOGICO
 PAESAGGISTICO e FLUVIALE



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (Scheda N°1B)



Comune di Monteverdi M.mo

Indagine sul patrimonio edilizio esistente

Scheda N°2



Toponimo: POD. SAN LUIGI	Via:	N°	Loc: CONSALVO	Identificativo Catastale: F. - P.					
Regesto dei Beni Culturali	Aggiornamento: No			Tipo edilizio: Edificio Rurale					
EPOCA	STATO EDIFICIO	STATO DI CONSERVAZIONE	STRUTTURE IN ELEVAZIONE	SOLAI	MANTO DI COPERTURA	SUPERFETAZIONI	RESEDE	USO	INTERRATO
<input type="checkbox"/> 1825 <input checked="" type="checkbox"/> 1940 <input type="checkbox"/> CTR <input type="checkbox"/> 2007	<input checked="" type="checkbox"/> Originario <input type="checkbox"/> Restaurato <input type="checkbox"/> Adeguato con servizi <input type="checkbox"/> Ristrutturato <input type="checkbox"/> Diverso	<input type="checkbox"/> Buono <input checked="" type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Cantiere	<input type="checkbox"/> Intonacate a vista <input type="checkbox"/> Mattoni <input type="checkbox"/> Conci di pietra <input type="checkbox"/> Legno <input type="checkbox"/> Lamiera <input type="checkbox"/> Blocchi di cemento armato <input checked="" type="checkbox"/> Mista	<input type="checkbox"/> Volta in laterizio <input type="checkbox"/> Legno e laterizio <input type="checkbox"/> Ferro e laterizio <input type="checkbox"/> Laterizio armato	<input checked="" type="checkbox"/> Marsigliesi <input type="checkbox"/> Portoghesi <input type="checkbox"/> Coppi e tegoli <input type="checkbox"/> Eternit <input type="checkbox"/> Lamiera <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Non ha copertura	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No Piani fuori terra: 2	<input type="checkbox"/> Giardino <input type="checkbox"/> Orto <input type="checkbox"/> Boscato <input checked="" type="checkbox"/> Abbandonato <input type="checkbox"/> Piscina <input type="checkbox"/> Prato <input type="checkbox"/> Tennis <input type="checkbox"/> Garage	<input type="checkbox"/> Residenziale <input type="checkbox"/> 2° Casa <input type="checkbox"/> Deposito/Magazzino <input type="checkbox"/> Turistico <input checked="" type="checkbox"/> Abbandonato <input type="checkbox"/> Stalla <input type="checkbox"/> Chiesa	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No

NOTE:

CTR (Scala 1:10.000 / Scala 1:2.000)

PERICOLOSITA' IDRAULICA ELEVATA (PIE)
 PERICOLOSITA' IDRAULICA MOLTO ELEVATA (PIME)

VINCOLI: IDROGEOLOGICO
 PAESAGGISTICO e FLUVIALE



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (Scheda N°2)



Comune di Monteverdi M.mo Indagine sul patrimonio edilizio esistente

Scheda N°2A



Toponimo: POD. SAN LUIGI	Via:	N°	Loc: CONSALVO	Identificativo Catastale: F. - P.					
Regesto dei Beni Culturali	Aggiornamento: No			Tipo edilizio: Annesso					
EPOCA	STATO EDIFICIO	STATO DI CONSERVAZIONE	STRUTTURE IN ELEVAZIONE	SOLAI	MANTO DI COPERTURA	SUPERFETAZIONI	RESEDE	USO	INTERRATO
<input type="checkbox"/> 1825	<input checked="" type="checkbox"/> Originario	<input type="checkbox"/> Buono	<input type="checkbox"/> Intonacate a vista	<input type="checkbox"/> Volta in laterizio	<input checked="" type="checkbox"/> Marsigliesi	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> Giardino	<input type="checkbox"/> Residenziale	<input type="checkbox"/> Si
<input checked="" type="checkbox"/> 1940	<input type="checkbox"/> Restaurato	<input checked="" type="checkbox"/> Medio	<input type="checkbox"/> Mattoni	<input type="checkbox"/> Legno e laterizio	<input type="checkbox"/> Portoghesi	<input checked="" type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Orto	<input type="checkbox"/> 2° Casa	<input checked="" type="checkbox"/> No
<input type="checkbox"/> CTR	<input type="checkbox"/> Adeguato con servizi	<input type="checkbox"/> Cattivo	<input type="checkbox"/> Conci di pietra	<input type="checkbox"/> Ferro e laterizio	<input type="checkbox"/> Coppi e tegoli	Piani fuori terra: 1	<input type="checkbox"/> Boscato	<input type="checkbox"/> Deposito/Magazzino	
<input type="checkbox"/> 2007	<input type="checkbox"/> Ristrutturato	<input type="checkbox"/> Cantiere	<input type="checkbox"/> Legno	<input type="checkbox"/> Laterizio armato	<input type="checkbox"/> Eternit		<input checked="" type="checkbox"/> Abbandonato	<input type="checkbox"/> Turistico	
	<input type="checkbox"/> Diverso		<input type="checkbox"/> Lamiera		<input type="checkbox"/> Lamiera		<input type="checkbox"/> Piscina	<input checked="" type="checkbox"/> Abbandonato	
			<input type="checkbox"/> Blocchi di cemento armato		<input type="checkbox"/> Altro		<input type="checkbox"/> Prato	<input type="checkbox"/> Stalla	
			<input checked="" type="checkbox"/> Mista		<input type="checkbox"/> Non ha copertura		<input type="checkbox"/> Tennis	<input type="checkbox"/> Chiesa	
							<input type="checkbox"/> Garage		

NOTE:

CTR (Scala 1:10.000 / Scala 1:2.000)

PERICOLOSITA' IDRAULICA ELEVATA (PIE)
 PERICOLOSITA' IDRAULICA MOLTO ELEVATA (PIME)

VINCOLI: IDROGEOLOGICO
 PAESAGGISTICO e FLUVIALE



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (Scheda N°2A)



Comune di Monteverdi M.mo Indagine sul patrimonio edilizio esistente

Scheda N°3

Toponimo:	Via:	N°	Loc: CONSALVO	Identificativo Catastale: F. - P.
Regesto dei Beni Culturali	Aggiornamento: No			Tipo edilizio: Capannone

EPOCA	STATO EDIFICIO	STATO DI CONSERVAZIONE	STRUTTURE IN ELEVAZIONE	SOLAI	MANTO DI COPERTURA	SUPERFETAZIONI	RESEDE	USO	INTERRATO
<input type="checkbox"/> 1825	<input checked="" type="checkbox"/> Originario	<input checked="" type="checkbox"/> Buono	<input type="checkbox"/> Intonacate a vista	<input type="checkbox"/> Volta in laterizio	<input type="checkbox"/> Marsigliesi	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> Giardino	<input type="checkbox"/> Residenziale	<input type="checkbox"/> Si
<input type="checkbox"/> 1940	<input type="checkbox"/> Restaurato	<input type="checkbox"/> Medio	<input type="checkbox"/> Mattoni	<input type="checkbox"/> Legno e laterizio	<input type="checkbox"/> Portoghesi	<input checked="" type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Orto	<input type="checkbox"/> 2° Casa	<input checked="" type="checkbox"/> No
<input checked="" type="checkbox"/> CTR	<input type="checkbox"/> Adeguato con servizi	<input type="checkbox"/> Cattivo	<input type="checkbox"/> Conci di pietra	<input type="checkbox"/> Ferro e laterizio	<input type="checkbox"/> Coppi e tegoli	Piani fuori terra: 1	<input type="checkbox"/> Boscato	<input checked="" type="checkbox"/> Deposito/Magazzino	
<input type="checkbox"/> 2007	<input type="checkbox"/> Ristrutturato	<input type="checkbox"/> Cantiere	<input type="checkbox"/> Legno	<input type="checkbox"/> Laterizio armato	<input checked="" type="checkbox"/> Eternit		<input type="checkbox"/> Abbandonato	<input type="checkbox"/> Turistico	
	<input type="checkbox"/> Diverso		<input type="checkbox"/> Lamiera	<input type="checkbox"/> Altro	<input type="checkbox"/> Lamiera	<input type="checkbox"/> Piscina	<input type="checkbox"/> Piscina	<input type="checkbox"/> Abbandonato	
			<input type="checkbox"/> Blocchi di cemento armato	<input type="checkbox"/> Non ha copertura	<input type="checkbox"/> Altro	<input checked="" type="checkbox"/> Prato	<input checked="" type="checkbox"/> Prato	<input type="checkbox"/> Stalla	
			<input checked="" type="checkbox"/> Mista		<input type="checkbox"/> Non ha copertura	<input type="checkbox"/> Tennis	<input type="checkbox"/> Tennis	<input type="checkbox"/> Chiesa	
						<input type="checkbox"/> Garage	<input type="checkbox"/> Garage		

NOTE: ANGAR PER PISTA AEREA, STRUT. ELEV. LAMIERA E BLOCCHI IN CEMENTO ARMATO



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (Scheda N°3)



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (Scheda N°4)



Comune di Monteverdi M.mo Indagine sul patrimonio edilizio esistente

Scheda N°5


Toponimo: POD. SANTA ZOE		Via:	N°	Loc: CONSALVO	Identificativo Catastale: F. - P.				
Regesto dei Beni Culturali		Aggiornamento: No			Tipo edilizio: Edificio Rurale				
EPOCA	STATO EDIFICIO	STATO DI CONSERVAZIONE	STRUTTURE IN ELEVAZIONE	SOLAI	MANTO DI COPERTURA	SUPERFETAZIONI	RESEDE	USO	INTERRATO
<input type="checkbox"/> 1825	<input checked="" type="checkbox"/> Originario	<input type="checkbox"/> Buono	<input type="checkbox"/> Intonacate a vista	<input type="checkbox"/> Volta in laterizio	<input type="checkbox"/> Marsigliesi	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> Giardino	<input type="checkbox"/> Residenziale	<input type="checkbox"/> Si
<input checked="" type="checkbox"/> 1940	<input type="checkbox"/> Restaurato	<input type="checkbox"/> Medio	<input type="checkbox"/> Mattoni	<input type="checkbox"/> Legno e laterizio	<input checked="" type="checkbox"/> Portoghesi	<input checked="" type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Orto	<input type="checkbox"/> 2° Casa	<input checked="" type="checkbox"/> No
<input type="checkbox"/> CTR	<input type="checkbox"/> Adeguato con servizi	<input checked="" type="checkbox"/> Cattivo	<input checked="" type="checkbox"/> Conci di pietra	<input type="checkbox"/> Ferro e laterizio	<input type="checkbox"/> Coppi e tegoli	Piani fuori terra: 2	<input type="checkbox"/> Boscato	<input type="checkbox"/> Deposito/Magazzino	
<input type="checkbox"/> 2007	<input type="checkbox"/> Ristrutturato	<input type="checkbox"/> Cantiere	<input type="checkbox"/> Legno	<input type="checkbox"/> Laterizio armato	<input type="checkbox"/> Eternit		<input checked="" type="checkbox"/> Abbandonato	<input type="checkbox"/> Turistico	
	<input type="checkbox"/> Diverso		<input type="checkbox"/> Lamiera	<input type="checkbox"/> Altro	<input type="checkbox"/> Lamiera		<input type="checkbox"/> Piscina	<input checked="" type="checkbox"/> Abbandonato	
			<input type="checkbox"/> Blocchi di cemento armato		<input type="checkbox"/> Non ha copertura		<input type="checkbox"/> Prato	<input type="checkbox"/> Stalla	
			<input type="checkbox"/> Mista				<input type="checkbox"/> Tennis	<input type="checkbox"/> Chiesa	
							<input type="checkbox"/> Garage		

NOTE:

CTR (Scala 1:10.000 / Scala 1:2.000)

PERICOLOSITA' IDRAULICA ELEVATA (PIE)
 PERICOLOSITA' IDRAULICA MOLTO ELEVATA (PIME)

VINCOLI: IDROGEOLOGICO
 PAESAGGISTICO e FLUVIALE



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (Scheda N°5)



Comune di Monteverdi M.mo

Indagine sul patrimonio edilizio esistente

Scheda N°5A


Toponimo: POD. SANTA ZOE		Via:	N°	Loc: CONSALVO	Identificativo Catastale: F. - P.				
Regesto dei Beni Culturali		Aggiornamento: Si			Tipo edilizio: Annesso				
EPOCA	STATO EDIFICIO	STATO DI CONSERVAZIONE	STRUTTURE IN ELEVAZIONE	SOLAI	MANTO DI COPERTURA	SUPERFETAZIONI	RESEDE	USO	INTERRATO
<input type="checkbox"/> 1825 <input checked="" type="checkbox"/> 1940 <input type="checkbox"/> CTR <input type="checkbox"/> 2007	<input checked="" type="checkbox"/> Originario <input type="checkbox"/> Restaurato <input type="checkbox"/> Adeguato con servizi <input type="checkbox"/> Ristrutturato <input type="checkbox"/> Diverso	<input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Medio <input checked="" type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Cantiere	<input type="checkbox"/> Intonacate a vista <input type="checkbox"/> Mattoni <input checked="" type="checkbox"/> Conci di pietra <input type="checkbox"/> Legno <input type="checkbox"/> Lamiera <input type="checkbox"/> Blocchi di cemento armato <input type="checkbox"/> Mista	<input type="checkbox"/> Volta in laterizio <input type="checkbox"/> Legno e laterizio <input type="checkbox"/> Ferro e laterizio <input type="checkbox"/> Laterizio armato	<input type="checkbox"/> Marsigliesi <input type="checkbox"/> Portoghesi <input type="checkbox"/> Coppi e tegoli <input type="checkbox"/> Eternit <input type="checkbox"/> Lamiera <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Non ha copertura	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No Piani fuori terra: 1	<input type="checkbox"/> Giardino <input type="checkbox"/> Orto <input type="checkbox"/> Boscato <input checked="" type="checkbox"/> Abbandonato <input type="checkbox"/> Piscina <input type="checkbox"/> Prato <input type="checkbox"/> Tennis <input type="checkbox"/> Garage	<input type="checkbox"/> Residenziale <input type="checkbox"/> 2° Casa <input type="checkbox"/> Deposito/Magazzino <input type="checkbox"/> Turistico <input checked="" type="checkbox"/> Abbandonato <input type="checkbox"/> Stalla <input type="checkbox"/> Chiesa	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No

NOTE:


CTR (Scala 1:10.000 / Scala 1:2.000)



PERICOLOSITA' IDRAULICA ELEVATA (PIE)
 PERICOLOSITA' IDRAULICA MOLTO ELEVATA (PIME)



VINCOLI: IDROGEOLOGICO
 PAESAGGISTICO e FLUVIALE



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (Scheda N°5A)



Comune di Monteverdi M.mo

Indagine sul patrimonio edilizio esistente

Scheda N°6

Toponimo: FATT. CONSALVO	Via: VAL DI CORNIA	N° 3	Loc: CONSALVO	Identificativo Catastale: F. - P.
Regesto dei Beni Culturali	Aggiornamento: No			Tipo edilizio: Edificio Rurale




EPOCA	STATO EDIFICIO	STATO DI CONSERVAZIONE	STRUTTURE IN ELEVAZIONE	SOLAI	MANTO DI COPERTURA	SUPERFETAZIONI	RESEDE	USO	INTERRATO
<input checked="" type="checkbox"/> 1825	<input type="checkbox"/> Originario	<input checked="" type="checkbox"/> Buono	<input type="checkbox"/> Intonacate a vista	<input checked="" type="checkbox"/> Volta in laterizio	<input type="checkbox"/> Marsigliesi	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> Giardino	<input checked="" type="checkbox"/> Residenziale	<input type="checkbox"/> Si
<input type="checkbox"/> 1940	<input checked="" type="checkbox"/> Restaurato	<input type="checkbox"/> Medio	<input type="checkbox"/> Mattoni	<input type="checkbox"/> Legno e laterizio	<input type="checkbox"/> Portoghesi	<input checked="" type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Orto	<input type="checkbox"/> 2° Casa	<input checked="" type="checkbox"/> No
<input type="checkbox"/> CTR	<input type="checkbox"/> Adeguato con servizi	<input type="checkbox"/> Cattivo	<input checked="" type="checkbox"/> Conci di pietra	<input type="checkbox"/> Ferro e laterizio	<input checked="" type="checkbox"/> Coppi e tegoli	Piani fuori terra: 2	<input type="checkbox"/> Boscato	<input type="checkbox"/> Deposito/Magazzino	
<input type="checkbox"/> 2007	<input type="checkbox"/> Ristrutturato	<input type="checkbox"/> Cantiere	<input type="checkbox"/> Legno	<input type="checkbox"/> Laterizio armato	<input type="checkbox"/> Eternit		<input type="checkbox"/> Abbandonato	<input type="checkbox"/> Turistico	
	<input type="checkbox"/> Diverso		<input type="checkbox"/> Lamiera		<input type="checkbox"/> Lamiera		<input type="checkbox"/> Piscina	<input type="checkbox"/> Abbandonato	
			<input type="checkbox"/> Blocchi di cemento armato		<input type="checkbox"/> Altro		<input type="checkbox"/> Prato	<input type="checkbox"/> Stalla	
			<input type="checkbox"/> Mista		<input type="checkbox"/> Non ha copertura		<input type="checkbox"/> Tennis	<input type="checkbox"/> Chiesa	
							<input type="checkbox"/> Garage		

NOTE:

CTR (Scala 1:10.000 / Scala 1:2.000)

PERICOLOSITA' IDRAULICA ELEVATA (PIE)
 PERICOLOSITA' IDRAULICA MOLTO ELEVATA (PIME)

VINCOLI: IDROGEOLOGICO
 PAESAGGISTICO e FLUVIALE



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (Scheda N°6)



Comune di Monteverdi M.mo Indagine sul patrimonio edilizio esistente

Scheda N°6A




Toponimo: FATT. CONSALVO		Via:	N°	Loc: CONSALVO	Identificativo Catastale: F. - P.				
Regesto dei Beni Culturali		Aggiornamento: No			Tipo edilizio: Edificio Rurale				
EPOCA	STATO EDIFICIO	STATO DI CONSERVAZIONE	STRUTTURE IN ELEVAZIONE	SOLAI	MANTO DI COPERTURA	SUPERFETAZIONI	RESEDE	USO	INTERRATO
<input checked="" type="checkbox"/> 1825 <input type="checkbox"/> 1940 <input type="checkbox"/> CTR <input type="checkbox"/> 2007	<input checked="" type="checkbox"/> Originario <input type="checkbox"/> Restaurato <input type="checkbox"/> Adeguato con servizi <input type="checkbox"/> Ristrutturato <input type="checkbox"/> Diverso	<input checked="" type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Cantiere	<input type="checkbox"/> Intonacate a vista <input type="checkbox"/> Mattoni <input checked="" type="checkbox"/> Conci di pietra <input type="checkbox"/> Legno <input type="checkbox"/> Lamiera <input type="checkbox"/> Blocchi di cemento armato <input type="checkbox"/> Mista	<input type="checkbox"/> Volta in laterizio <input type="checkbox"/> Legno e laterizio <input type="checkbox"/> Ferro e laterizio <input type="checkbox"/> Laterizio armato	<input type="checkbox"/> Marsigliesi <input type="checkbox"/> Portoghesi <input checked="" type="checkbox"/> Coppi e tegoli <input type="checkbox"/> Eternit <input type="checkbox"/> Lamiera <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Non ha copertura	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No Piani fuori terra: 1	<input checked="" type="checkbox"/> Giardino <input type="checkbox"/> Orto <input type="checkbox"/> Boscato <input type="checkbox"/> Abbandonato <input type="checkbox"/> Piscina <input type="checkbox"/> Prato <input type="checkbox"/> Tennis <input type="checkbox"/> Garage	<input type="checkbox"/> Residenziale <input type="checkbox"/> 2° Casa <input type="checkbox"/> Deposito/Magazzino <input type="checkbox"/> Turistico <input checked="" type="checkbox"/> Abbandonato <input type="checkbox"/> Stalla <input type="checkbox"/> Chiesa	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No

NOTE:

CTR (Scala 1:10.000 / Scala 1:2.000)

PERICOLOSITA' IDRAULICA ELEVATA (PIE)
 PERICOLOSITA' IDRAULICA MOLTO ELEVATA (PIME)

VINCOLI: IDROGEOLOGICO
 PAESAGGISTICO e FLUVIALE



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (Scheda N°6A)



Comune di Monteverdi M.mo Indagine sul patrimonio edilizio esistente

Scheda N°6B



Toponimo: FATT. CONSALVO		Via:	N°	Loc: CONSALVO	Identificativo Catastale: F. - P.				
Regesto dei Beni Culturali		Aggiornamento: No			Tipo edilizio: Annesso				
EPOCA	STATO EDIFICIO	STATO DI CONSERVAZIONE	STRUTTURE IN ELEVAZIONE	SOLAI	MANTO DI COPERTURA	SUPERFETAZIONI	RESEDE	USO	INTERRATO
<input checked="" type="checkbox"/> 1825 <input type="checkbox"/> 1940 <input type="checkbox"/> CTR <input type="checkbox"/> 2007	<input checked="" type="checkbox"/> Originario <input type="checkbox"/> Restaurato <input type="checkbox"/> Adeguato con servizi <input type="checkbox"/> Ristrutturato <input type="checkbox"/> Diverso	<input checked="" type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Cantiere	<input type="checkbox"/> Intonacate a vista <input type="checkbox"/> Mattoni <input checked="" type="checkbox"/> Conci di pietra <input type="checkbox"/> Legno <input type="checkbox"/> Lamiera <input type="checkbox"/> Blocchi di cemento armato <input type="checkbox"/> Mista	<input type="checkbox"/> Volta in laterizio <input type="checkbox"/> Legno e laterizio <input type="checkbox"/> Ferro e laterizio <input type="checkbox"/> Laterizio armato	<input type="checkbox"/> Marsigliesi <input type="checkbox"/> Portoghesi <input checked="" type="checkbox"/> Coppi e tegoli <input type="checkbox"/> Eternit <input type="checkbox"/> Lamiera <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Non ha copertura	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No Piani fuori terra: 1	<input checked="" type="checkbox"/> Giardino <input type="checkbox"/> Orto <input type="checkbox"/> Boscato <input type="checkbox"/> Abbandonato <input type="checkbox"/> Piscina <input type="checkbox"/> Prato <input type="checkbox"/> Tennis <input type="checkbox"/> Garage	<input type="checkbox"/> Residenziale <input type="checkbox"/> 2° Casa <input checked="" type="checkbox"/> Deposito/Magazzino <input type="checkbox"/> Turistico <input type="checkbox"/> Abbandonato <input type="checkbox"/> Stalla <input type="checkbox"/> Chiesa	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No

NOTE:

CTR (Scala 1:10.000 / Scala 1:2.000)

PERICOLOSITA' IDRAULICA ELEVATA (PIE)
 PERICOLOSITA' IDRAULICA MOLTO ELEVATA (PIME)

VINCOLI: IDROGEOLOGICO
 PAESAGGISTICO e FLUVIALE



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (Scheda N°6B)



Comune di Monteverdi M.mo Indagine sul patrimonio edilizio esistente

Scheda N°7

Toponimo:	Via:	N°	Loc: CONSALVO	Identificativo Catastale: F. - P.
Regesto dei Beni Culturali	Aggiornamento: No			Tipo edilizio: Edificio Rurale




EPOCA	STATO EDIFICIO	STATO DI CONSERVAZIONE	STRUTTURE IN ELEVAZIONE	SOLAI	MANTO DI COPERTURA	SUPERFETAZIONI	RESEDE	USO	INTERRATO
<input type="checkbox"/> 1825	<input checked="" type="checkbox"/> Originario	<input checked="" type="checkbox"/> Buono	<input type="checkbox"/> Intonacate a vista	<input type="checkbox"/> Volta in laterizio	<input type="checkbox"/> Marsigliesi	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> Giardino	<input type="checkbox"/> Residenziale	<input type="checkbox"/> Si
<input checked="" type="checkbox"/> 1940	<input type="checkbox"/> Restaurato	<input type="checkbox"/> Medio	<input type="checkbox"/> Mattoni	<input type="checkbox"/> Legno e laterizio	<input type="checkbox"/> Portoghesi	<input checked="" type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Orto	<input checked="" type="checkbox"/> 2° Casa	<input checked="" type="checkbox"/> No
<input type="checkbox"/> CTR	<input type="checkbox"/> Adeguato con servizi	<input type="checkbox"/> Cattivo	<input checked="" type="checkbox"/> Conci di pietra	<input type="checkbox"/> Ferro e laterizio	<input checked="" type="checkbox"/> Coppi e tegoli	Piani fuori terra: 3	<input type="checkbox"/> Boscato	<input type="checkbox"/> Deposito/Magazzino	
<input type="checkbox"/> 2007	<input type="checkbox"/> Ristrutturato	<input type="checkbox"/> Cantiere	<input type="checkbox"/> Legno	<input type="checkbox"/> Laterizio armato	<input type="checkbox"/> Eternit		<input type="checkbox"/> Abbandonato	<input type="checkbox"/> Turistico	
	<input type="checkbox"/> Diverso		<input type="checkbox"/> Lamiera		<input type="checkbox"/> Lamiera		<input type="checkbox"/> Piscina	<input type="checkbox"/> Abbandonato	
			<input type="checkbox"/> Blocchi di cemento armato		<input type="checkbox"/> Altro		<input checked="" type="checkbox"/> Prato	<input type="checkbox"/> Stalla	
			<input type="checkbox"/> Mista		<input type="checkbox"/> Non ha copertura		<input type="checkbox"/> Tennis	<input type="checkbox"/> Chiesa	
							<input type="checkbox"/> Garage		

NOTE:

CTR (Scala 1:10.000 / Scala 1:2.000)

PERICOLOSITA' IDRAULICA ELEVATA (PIE)
 PERICOLOSITA' IDRAULICA MOLTO ELEVATA (PIME)

VINCOLI: IDROGEOLOGICO
 PAESAGGISTICO e FLUVIALE



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (Scheda N°7)



Comune di Monteverdi M.mo

Indagine sul patrimonio edilizio esistente

Scheda N°8




Toponimo: IL CASTAGNO		Via:	N°	Loc: SECCATOIO		Identificativo Catastale: F. - P.			
Regesto dei Beni Culturali		Aggiornamento: Si				Tipo edilizio: Edificio Rurale			
EPOCA	STATO EDIFICIO	STATO DI CONSERVAZIONE	STRUTTURE IN ELEVAZIONE	SOLAI	MANTO DI COPERTURA	SUPERFETAZIONI	RESEDE	USO	INTERRATO
<input type="checkbox"/> 1825 <input type="checkbox"/> 1940 <input checked="" type="checkbox"/> CTR <input type="checkbox"/> 2007	<input checked="" type="checkbox"/> Originario <input type="checkbox"/> Restaurato <input type="checkbox"/> Adeguato con servizi <input type="checkbox"/> Ristrutturato <input type="checkbox"/> Diverso	<input checked="" type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Cantiere	<input type="checkbox"/> Intonacate a vista <input type="checkbox"/> Mattoni <input checked="" type="checkbox"/> Conci di pietra <input type="checkbox"/> Legno <input type="checkbox"/> Lamiera <input type="checkbox"/> Blocchi di cemento armato <input type="checkbox"/> Mista	<input type="checkbox"/> Volta in laterizio <input type="checkbox"/> Legno e laterizio <input type="checkbox"/> Ferro e laterizio <input type="checkbox"/> Laterizio armato	<input type="checkbox"/> Marsigliesi <input checked="" type="checkbox"/> Portoghesi <input type="checkbox"/> Coppi e tegoli <input type="checkbox"/> Eternit <input type="checkbox"/> Lamiera <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Non ha copertura	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No Piani fuori terra: 1	<input checked="" type="checkbox"/> Giardino <input type="checkbox"/> Orto <input type="checkbox"/> Boscato <input type="checkbox"/> Abbandonato <input checked="" type="checkbox"/> Piscina <input type="checkbox"/> Prato <input type="checkbox"/> Tennis <input type="checkbox"/> Garage	<input type="checkbox"/> Residenziale <input type="checkbox"/> 2° Casa <input type="checkbox"/> Deposito/Magazzino <input checked="" type="checkbox"/> Turistico <input type="checkbox"/> Abbandonato <input type="checkbox"/> Stalla <input type="checkbox"/> Chiesa	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No

NOTE:

CTR (Scala 1:10.000 / Scala 1:2.000)

PERICOLOSITA' IDRAULICA ELEVATA (PIE)
 PERICOLOSITA' IDRAULICA MOLTO ELEVATA (PIME)

VINCOLI: IDROGEOLOGICO
 PAESAGGISTICO e FLUVIALE



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (Scheda N°8)



Comune di Monteverdi M.mo

Indagine sul patrimonio edilizio esistente

Scheda N°8A

Toponimo: **IL CASTAGNO**

Via:

N°

Loc: **SECCATOIO**

Identificativo Catastale: F. - P.

Registro dei Beni Culturali

Aggiornamento: No

Tipo edilizio: Edificio Rurale




EPOCA	STATO EDIFICIO	STATO DI CONSERVAZIONE	STRUTTURE IN ELEVAZIONE	SOLAI	MANTO DI COPERTURA	SUPERFETAZIONI	RESEDE	USO	INTERRATO
<input type="checkbox"/> 1825	<input checked="" type="checkbox"/> Originario	<input checked="" type="checkbox"/> Buono	<input type="checkbox"/> Intonacate a vista	<input type="checkbox"/> Volta in laterizio	<input type="checkbox"/> Marsigliesi	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> Giardino	<input type="checkbox"/> Residenziale	<input type="checkbox"/> Si
<input type="checkbox"/> 1940	<input type="checkbox"/> Restaurato	<input type="checkbox"/> Medio	<input type="checkbox"/> Mattoni	<input type="checkbox"/> Legno e laterizio	<input checked="" type="checkbox"/> Portoghesi	<input checked="" type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Orto	<input type="checkbox"/> 2° Casa	<input checked="" type="checkbox"/> No
<input checked="" type="checkbox"/> CTR	<input type="checkbox"/> Adeguato con servizi	<input type="checkbox"/> Cattivo	<input checked="" type="checkbox"/> Conci di pietra	<input type="checkbox"/> Ferro e laterizio	<input type="checkbox"/> Coppi e tegoli	Piani fuori terra: 1	<input type="checkbox"/> Boscato	<input type="checkbox"/> Deposito/Magazzino	
<input type="checkbox"/> 2007	<input type="checkbox"/> Ristrutturato	<input type="checkbox"/> Cantiere	<input type="checkbox"/> Legno	<input type="checkbox"/> Laterizio armato	<input type="checkbox"/> Eternit		<input type="checkbox"/> Abbandonato	<input checked="" type="checkbox"/> Turistico	
	<input type="checkbox"/> Diverso		<input type="checkbox"/> Lamiera		<input type="checkbox"/> Lamiera		<input checked="" type="checkbox"/> Piscina	<input type="checkbox"/> Abbandonato	
			<input type="checkbox"/> Blocchi di cemento armato		<input type="checkbox"/> Altro		<input type="checkbox"/> Prato	<input type="checkbox"/> Stalla	
			<input type="checkbox"/> Mista		<input type="checkbox"/> Non ha copertura		<input type="checkbox"/> Tennis	<input type="checkbox"/> Chiesa	
							<input type="checkbox"/> Garage		

NOTE:

CTR (Scala 1:10.000 / Scala 1:2.000)

PERICOLOSITA' IDRAULICA ELEVATA (PIE)
 PERICOLOSITA' IDRAULICA MOLTO ELEVATA (PIME)

VINCOLI: IDROGEOLOGICO
 PAESAGGISTICO e FLUVIALE



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (Scheda N°8A)



Comune di Monteverdi M.mo

Indagine sul patrimonio edilizio esistente

Scheda N°9

Toponimo: SAN BIAGIO	Via:	N°	Loc: SAN BIAGIO	Identificativo Catastale: F. - P.
Regesto dei Beni Culturali	Aggiornamento: No			Tipo edilizio: Edificio Rurale




EPOCA	STATO EDIFICIO	STATO DI CONSERVAZIONE	STRUTTURE IN ELEVAZIONE	SOLAI	MANTO DI COPERTURA	SUPERFETAZIONI	RESEDE	USO	INTERRATO
<input checked="" type="checkbox"/> 1825	<input type="checkbox"/> Originario	<input type="checkbox"/> Buono	<input type="checkbox"/> Intonacate a vista	<input type="checkbox"/> Volta in laterizio	<input type="checkbox"/> Marsigliesi	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> Giardino	<input type="checkbox"/> Residenziale	<input type="checkbox"/> Si
<input type="checkbox"/> 1940	<input type="checkbox"/> Restaurato	<input checked="" type="checkbox"/> Medio	<input type="checkbox"/> Mattoni	<input type="checkbox"/> Legno e laterizio	<input checked="" type="checkbox"/> Portoghesi	<input checked="" type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Orto	<input type="checkbox"/> 2° Casa	<input checked="" type="checkbox"/> No
<input type="checkbox"/> CTR	<input type="checkbox"/> Adeguato con servizi	<input type="checkbox"/> Cattivo	<input checked="" type="checkbox"/> Conci di pietra	<input type="checkbox"/> Ferro e laterizio	<input type="checkbox"/> Coppi e tegoli	Piani fuori terra: 1	<input type="checkbox"/> Boscato	<input type="checkbox"/> Deposito/Magazzino	
<input type="checkbox"/> 2007	<input checked="" type="checkbox"/> Ristrutturato	<input type="checkbox"/> Cantiere	<input type="checkbox"/> Legno	<input type="checkbox"/> Laterizio armato	<input type="checkbox"/> Eternit		<input checked="" type="checkbox"/> Abbandonato	<input type="checkbox"/> Turistico	
	<input type="checkbox"/> Diverso		<input type="checkbox"/> Lamiera		<input type="checkbox"/> Lamiera		<input type="checkbox"/> Piscina	<input checked="" type="checkbox"/> Abbandonato	
			<input type="checkbox"/> Blocchi di cemento armato		<input type="checkbox"/> Altro		<input type="checkbox"/> Prato	<input type="checkbox"/> Stalla	
			<input type="checkbox"/> Mista		<input type="checkbox"/> Non ha copertura		<input type="checkbox"/> Tennis	<input type="checkbox"/> Chiesa	
							<input type="checkbox"/> Garage		

NOTE:

CTR (Scala 1:10.000 / Scala 1:2.000)

PERICOLOSITA' IDRAULICA ELEVATA (PIE)
 PERICOLOSITA' IDRAULICA MOLTO ELEVATA (PIME)

VINCOLI: IDROGEOLOGICO
 PAESAGGISTICO e FLUVIALE



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (Scheda N°9)



Comune di Monteverdi M.mo Indagine sul patrimonio edilizio esistente

Scheda N°9A




Toponimo: SAN BIAGIO		Via:	N°	Loc: SAN BIAGIO	Identificativo Catastale: F. - P.				
Regesto dei Beni Culturali		Aggiornamento: No			Tipo edilizio: Edificio Rurale				
EPOCA	STATO EDIFICIO	STATO DI CONSERVAZIONE	STRUTTURE IN ELEVAZIONE	SOLAI	MANTO DI COPERTURA	SUPERFETAZIONI	RESEDE	USO	INTERRATO
<input checked="" type="checkbox"/> 1825 <input type="checkbox"/> 1940 <input type="checkbox"/> CTR <input type="checkbox"/> 2007	<input checked="" type="checkbox"/> Originario <input type="checkbox"/> Restaurato <input type="checkbox"/> Adeguato con servizi <input type="checkbox"/> Ristrutturato <input type="checkbox"/> Diverso	<input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Medio <input checked="" type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Cantiere	<input type="checkbox"/> Intonacate a vista <input checked="" type="checkbox"/> Mattoni <input type="checkbox"/> Conci di pietra <input type="checkbox"/> Legno <input type="checkbox"/> Lamiera <input type="checkbox"/> Blocchi di cemento armato <input type="checkbox"/> Mista	<input type="checkbox"/> Volta in laterizio <input type="checkbox"/> Legno e laterizio <input type="checkbox"/> Ferro e laterizio <input type="checkbox"/> Laterizio armato	<input type="checkbox"/> Marsigliesi <input type="checkbox"/> Portoghesi <input type="checkbox"/> Coppi e tegoli <input type="checkbox"/> Eternit <input type="checkbox"/> Lamiera <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Non ha copertura	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No Piani fuori terra: 1	<input type="checkbox"/> Giardino <input type="checkbox"/> Orto <input type="checkbox"/> Boscato <input checked="" type="checkbox"/> Abbandonato <input type="checkbox"/> Piscina <input type="checkbox"/> Prato <input type="checkbox"/> Tennis <input type="checkbox"/> Garage	<input type="checkbox"/> Residenziale <input type="checkbox"/> 2° Casa <input type="checkbox"/> Deposito/Magazzino <input type="checkbox"/> Turistico <input checked="" type="checkbox"/> Abbandonato <input type="checkbox"/> Stalla <input type="checkbox"/> Chiesa	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No

NOTE: F6 STRUTTURA IN VIA DI COSTRUZIONE

CTR (Scala 1:10.000 / Scala 1:2.000)

PERICOLOSITA' IDRAULICA ELEVATA (PIE)
 PERICOLOSITA' IDRAULICA MOLTO ELEVATA (PIME)

VINCOLI: IDROGEOLOGICO
 PAESAGGISTICO e FLUVIALE



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (Scheda N°9A)



Comune di Monteverdi M.mo

Indagine sul patrimonio edilizio esistente

Scheda N°10




Toponimo: POD. LE CAPANNE II		Via:	N°	Loc: SAN BIAGIO	Identificativo Catastale: F. - P.				
Regesto dei Beni Culturali		Aggiornamento: No			Tipo edilizio: Edificio Rurale				
EPOCA	STATO EDIFICIO	STATO DI CONSERVAZIONE	STRUTTURE IN ELEVAZIONE	SOLAI	MANTO DI COPERTURA	SUPERFETAZIONI	RESEDE	USO	INTERRATO
<input type="checkbox"/> 1825	<input checked="" type="checkbox"/> Originario	<input checked="" type="checkbox"/> Buono	<input checked="" type="checkbox"/> Intonacate a vista	<input type="checkbox"/> Volta in laterizio	<input type="checkbox"/> Marsigliesi	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> Giardino	<input checked="" type="checkbox"/> Residenziale	<input type="checkbox"/> Si
<input checked="" type="checkbox"/> 1940	<input type="checkbox"/> Restaurato	<input type="checkbox"/> Medio	<input type="checkbox"/> Mattoni	<input type="checkbox"/> Legno e laterizio	<input type="checkbox"/> Portoghesi	<input checked="" type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Orto	<input type="checkbox"/> 2° Casa	<input checked="" type="checkbox"/> No
<input type="checkbox"/> CTR	<input type="checkbox"/> Adeguato con servizi	<input type="checkbox"/> Cattivo	<input type="checkbox"/> Conci di pietra	<input type="checkbox"/> Ferro e laterizio	<input checked="" type="checkbox"/> Coppi e tegoli	Piani fuori terra: 2	<input type="checkbox"/> Boscato	<input type="checkbox"/> Deposito/Magazzino	
<input type="checkbox"/> 2007	<input type="checkbox"/> Ristrutturato	<input type="checkbox"/> Cantiere	<input type="checkbox"/> Legno	<input type="checkbox"/> Laterizio armato	<input type="checkbox"/> Eternit		<input type="checkbox"/> Abbandonato	<input type="checkbox"/> Turistico	
	<input type="checkbox"/> Diverso		<input type="checkbox"/> Lamiera	<input type="checkbox"/> Altro	<input type="checkbox"/> Lamiera		<input type="checkbox"/> Piscina	<input type="checkbox"/> Abbandonato	
			<input type="checkbox"/> Blocchi di cemento armato		<input type="checkbox"/> Non ha copertura		<input checked="" type="checkbox"/> Prato	<input type="checkbox"/> Stalla	
			<input type="checkbox"/> Mista				<input type="checkbox"/> Tennis	<input type="checkbox"/> Chiesa	
							<input type="checkbox"/> Garage		

NOTE:

CTR (Scala 1:10.000 / Scala 1:2.000)

PERICOLOSITA' IDRAULICA ELEVATA (PIE)
 PERICOLOSITA' IDRAULICA MOLTO ELEVATA (PIME)

VINCOLI: IDROGEOLOGICO
 PAESAGGISTICO e FLUVIALE



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (Scheda N° 10)



Comune di Monteverdi M.mo

Indagine sul patrimonio edilizio esistente

Scheda N°11




Toponimo: POD. LE CAPANNE I		Via:	N°	Loc: SAN BIAGIO	Identificativo Catastale: F. - P.				
Regesto dei Beni Culturali		Aggiornamento: No			Tipo edilizio: Edificio Rurale				
EPOCA	STATO EDIFICIO	STATO DI CONSERVAZIONE	STRUTTURE IN ELEVAZIONE	SOLAI	MANTO DI COPERTURA	SUPERFETAZIONI	RESEDE	USO	INTERRATO
<input checked="" type="checkbox"/> 1825 <input type="checkbox"/> 1940 <input type="checkbox"/> CTR <input type="checkbox"/> 2007	<input checked="" type="checkbox"/> Originario <input type="checkbox"/> Restaurato <input type="checkbox"/> Adeguato con servizi <input type="checkbox"/> Ristrutturato <input type="checkbox"/> Diverso	<input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Medio <input checked="" type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Cantiere	<input checked="" type="checkbox"/> Intonacate a vista <input type="checkbox"/> Mattoni <input type="checkbox"/> Conci di pietra <input type="checkbox"/> Legno <input type="checkbox"/> Lamiera <input type="checkbox"/> Blocchi di cemento armato <input type="checkbox"/> Mista	<input type="checkbox"/> Volta in laterizio <input type="checkbox"/> Legno e laterizio <input type="checkbox"/> Ferro e laterizio <input type="checkbox"/> Laterizio armato	<input type="checkbox"/> Marsigliesi <input type="checkbox"/> Portoghesi <input checked="" type="checkbox"/> Coppi e tegoli <input type="checkbox"/> Eternit <input type="checkbox"/> Lamiera <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Non ha copertura	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No Piani fuori terra: 2	<input type="checkbox"/> Giardino <input type="checkbox"/> Orto <input type="checkbox"/> Boscato <input checked="" type="checkbox"/> Abbandonato <input type="checkbox"/> Piscina <input type="checkbox"/> Prato <input type="checkbox"/> Tennis <input type="checkbox"/> Garage	<input type="checkbox"/> Residenziale <input type="checkbox"/> 2° Casa <input type="checkbox"/> Deposito/Magazzino <input type="checkbox"/> Turistico <input checked="" type="checkbox"/> Abbandonato <input type="checkbox"/> Stalla <input type="checkbox"/> Chiesa	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No

NOTE:

CTR (Scala 1:10.000 / Scala 1:2.000)

PERICOLOSITA' IDRAULICA ELEVATA (PIE)
 PERICOLOSITA' IDRAULICA MOLTO ELEVATA (PIME)

VINCOLI: IDROGEOLOGICO
 PAESAGGISTICO e FLUVIALE



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (Scheda N°11)



Comune di Monteverdi M.mo

Indagine sul patrimonio edilizio esistente

Scheda N°12




Toponimo: POD. LE CAPANNE I		Via:	N°	Loc: SAN BIAGIO	Identificativo Catastale: F. - P.				
Regesto dei Beni Culturali		Aggiornamento: No			Tipo edilizio: Edificio Rurale				
EPOCA	STATO EDIFICIO	STATO DI CONSERVAZIONE	STRUTTURE IN ELEVAZIONE	SOLAI	MANTO DI COPERTURA	SUPERFETAZIONI	RESEDE	USO	INTERRATO
<input checked="" type="checkbox"/> 1825 <input type="checkbox"/> 1940 <input type="checkbox"/> CTR <input type="checkbox"/> 2007	<input checked="" type="checkbox"/> Originario <input type="checkbox"/> Restaurato <input type="checkbox"/> Adeguato con servizi <input type="checkbox"/> Ristrutturato <input type="checkbox"/> Diverso	<input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Medio <input checked="" type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Cantiere	<input type="checkbox"/> Intonacate a vista <input type="checkbox"/> Mattoni <input checked="" type="checkbox"/> Conci di pietra <input type="checkbox"/> Legno <input type="checkbox"/> Lamiera <input type="checkbox"/> Blocchi di cemento armato <input type="checkbox"/> Mista	<input type="checkbox"/> Volta in laterizio <input type="checkbox"/> Legno e laterizio <input type="checkbox"/> Ferro e laterizio <input type="checkbox"/> Laterizio armato	<input type="checkbox"/> Marsigliesi <input checked="" type="checkbox"/> Portoghesi <input type="checkbox"/> Coppi e tegoli <input type="checkbox"/> Eternit <input type="checkbox"/> Lamiera <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Non ha copertura	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No Piani fuori terra: 0	<input type="checkbox"/> Giardino <input type="checkbox"/> Orto <input type="checkbox"/> Boscato <input checked="" type="checkbox"/> Abbandonato <input type="checkbox"/> Piscina <input type="checkbox"/> Prato <input type="checkbox"/> Tennis <input type="checkbox"/> Garage	<input type="checkbox"/> Residenziale <input type="checkbox"/> 2° Casa <input type="checkbox"/> Deposito/Magazzino <input type="checkbox"/> Turistico <input checked="" type="checkbox"/> Abbandonato <input type="checkbox"/> Stalla <input type="checkbox"/> Chiesa	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No

NOTE:

CTR (Scala 1:10.000 / Scala 1:2.000)

PERICOLOSITA' IDRAULICA ELEVATA (PIE)
 PERICOLOSITA' IDRAULICA MOLTO ELEVATA (PIME)

VINCOLI: IDROGEOLOGICO
 PAESAGGISTICO e FLUVIALE



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (Scheda N° 12)



Comune di Monteverdi M.mo


Indagine sul patrimonio edilizio esistente

Scheda N°13

Toponimo:	Via:	N°	Loc: POGGIO IL BALCONAIO	Identificativo Catastale: F. - P.
Regesto dei Beni Culturali	Aggiornamento: No			Tipo edilizio:

EPOCA	STATO EDIFICIO	STATO DI CONSERVAZIONE	STRUTTURE IN ELEVAZIONE	SOLAI	MANTO DI COPERTURA	SUPERFETAZIONI	RESEDE	USO	INTERRATO
<input type="checkbox"/> 1825	<input type="checkbox"/> Originario	<input type="checkbox"/> Buono	<input type="checkbox"/> Intonacate a vista	<input type="checkbox"/> Volta in laterizio	<input type="checkbox"/> Marsigliesi	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> Giardino	<input type="checkbox"/> Residenziale	<input type="checkbox"/> Si
<input type="checkbox"/> 1940	<input type="checkbox"/> Restaurato	<input type="checkbox"/> Medio	<input type="checkbox"/> Mattoni	<input type="checkbox"/> Legno e laterizio	<input type="checkbox"/> Portoghesi	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Orto	<input type="checkbox"/> 2° Casa	<input type="checkbox"/> No
<input type="checkbox"/> CTR	<input type="checkbox"/> Adeguato con servizi	<input type="checkbox"/> Cattivo	<input type="checkbox"/> Conci di pietra	<input type="checkbox"/> Ferro e laterizio	<input type="checkbox"/> Coppi e tegoli	Piani fuori terra: 0	<input type="checkbox"/> Boscato	<input type="checkbox"/> Deposito/Magazzino	
<input checked="" type="checkbox"/> 2007	<input type="checkbox"/> Ristrutturato	<input checked="" type="checkbox"/> Cantiere	<input type="checkbox"/> Legno	<input type="checkbox"/> Laterizio armato	<input type="checkbox"/> Eternit		<input type="checkbox"/> Abbandonato	<input type="checkbox"/> Turistico	
	<input type="checkbox"/> Diverso		<input type="checkbox"/> Lamiera		<input type="checkbox"/> Lamiera		<input type="checkbox"/> Piscina	<input type="checkbox"/> Abbandonato	
			<input type="checkbox"/> Blocchi di cemento armato		<input type="checkbox"/> Altro		<input type="checkbox"/> Prato	<input type="checkbox"/> Stalla	
			<input type="checkbox"/> Mista		<input type="checkbox"/> Non ha copertura		<input type="checkbox"/> Tennis	<input type="checkbox"/> Chiesa	
							<input type="checkbox"/> Garage		

NOTE: CANTIERE, PERMESSO A COSTRUIRE 13/2005, INIZIO LAVORI 21/12/2005



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (Scheda N°13)



Comune di Monteverdi M.mo


Indagine sul patrimonio edilizio esistente

Scheda N°14

Toponimo: IL CHIASSONE	Via:	N°	Loc: GUALDA	Identificativo Catastale: F. - P.
Regesto dei Beni Culturali	Aggiornamento: No			Tipo edilizio: Edificio Rurale

EPOCA	STATO EDIFICIO	STATO DI CONSERVAZIONE	STRUTTURE IN ELEVAZIONE	SOLAI	MANTO DI COPERTURA	SUPERFETAZIONI	RESEDE	USO	INTERRATO
<input type="checkbox"/> 1825	<input checked="" type="checkbox"/> Originario	<input checked="" type="checkbox"/> Buono	<input checked="" type="checkbox"/> Intonacate a vista	<input type="checkbox"/> Volta in laterizio	<input checked="" type="checkbox"/> Marsigliesi	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> Giardino	<input type="checkbox"/> Residenziale	<input type="checkbox"/> Si
<input checked="" type="checkbox"/> 1940	<input type="checkbox"/> Restaurato	<input type="checkbox"/> Medio	<input type="checkbox"/> Mattoni	<input type="checkbox"/> Legno e laterizio	<input type="checkbox"/> Portoghesi	<input checked="" type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Orto	<input checked="" type="checkbox"/> 2° Casa	<input checked="" type="checkbox"/> No
<input type="checkbox"/> CTR	<input type="checkbox"/> Adeguato con servizi	<input type="checkbox"/> Cattivo	<input type="checkbox"/> Conci di pietra	<input type="checkbox"/> Ferro e laterizio	<input type="checkbox"/> Coppi e tegoli	Piani fuori terra: 2	<input checked="" type="checkbox"/> Boscato	<input type="checkbox"/> Deposito/Magazzino	
<input type="checkbox"/> 2007	<input type="checkbox"/> Ristrutturato	<input type="checkbox"/> Cantiere	<input type="checkbox"/> Legno	<input type="checkbox"/> Laterizio armato	<input type="checkbox"/> Eternit		<input type="checkbox"/> Abbandonato	<input type="checkbox"/> Turistico	
	<input type="checkbox"/> Diverso		<input type="checkbox"/> Lamiera		<input type="checkbox"/> Lamiera		<input type="checkbox"/> Piscina	<input type="checkbox"/> Abbandonato	
			<input type="checkbox"/> Blocchi di cemento armato		<input type="checkbox"/> Altro		<input type="checkbox"/> Prato	<input type="checkbox"/> Stalla	
			<input type="checkbox"/> Mista		<input type="checkbox"/> Non ha copertura		<input type="checkbox"/> Tennis	<input type="checkbox"/> Chiesa	
							<input type="checkbox"/> Garage		

NOTE:



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (Scheda N°14)



Comune di Monteverdi M.mo Indagine sul patrimonio edilizio esistente

Scheda N°15




Toponimo:	Via:	N°	Loc: GUALDA	Identificativo Catastale: F. - P.					
Regesto dei Beni Culturali	Aggiornamento: No			Tipo edilizio: Edificio Rurale					
EPOCA	STATO EDIFICIO	STATO DI CONSERVAZIONE	STRUTTURE IN ELEVAZIONE	SOLAI	MANTO DI COPERTURA	SUPERFETAZIONI	RESEDE	USO	INTERRATO
<input type="checkbox"/> 1825 <input checked="" type="checkbox"/> 1940 <input type="checkbox"/> CTR <input type="checkbox"/> 2007	<input checked="" type="checkbox"/> Originario <input type="checkbox"/> Restaurato <input type="checkbox"/> Adeguato con servizi <input type="checkbox"/> Ristrutturato <input type="checkbox"/> Diverso	<input checked="" type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Cantiere	<input type="checkbox"/> Intonacate a vista <input type="checkbox"/> Mattoni <input checked="" type="checkbox"/> Conci di pietra <input type="checkbox"/> Legno <input type="checkbox"/> Lamiera <input type="checkbox"/> Blocchi di cemento armato <input type="checkbox"/> Mista	<input type="checkbox"/> Volta in laterizio <input type="checkbox"/> Legno e laterizio <input type="checkbox"/> Ferro e laterizio <input type="checkbox"/> Laterizio armato	<input type="checkbox"/> Marsigliesi <input type="checkbox"/> Portoghesi <input checked="" type="checkbox"/> Coppi e tegoli <input type="checkbox"/> Eternit <input type="checkbox"/> Lamiera <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Non ha copertura	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No Piani fuori terra: 2	<input checked="" type="checkbox"/> Giardino <input type="checkbox"/> Orto <input type="checkbox"/> Boscato <input type="checkbox"/> Abbandonato <input type="checkbox"/> Piscina <input type="checkbox"/> Prato <input type="checkbox"/> Tennis <input type="checkbox"/> Garage	<input type="checkbox"/> Residenziale <input checked="" type="checkbox"/> 2° Casa <input type="checkbox"/> Deposito/Magazzino <input type="checkbox"/> Turistico <input type="checkbox"/> Abbandonato <input type="checkbox"/> Stalla <input type="checkbox"/> Chiesa	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No

NOTE: HA ANCHE IL BOX IN LEGNO PER AUTO

CTR (Scala 1:10.000 / Scala 1:2.000)

PERICOLOSITA' IDRAULICA ELEVATA (PIE)
 PERICOLOSITA' IDRAULICA MOLTO ELEVATA (PIME)

VINCOLI: IDROGEOLOGICO
 PAESAGGISTICO e FLUVIALE



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (Scheda N°15)



Comune di Monteverdi M.mo Indagine sul patrimonio edilizio esistente




Scheda N°16

Toponimo:		Via:	N°	Loc: GUALDA	Identificativo Catastale: F. - P.				
Regesto dei Beni Culturali		Aggiornamento: No			Tipo edilizio: Edificio Rurale				
EPOCA	STATO EDIFICIO	STATO DI CONSERVAZIONE	STRUTTURE IN ELEVAZIONE	SOLAI	MANTO DI COPERTURA	SUPERFETAZIONI	RESEDE	USO	INTERRATO
<input type="checkbox"/> 1825	<input checked="" type="checkbox"/> Originario	<input checked="" type="checkbox"/> Buono	<input type="checkbox"/> Intonacate a vista	<input type="checkbox"/> Volta in laterizio	<input type="checkbox"/> Marsigliesi	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> Giardino	<input type="checkbox"/> Residenziale	<input type="checkbox"/> Si
<input checked="" type="checkbox"/> 1940	<input type="checkbox"/> Restaurato	<input type="checkbox"/> Medio	<input type="checkbox"/> Mattoni	<input type="checkbox"/> Legno e laterizio	<input type="checkbox"/> Portoghesi	<input checked="" type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Orto	<input checked="" type="checkbox"/> 2° Casa	<input checked="" type="checkbox"/> No
<input type="checkbox"/> CTR	<input type="checkbox"/> Adeguato con servizi	<input type="checkbox"/> Cattivo	<input type="checkbox"/> Conci di pietra	<input type="checkbox"/> Ferro e laterizio	<input type="checkbox"/> Coppi e tegoli	Piani fuori terra: 1	<input type="checkbox"/> Boscato	<input type="checkbox"/> Deposito/Magazzino	
<input type="checkbox"/> 2007	<input type="checkbox"/> Ristrutturato	<input type="checkbox"/> Cantiere	<input type="checkbox"/> Legno	<input type="checkbox"/> Laterizio armato	<input type="checkbox"/> Eternit		<input type="checkbox"/> Abbandonato	<input type="checkbox"/> Turistico	
	<input type="checkbox"/> Diverso		<input type="checkbox"/> Lamiera		<input type="checkbox"/> Lamiera		<input type="checkbox"/> Piscina	<input type="checkbox"/> Abbandonato	
			<input type="checkbox"/> Blocchi di cemento armato		<input checked="" type="checkbox"/> Altro		<input type="checkbox"/> Prato	<input type="checkbox"/> Stalla	
			<input checked="" type="checkbox"/> Mista		<input type="checkbox"/> Non ha copertura		<input type="checkbox"/> Tennis	<input type="checkbox"/> Chiesa	
							<input type="checkbox"/> Garage		

NOTE:

CTR (Scala 1:10.000 / Scala 1:2.000)

 PERICOLOSITA' IDRAULICA ELEVATA (PIE)
 PERICOLOSITA' IDRAULICA MOLTO ELEVATA (PIME)

 VINCOLI: IDROGEOLOGICO
 PAESAGGISTICO e FLUVIALE


DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (Scheda N°16)



Comune di Monteverdi M.mo Indagine sul patrimonio edilizio esistente




Scheda N°17

Toponimo:	Via:	N°	Loc: POGGIO GUALDA DI SOTTO	Identificativo Catastale: F. - P.
Regesto dei Beni Culturali	Aggiornamento: No			Tipo edilizio: Edificio Rurale

EPOCA	STATO EDIFICIO	STATO DI CONSERVAZIONE	STRUTTURE IN ELEVAZIONE	SOLAI	MANTO DI COPERTURA	SUPERFETAZIONI	RESEDE	USO	INTERRATO
<input type="checkbox"/> 1825	<input checked="" type="checkbox"/> Originario	<input type="checkbox"/> Buono	<input type="checkbox"/> Intonacate a vista	<input type="checkbox"/> Volta in laterizio	<input type="checkbox"/> Marsigliesi	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> Giardino	<input type="checkbox"/> Residenziale	<input type="checkbox"/> Si
<input type="checkbox"/> 1940	<input type="checkbox"/> Restaurato	<input type="checkbox"/> Medio	<input type="checkbox"/> Mattoni	<input type="checkbox"/> Legno e laterizio	<input checked="" type="checkbox"/> Portoghesi	<input checked="" type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Orto	<input type="checkbox"/> 2° Casa	<input checked="" type="checkbox"/> No
<input checked="" type="checkbox"/> CTR	<input type="checkbox"/> Adeguato con servizi	<input checked="" type="checkbox"/> Cattivo	<input type="checkbox"/> Conci di pietra	<input type="checkbox"/> Ferro e laterizio	<input type="checkbox"/> Coppi e tegoli	Piani fuori terra: 2	<input type="checkbox"/> Boscato	<input type="checkbox"/> Deposito/Magazzino	
<input type="checkbox"/> 2007	<input type="checkbox"/> Ristrutturato	<input type="checkbox"/> Cantiere	<input type="checkbox"/> Legno	<input type="checkbox"/> Laterizio armato	<input type="checkbox"/> Eternit		<input checked="" type="checkbox"/> Abbandonato	<input type="checkbox"/> Turistico	
	<input type="checkbox"/> Diverso		<input type="checkbox"/> Lamiera		<input type="checkbox"/> Lamiera		<input type="checkbox"/> Piscina	<input checked="" type="checkbox"/> Abbandonato	
			<input type="checkbox"/> Blocchi di cemento armato		<input type="checkbox"/> Altro		<input type="checkbox"/> Prato	<input type="checkbox"/> Stalla	
			<input checked="" type="checkbox"/> Mista		<input type="checkbox"/> Non ha copertura		<input type="checkbox"/> Tennis	<input type="checkbox"/> Chiesa	
							<input type="checkbox"/> Garage		

NOTE: META' STRUTTURA PREFABBRICATA IN LEGNO

CTR (Scala 1:10.000 / Scala 1:2.000)	<input type="checkbox"/> PERICOLOSITA' IDRAULICA ELEVATA (PIE) <input type="checkbox"/> PERICOLOSITA' IDRAULICA MOLTO ELEVATA (PIME)	VINCOLI: <input type="checkbox"/> IDROGEOLOGICO <input type="checkbox"/> PAESAGGISTICO e <input type="checkbox"/> FLUVIALE
--------------------------------------	---	---



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (Scheda N°17)



Comune di Monteverdi M.mo

Indagine sul patrimonio edilizio esistente

Scheda N°18




Toponimo:	Via:	N°	Loc: POGGIO GUALDA DI SOTTO	Identificativo Catastale: F. - P.					
Regesto dei Beni Culturali	Aggiornamento: No			Tipo edilizio: Edificio Rurale					
EPOCA	STATO EDIFICIO	STATO DI CONSERVAZIONE	STRUTTURE IN ELEVAZIONE	SOLAI	MANTO DI COPERTURA	SUPERFETAZIONI	RESEDE	USO	INTERRATO
<input type="checkbox"/> 1825 <input checked="" type="checkbox"/> 1940 <input type="checkbox"/> CTR <input type="checkbox"/> 2007	<input checked="" type="checkbox"/> Originario <input type="checkbox"/> Restaurato <input type="checkbox"/> Adeguato con servizi <input type="checkbox"/> Ristrutturato <input type="checkbox"/> Diverso	<input type="checkbox"/> Buono <input checked="" type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Cantiere	<input type="checkbox"/> Intonacate a vista <input type="checkbox"/> Mattoni <input type="checkbox"/> Conci di pietra <input type="checkbox"/> Legno <input type="checkbox"/> Lamiera <input type="checkbox"/> Blocchi di cemento armato <input checked="" type="checkbox"/> Mista	<input type="checkbox"/> Volta in laterizio <input type="checkbox"/> Legno e laterizio <input type="checkbox"/> Ferro e laterizio <input type="checkbox"/> Laterizio armato	<input checked="" type="checkbox"/> Marsigliesi <input type="checkbox"/> Portoghesi <input type="checkbox"/> Coppi e tegoli <input type="checkbox"/> Eternit <input type="checkbox"/> Lamiera <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Non ha copertura	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No Piani fuori terra: 2	<input type="checkbox"/> Giardino <input type="checkbox"/> Orto <input checked="" type="checkbox"/> Boscato <input type="checkbox"/> Abbandonato <input type="checkbox"/> Piscina <input type="checkbox"/> Prato <input type="checkbox"/> Tennis <input type="checkbox"/> Garage	<input type="checkbox"/> Residenziale <input checked="" type="checkbox"/> 2° Casa <input type="checkbox"/> Deposito/Magazzino <input type="checkbox"/> Turistico <input type="checkbox"/> Abbandonato <input type="checkbox"/> Stalla <input type="checkbox"/> Chiesa	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No

NOTE:

CTR (Scala 1:10.000 / Scala 1:2.000)

PERICOLOSITA' IDRAULICA ELEVATA (PIE)
 PERICOLOSITA' IDRAULICA MOLTO ELEVATA (PIME)

VINCOLI: IDROGEOLOGICO
 PAESAGGISTICO e FLUVIALE



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (Scheda N°18)



Comune di Monteverdi M.mo

Indagine sul patrimonio edilizio esistente

Scheda N°19

Toponimo:	Via:	N°	Loc: POGGIO GUALDA DI SOTTO	Identificativo Catastale: F. - P.
Regesto dei Beni Culturali	Aggiornamento: No			Tipo edilizio: Capannone




EPOCA	STATO EDIFICIO	STATO DI CONSERVAZIONE	STRUTTURE IN ELEVAZIONE	SOLAI	MANTO DI COPERTURA	SUPERFETAZIONI	RESEDE	USO	INTERRATO
<input type="checkbox"/> 1825	<input checked="" type="checkbox"/> Originario	<input type="checkbox"/> Buono	<input type="checkbox"/> Intonacate a vista	<input type="checkbox"/> Volta in laterizio	<input type="checkbox"/> Marsigliesi	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> Giardino	<input type="checkbox"/> Residenziale	<input type="checkbox"/> Si
<input type="checkbox"/> 1940	<input type="checkbox"/> Restaurato	<input type="checkbox"/> Medio	<input type="checkbox"/> Mattoni	<input type="checkbox"/> Legno e laterizio	<input type="checkbox"/> Portoghesi	<input checked="" type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Orto	<input type="checkbox"/> 2° Casa	<input checked="" type="checkbox"/> No
<input checked="" type="checkbox"/> CTR	<input type="checkbox"/> Adeguato con servizi	<input checked="" type="checkbox"/> Cattivo	<input type="checkbox"/> Conci di pietra	<input type="checkbox"/> Ferro e laterizio	<input type="checkbox"/> Coppi e tegoli	Piani fuori terra: 1	<input type="checkbox"/> Boscato	<input type="checkbox"/> Deposito/Magazzino	
<input type="checkbox"/> 2007	<input type="checkbox"/> Ristrutturato	<input type="checkbox"/> Cantiere	<input checked="" type="checkbox"/> Legno	<input type="checkbox"/> Laterizio armato	<input type="checkbox"/> Eternit		<input checked="" type="checkbox"/> Abbandonato	<input type="checkbox"/> Turistico	
	<input type="checkbox"/> Diverso		<input type="checkbox"/> Lamiera		<input type="checkbox"/> Lamiera		<input type="checkbox"/> Piscina	<input checked="" type="checkbox"/> Abbandonato	
			<input type="checkbox"/> Blocchi di cemento armato		<input checked="" type="checkbox"/> Altro		<input type="checkbox"/> Prato	<input type="checkbox"/> Stalla	
			<input type="checkbox"/> Mista		<input type="checkbox"/> Non ha copertura		<input type="checkbox"/> Tennis	<input type="checkbox"/> Chiesa	
							<input type="checkbox"/> Garage		

NOTE:

CTR (Scala 1:10.000 / Scala 1:2.000)

PERICOLOSITA' IDRAULICA ELEVATA (PIE)
 PERICOLOSITA' IDRAULICA MOLTO ELEVATA (PIME)

VINCOLI: IDROGEOLOGICO
 PAESAGGISTICO e FLUVIALE



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (Scheda N°19)



Comune di Monteverdi M.mo

Indagine sul patrimonio edilizio esistente

Scheda N°20




Toponimo:	Via:	N°	Loc: POGGIO GUALDA DI SOTTO	Identificativo Catastale: F. - P.					
Regesto dei Beni Culturali	Aggiornamento: No			Tipo edilizio: Edificio Rurale					
EPOCA	STATO EDIFICIO	STATO DI CONSERVAZIONE	STRUTTURE IN ELEVAZIONE	SOLAI	MANTO DI COPERTURA	SUPERFETAZIONI	RESEDE	USO	INTERRATO
<input type="checkbox"/> 1825 <input type="checkbox"/> 1940 <input checked="" type="checkbox"/> CTR <input type="checkbox"/> 2007	<input checked="" type="checkbox"/> Originario <input type="checkbox"/> Restaurato <input type="checkbox"/> Adeguato con servizi <input type="checkbox"/> Ristrutturato <input type="checkbox"/> Diverso	<input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Medio <input checked="" type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Cantiere	<input type="checkbox"/> Intonacate a vista <input type="checkbox"/> Mattoni <input type="checkbox"/> Conci di pietra <input checked="" type="checkbox"/> Legno <input type="checkbox"/> Lamiera <input type="checkbox"/> Blocchi di cemento armato <input type="checkbox"/> Mista	<input type="checkbox"/> Volta in laterizio <input type="checkbox"/> Legno e laterizio <input type="checkbox"/> Ferro e laterizio <input type="checkbox"/> Laterizio armato	<input type="checkbox"/> Marsigliesi <input checked="" type="checkbox"/> Portoghesi <input type="checkbox"/> Coppi e tegoli <input type="checkbox"/> Eternit <input type="checkbox"/> Lamiera <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Non ha copertura	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No Piani fuori terra: 2	<input type="checkbox"/> Giardino <input type="checkbox"/> Orto <input type="checkbox"/> Boscato <input checked="" type="checkbox"/> Abbandonato <input type="checkbox"/> Piscina <input type="checkbox"/> Prato <input type="checkbox"/> Tennis <input type="checkbox"/> Garage	<input type="checkbox"/> Residenziale <input type="checkbox"/> 2° Casa <input type="checkbox"/> Deposito/Magazzino <input type="checkbox"/> Turistico <input checked="" type="checkbox"/> Abbandonato <input type="checkbox"/> Stalla <input type="checkbox"/> Chiesa	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No

NOTE: STRUTTURA INTERAMENTE IN LEGNO

CTR (Scala 1:10.000 / Scala 1:2.000)

PERICOLOSITA' IDRAULICA ELEVATA (PIE)
 PERICOLOSITA' IDRAULICA MOLTO ELEVATA (PIME)

VINCOLI: IDROGEOLOGICO
 PAESAGGISTICO e FLUVIALE



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (Scheda N° 20)



Comune di Monteverdi M.mo Indagine sul patrimonio edilizio esistente

Scheda N°21




Toponimo:	Via:	N°	Loc: POGGIO GUALDA DI SOTTO	Identificativo Catastale: F. - P.					
Regesto dei Beni Culturali	Aggiornamento: No			Tipo edilizio: Edificio Rurale					
EPOCA	STATO EDIFICIO	STATO DI CONSERVAZIONE	STRUTTURE IN ELEVAZIONE	SOLAI	MANTO DI COPERTURA	SUPERFETAZIONI	RESEDE	USO	INTERRATO
<input type="checkbox"/> 1825 <input checked="" type="checkbox"/> 1940 <input type="checkbox"/> CTR <input type="checkbox"/> 2007	<input checked="" type="checkbox"/> Originario <input type="checkbox"/> Restaurato <input type="checkbox"/> Adeguato con servizi <input type="checkbox"/> Ristrutturato <input type="checkbox"/> Diverso	<input checked="" type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Cantiere	<input type="checkbox"/> Intonacate a vista <input type="checkbox"/> Mattoni <input type="checkbox"/> Conci di pietra <input type="checkbox"/> Legno <input type="checkbox"/> Lamiera <input type="checkbox"/> Blocchi di cemento armato <input checked="" type="checkbox"/> Mista	<input type="checkbox"/> Volta in laterizio <input type="checkbox"/> Legno e laterizio <input type="checkbox"/> Ferro e laterizio <input type="checkbox"/> Laterizio armato	<input type="checkbox"/> Marsigliesi <input checked="" type="checkbox"/> Portoghesi <input type="checkbox"/> Coppi e tegoli <input type="checkbox"/> Eternit <input type="checkbox"/> Lamiera <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Non ha copertura	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No Piani fuori terra: 2	<input type="checkbox"/> Giardino <input type="checkbox"/> Orto <input type="checkbox"/> Boscato <input type="checkbox"/> Abbandonato <input type="checkbox"/> Piscina <input checked="" type="checkbox"/> Prato <input type="checkbox"/> Tennis <input type="checkbox"/> Garage	<input type="checkbox"/> Residenziale <input checked="" type="checkbox"/> 2° Casa <input type="checkbox"/> Deposito/Magazzino <input type="checkbox"/> Turistico <input type="checkbox"/> Abbandonato <input type="checkbox"/> Stalla <input type="checkbox"/> Chiesa	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No

NOTE:

CTR (Scala 1:10.000 / Scala 1:2.000)

PERICOLOSITA' IDRAULICA ELEVATA (PIE)
 PERICOLOSITA' IDRAULICA MOLTO ELEVATA (PIME)

VINCOLI: IDROGEOLOGICO
 PAESAGGISTICO e FLUVIALE



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (Scheda N° 21)



Comune di Monteverdi M.mo Indagine sul patrimonio edilizio esistente

Scheda N°22




Toponimo:		Via:	N°	Loc: GUALDA		Identificativo Catastale: F. - P.			
Regesto dei Beni Culturali		Aggiornamento: No				Tipo edilizio: Edificio Rurale			
EPOCA	STATO EDIFICIO	STATO DI CONSERVAZIONE	STRUTTURE IN ELEVAZIONE	SOLAI	MANTO DI COPERTURA	SUPERFETAZIONI	RESEDE	USO	INTERRATO
<input type="checkbox"/> 1825 <input type="checkbox"/> 1940 <input checked="" type="checkbox"/> CTR <input type="checkbox"/> 2007	<input type="checkbox"/> Originario <input checked="" type="checkbox"/> Restaurato <input type="checkbox"/> Adeguato con servizi <input type="checkbox"/> Ristrutturato <input type="checkbox"/> Diverso	<input checked="" type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Cantiere	<input type="checkbox"/> Intonacate a vista <input type="checkbox"/> Mattoni <input type="checkbox"/> Conci di pietra <input type="checkbox"/> Legno <input type="checkbox"/> Lamiera <input type="checkbox"/> Blocchi di cemento armato <input checked="" type="checkbox"/> Mista	<input type="checkbox"/> Volta in laterizio <input type="checkbox"/> Legno e laterizio <input type="checkbox"/> Ferro e laterizio <input type="checkbox"/> Laterizio armato	<input checked="" type="checkbox"/> Marsigliesi <input type="checkbox"/> Portoghesi <input type="checkbox"/> Coppi e tegoli <input type="checkbox"/> Eternit <input type="checkbox"/> Lamiera <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Non ha copertura	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No Piani fuori terra: 2	<input type="checkbox"/> Giardino <input type="checkbox"/> Orto <input type="checkbox"/> Boscato <input type="checkbox"/> Abbandonato <input type="checkbox"/> Piscina <input checked="" type="checkbox"/> Prato <input type="checkbox"/> Tennis <input type="checkbox"/> Garage	<input type="checkbox"/> Residenziale <input checked="" type="checkbox"/> 2° Casa <input type="checkbox"/> Deposito/Magazzino <input type="checkbox"/> Turistico <input type="checkbox"/> Abbandonato <input type="checkbox"/> Stalla <input type="checkbox"/> Chiesa	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No

NOTE:

CTR (Scala 1:10.000 / Scala 1:2.000)

PERICOLOSITA' IDRAULICA ELEVATA (PIE)
 PERICOLOSITA' IDRAULICA MOLTO ELEVATA (PIME)

VINCOLI: IDROGEOLOGICO
 PAESAGGISTICO e FLUVIALE



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (Scheda N° 22)



Comune di Monteverdi M.mo Indagine sul patrimonio edilizio esistente

Scheda N°23




Toponimo:		Via:		N°		Loc:		Identificativo Catastale: F. - P.		
Regesto dei Beni Culturali		Aggiornamento: No						Tipo edilizio:		
EPOCA	STATO EDIFICIO	STATO DI CONSERVAZIONE	STRUTTURE IN ELEVAZIONE	SOLAI	MANTO DI COPERTURA	SUPERFETAZIONI	RESEDE	USO	INTERRATO	
<input type="checkbox"/> 1825 <input type="checkbox"/> 1940 <input checked="" type="checkbox"/> CTR <input type="checkbox"/> 2007	<input type="checkbox"/> Originario <input type="checkbox"/> Restaurato <input type="checkbox"/> Adeguato con servizi <input type="checkbox"/> Ristrutturato <input type="checkbox"/> Diverso	<input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Cantiere	<input type="checkbox"/> Intonacate a vista <input type="checkbox"/> Mattoni <input type="checkbox"/> Conci di pietra <input type="checkbox"/> Legno <input type="checkbox"/> Lamiera <input type="checkbox"/> Blocchi di cemento armato <input type="checkbox"/> Mista	<input type="checkbox"/> Volta in laterizio <input type="checkbox"/> Legno e laterizio <input type="checkbox"/> Ferro e laterizio <input type="checkbox"/> Laterizio armato	<input type="checkbox"/> Marsigliesi <input type="checkbox"/> Portoghesi <input type="checkbox"/> Coppi e tegoli <input type="checkbox"/> Eternit <input type="checkbox"/> Lamiera <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Non ha copertura	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No Piani fuori terra: 0	<input type="checkbox"/> Giardino <input type="checkbox"/> Orto <input type="checkbox"/> Boscato <input type="checkbox"/> Abbandonato <input type="checkbox"/> Piscina <input type="checkbox"/> Prato <input type="checkbox"/> Tennis <input type="checkbox"/> Garage	<input type="checkbox"/> Residenziale <input type="checkbox"/> 2° Casa <input type="checkbox"/> Deposito/Magazzino <input type="checkbox"/> Turistico <input type="checkbox"/> Abbandonato <input type="checkbox"/> Stalla <input type="checkbox"/> Chiesa	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	

NOTE: NON DISPONIBILE

CTR (Scala 1:10.000 / Scala 1:2.000)

PERICOLOSITA' IDRAULICA ELEVATA (PIE)
 PERICOLOSITA' IDRAULICA MOLTO ELEVATA (PIME)

VINCOLI: IDROGEOLOGICO
 PAESAGGISTICO e FLUVIALE



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (Scheda N° 23)



Comune di Monteverdi M.mo Indagine sul patrimonio edilizio esistente

Scheda N°24

Toponimo:	Via:	N°	Loc: GUALDA	Identificativo Catastale: F. - P.
Regesto dei Beni Culturali	Aggiornamento: No			Tipo edilizio: Edificio Rurale




EPOCA	STATO EDIFICIO	STATO DI CONSERVAZIONE	STRUTTURE IN ELEVAZIONE	SOLAI	MANTO DI COPERTURA	SUPERFETAZIONI	RESEDE	USO	INTERRATO
<input type="checkbox"/> 1825	<input type="checkbox"/> Originario	<input checked="" type="checkbox"/> Buono	<input type="checkbox"/> Intonacate a vista	<input type="checkbox"/> Volta in laterizio	<input type="checkbox"/> Marsigliesi	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> Giardino	<input type="checkbox"/> Residenziale	<input type="checkbox"/> Si
<input checked="" type="checkbox"/> 1940	<input checked="" type="checkbox"/> Restaurato	<input type="checkbox"/> Medio	<input type="checkbox"/> Mattoni	<input type="checkbox"/> Legno e laterizio	<input type="checkbox"/> Portoghesi	<input checked="" type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Orto	<input checked="" type="checkbox"/> 2° Casa	<input checked="" type="checkbox"/> No
<input type="checkbox"/> CTR	<input type="checkbox"/> Adeguato con servizi	<input type="checkbox"/> Cattivo	<input type="checkbox"/> Conci di pietra	<input type="checkbox"/> Ferro e laterizio	<input checked="" type="checkbox"/> Coppi e tegoli	Piani fuori terra: 2	<input type="checkbox"/> Boscato	<input type="checkbox"/> Deposito/Magazzino	
<input type="checkbox"/> 2007	<input type="checkbox"/> Ristrutturato	<input type="checkbox"/> Cantiere	<input type="checkbox"/> Legno	<input type="checkbox"/> Laterizio armato	<input type="checkbox"/> Eternit		<input type="checkbox"/> Abbandonato	<input type="checkbox"/> Turistico	
	<input type="checkbox"/> Diverso		<input type="checkbox"/> Lamiera		<input type="checkbox"/> Lamiera		<input type="checkbox"/> Piscina	<input type="checkbox"/> Abbandonato	
			<input type="checkbox"/> Blocchi di cemento armato		<input type="checkbox"/> Altro		<input type="checkbox"/> Prato	<input type="checkbox"/> Stalla	
			<input checked="" type="checkbox"/> Mista		<input type="checkbox"/> Non ha copertura		<input type="checkbox"/> Tennis	<input type="checkbox"/> Chiesa	
							<input type="checkbox"/> Garage		

NOTE:

CTR (Scala 1:10.000 / Scala 1:2.000)

PERICOLOSITA' IDRAULICA ELEVATA (PIE)
 PERICOLOSITA' IDRAULICA MOLTO ELEVATA (PIME)

VINCOLI: IDROGEOLOGICO
 PAESAGGISTICO e FLUVIALE



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (Scheda N° 24)




Comune di Monteverdi M.mo Indagine sul patrimonio edilizio esistente

Scheda N°24A

Toponimo:	Via:	N°	Loc: GUALDA	Identificativo Catastale: F. - P.
Regesto dei Beni Culturali	Aggiornamento: Si			Tipo edilizio: Annesso

EPOCA	STATO EDIFICIO	STATO DI CONSERVAZIONE	STRUTTURE IN ELEVAZIONE	SOLAI	MANTO DI COPERTURA	SUPERFETAZIONI	RESEDE	USO	INTERRATO
<input type="checkbox"/> 1825	<input type="checkbox"/> Originario	<input type="checkbox"/> Buono	<input type="checkbox"/> Intonacate a vista	<input type="checkbox"/> Volta in laterizio	<input type="checkbox"/> Marsigliesi	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> Giardino	<input type="checkbox"/> Residenziale	<input type="checkbox"/> Si
<input type="checkbox"/> 1940	<input type="checkbox"/> Restaurato	<input type="checkbox"/> Medio	<input type="checkbox"/> Mattoni	<input type="checkbox"/> Legno e laterizio	<input type="checkbox"/> Portoghesi	<input checked="" type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Orto	<input type="checkbox"/> 2° Casa	<input checked="" type="checkbox"/> No
<input type="checkbox"/> CTR	<input type="checkbox"/> Adeguato con servizi	<input type="checkbox"/> Cattivo	<input type="checkbox"/> Conci di pietra	<input type="checkbox"/> Ferro e laterizio	<input checked="" type="checkbox"/> Coppi e tegoli	Piani fuori terra: 1	<input type="checkbox"/> Boscato	<input checked="" type="checkbox"/> Deposito/Magazzino	
<input checked="" type="checkbox"/> 2007	<input type="checkbox"/> Ristrutturato	<input type="checkbox"/> Cantiere	<input type="checkbox"/> Legno	<input type="checkbox"/> Laterizio armato	<input type="checkbox"/> Eternit		<input type="checkbox"/> Abbandonato	<input type="checkbox"/> Turistico	
	<input type="checkbox"/> Diverso		<input type="checkbox"/> Lamiera		<input type="checkbox"/> Lamiera		<input type="checkbox"/> Piscina	<input type="checkbox"/> Abbandonato	
			<input type="checkbox"/> Blocchi di cemento armato		<input type="checkbox"/> Altro	<input checked="" type="checkbox"/> Prato	<input type="checkbox"/> Stalla		
			<input type="checkbox"/> Mista		<input type="checkbox"/> Non ha copertura	<input type="checkbox"/> Tennis	<input type="checkbox"/> Chiesa		
						<input type="checkbox"/> Garage			

NOTE: ANNESSO IN VIA DI COSTRUZIONE



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (Scheda N°24A)



Comune di Monteverdi M.mo

Indagine sul patrimonio edilizio esistente

Scheda N°25




Toponimo: POD. GUALDA		Via:	N°	Loc: GUALDA	Identificativo Catastale: F. - P.				
Regesto dei Beni Culturali		Aggiornamento: No			Tipo edilizio: Edificio Rurale				
EPOCA	STATO EDIFICIO	STATO DI CONSERVAZIONE	STRUTTURE IN ELEVAZIONE	SOLAI	MANTO DI COPERTURA	SUPERFETAZIONI	RESEDE	USO	INTERRATO
<input checked="" type="checkbox"/> 1825 <input type="checkbox"/> 1940 <input type="checkbox"/> CTR <input type="checkbox"/> 2007	<input checked="" type="checkbox"/> Originario <input type="checkbox"/> Restaurato <input type="checkbox"/> Adeguato con servizi <input type="checkbox"/> Ristrutturato <input type="checkbox"/> Diverso	<input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Medio <input checked="" type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Cantiere	<input checked="" type="checkbox"/> Intonacate a vista <input type="checkbox"/> Mattoni <input type="checkbox"/> Conci di pietra <input type="checkbox"/> Legno <input type="checkbox"/> Lamiera <input type="checkbox"/> Blocchi di cemento armato <input type="checkbox"/> Mista	<input type="checkbox"/> Volta in laterizio <input type="checkbox"/> Legno e laterizio <input type="checkbox"/> Ferro e laterizio <input type="checkbox"/> Laterizio armato	<input type="checkbox"/> Marsigliesi <input type="checkbox"/> Portoghesi <input checked="" type="checkbox"/> Coppi e tegoli <input type="checkbox"/> Eternit <input type="checkbox"/> Lamiera <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Non ha copertura	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No Piani fuori terra: 2	<input type="checkbox"/> Giardino <input type="checkbox"/> Orto <input type="checkbox"/> Boscato <input type="checkbox"/> Abbandonato <input type="checkbox"/> Piscina <input checked="" type="checkbox"/> Prato <input type="checkbox"/> Tennis <input type="checkbox"/> Garage	<input checked="" type="checkbox"/> Residenziale <input type="checkbox"/> 2° Casa <input type="checkbox"/> Deposito/Magazzino <input type="checkbox"/> Turistico <input type="checkbox"/> Abbandonato <input type="checkbox"/> Stalla <input type="checkbox"/> Chiesa	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No

NOTE: USO ABBANDONATO E RESIDENZIALE

CTR (Scala 1:10.000 / Scala 1:2.000)

PERICOLOSITA' IDRAULICA ELEVATA (PIE)
 PERICOLOSITA' IDRAULICA MOLTO ELEVATA (PIME)

VINCOLI: IDROGEOLOGICO
 PAESAGGISTICO e FLUVIALE



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (Scheda N° 25)



Comune di Monteverdi M.mo Indagine sul patrimonio edilizio esistente

Scheda N°26

Toponimo: LA CASA DEL CUCU'	Via:	N°	Loc: GUALDA	Identificativo Catastale: F. - P.
Regesto dei Beni Culturali	Aggiornamento: No			Tipo edilizio: Edificio Rurale



EPOCA	STATO EDIFICIO	STATO DI CONSERVAZIONE	STRUTTURE IN ELEVAZIONE	SOLAI	MANTO DI COPERTURA	SUPERFETAZIONI	RESEDE	USO	INTERRATO
<input type="checkbox"/> 1825	<input type="checkbox"/> Originario	<input checked="" type="checkbox"/> Buono	<input checked="" type="checkbox"/> Intonacate a vista	<input type="checkbox"/> Volta in laterizio	<input type="checkbox"/> Marsigliesi	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> Giardino	<input type="checkbox"/> Residenziale	<input type="checkbox"/> Si
<input type="checkbox"/> 1940	<input checked="" type="checkbox"/> Restaurato	<input type="checkbox"/> Medio	<input type="checkbox"/> Mattoni	<input type="checkbox"/> Legno e laterizio	<input checked="" type="checkbox"/> Portoghesi	<input checked="" type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Orto	<input checked="" type="checkbox"/> 2° Casa	<input checked="" type="checkbox"/> No
<input checked="" type="checkbox"/> CTR	<input type="checkbox"/> Adeguato con servizi	<input type="checkbox"/> Cattivo	<input type="checkbox"/> Conci di pietra	<input type="checkbox"/> Ferro e laterizio	<input type="checkbox"/> Coppi e tegoli	Piani fuori terra: 2	<input checked="" type="checkbox"/> Boscato	<input type="checkbox"/> Deposito/Magazzino	
<input type="checkbox"/> 2007	<input type="checkbox"/> Ristrutturato	<input type="checkbox"/> Cantiere	<input type="checkbox"/> Legno	<input type="checkbox"/> Laterizio armato	<input type="checkbox"/> Eternit		<input type="checkbox"/> Abbandonato	<input type="checkbox"/> Turistico	
	<input type="checkbox"/> Diverso		<input type="checkbox"/> Lamiera		<input type="checkbox"/> Lamiera		<input type="checkbox"/> Piscina	<input type="checkbox"/> Abbandonato	
			<input type="checkbox"/> Blocchi di cemento armato		<input type="checkbox"/> Altro		<input type="checkbox"/> Prato	<input type="checkbox"/> Stalla	
			<input type="checkbox"/> Mista		<input type="checkbox"/> Non ha copertura		<input type="checkbox"/> Tennis	<input type="checkbox"/> Chiesa	
							<input type="checkbox"/> Garage		

NOTE:

CTR (Scala 1:10.000 / Scala 1:2.000)

PERICOLOSITA' IDRAULICA ELEVATA (PIE)
 PERICOLOSITA' IDRAULICA MOLTO ELEVATA (PIME)

VINCOLI: IDROGEOLOGICO
 PAESAGGISTICO e FLUVIALE



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (Scheda N° 26)



Comune di Monteverdi M.mo

Indagine sul patrimonio edilizio esistente

Scheda N°27




Toponimo:	Via:	N°	Loc: GUALDA	Identificativo Catastale: F. - P.					
Regesto dei Beni Culturali	Aggiornamento: No			Tipo edilizio: Edificio Rurale					
EPOCA	STATO EDIFICIO	STATO DI CONSERVAZIONE	STRUTTURE IN ELEVAZIONE	SOLAI	MANTO DI COPERTURA	SUPERFETAZIONI	RESEDE	USO	INTERRATO
<input type="checkbox"/> 1825 <input type="checkbox"/> 1940 <input checked="" type="checkbox"/> CTR <input type="checkbox"/> 2007	<input type="checkbox"/> Originario <input checked="" type="checkbox"/> Restaurato <input type="checkbox"/> Adeguato con servizi <input type="checkbox"/> Ristrutturato <input type="checkbox"/> Diverso	<input checked="" type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Cantiere	<input checked="" type="checkbox"/> Intonacate a vista <input type="checkbox"/> Mattoni <input type="checkbox"/> Conci di pietra <input type="checkbox"/> Legno <input type="checkbox"/> Lamiera <input type="checkbox"/> Blocchi di cemento armato <input type="checkbox"/> Mista	<input type="checkbox"/> Volta in laterizio <input type="checkbox"/> Legno e laterizio <input type="checkbox"/> Ferro e laterizio <input type="checkbox"/> Laterizio armato	<input type="checkbox"/> Marsigliesi <input type="checkbox"/> Portoghesi <input type="checkbox"/> Coppi e tegoli <input type="checkbox"/> Eternit <input type="checkbox"/> Lamiera <input checked="" type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Non ha copertura	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No Piani fuori terra: 2	<input checked="" type="checkbox"/> Giardino <input type="checkbox"/> Orto <input type="checkbox"/> Boscato <input type="checkbox"/> Abbandonato <input type="checkbox"/> Piscina <input type="checkbox"/> Prato <input type="checkbox"/> Tennis <input type="checkbox"/> Garage	<input checked="" type="checkbox"/> Residenziale <input type="checkbox"/> 2° Casa <input type="checkbox"/> Deposito/Magazzino <input type="checkbox"/> Turistico <input type="checkbox"/> Abbandonato <input type="checkbox"/> Stalla <input type="checkbox"/> Chiesa	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No

NOTE:

CTR (Scala 1:10.000 / Scala 1:2.000)

PERICOLOSITA' IDRAULICA ELEVATA (PIE)
 PERICOLOSITA' IDRAULICA MOLTO ELEVATA (PIME)

VINCOLI: IDROGEOLOGICO
 PAESAGGISTICO e FLUVIALE



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (Scheda N° 27)



Comune di Monteverdi M.mo Indagine sul patrimonio edilizio esistente

Scheda N°28




Toponimo:	Via:	N°	Loc: GUALDA	Identificativo Catastale: F. - P.					
Regesto dei Beni Culturali	Aggiornamento: No			Tipo edilizio: Edificio Rurale					
EPOCA	STATO EDIFICIO	STATO DI CONSERVAZIONE	STRUTTURE IN ELEVAZIONE	SOLAI	MANTO DI COPERTURA	SUPERFETAZIONI	RESEDE	USO	INTERRATO
<input type="checkbox"/> 1825 <input type="checkbox"/> 1940 <input checked="" type="checkbox"/> CTR <input type="checkbox"/> 2007	<input checked="" type="checkbox"/> Originario <input type="checkbox"/> Restaurato <input type="checkbox"/> Adeguato con servizi <input type="checkbox"/> Ristrutturato <input type="checkbox"/> Diverso	<input checked="" type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Cantiere	<input type="checkbox"/> Intonacate a vista <input type="checkbox"/> Mattoni <input type="checkbox"/> Conci di pietra <input type="checkbox"/> Legno <input type="checkbox"/> Lamiera <input type="checkbox"/> Blocchi di cemento armato <input checked="" type="checkbox"/> Mista	<input type="checkbox"/> Volta in laterizio <input type="checkbox"/> Legno e laterizio <input type="checkbox"/> Ferro e laterizio <input type="checkbox"/> Laterizio armato	<input type="checkbox"/> Marsigliesi <input type="checkbox"/> Portoghesi <input type="checkbox"/> Coppi e tegoli <input type="checkbox"/> Eternit <input type="checkbox"/> Lamiera <input checked="" type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Non ha copertura	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No Piani fuori terra: 2	<input checked="" type="checkbox"/> Giardino <input type="checkbox"/> Orto <input type="checkbox"/> Boscato <input type="checkbox"/> Abbandonato <input type="checkbox"/> Piscina <input type="checkbox"/> Prato <input type="checkbox"/> Tennis <input type="checkbox"/> Garage	<input type="checkbox"/> Residenziale <input checked="" type="checkbox"/> 2° Casa <input type="checkbox"/> Deposito/Magazzino <input type="checkbox"/> Turistico <input type="checkbox"/> Abbandonato <input type="checkbox"/> Stalla <input type="checkbox"/> Chiesa	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No

NOTE: RESEDE, GIARDINO E BOSCATO

CTR (Scala 1:10.000 / Scala 1:2.000)

PERICOLOSITA' IDRAULICA ELEVATA (PIE)
 PERICOLOSITA' IDRAULICA MOLTO ELEVATA (PIME)

VINCOLI: IDROGEOLOGICO
 PAESAGGISTICO e FLUVIALE



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (Scheda N° 28)



Comune di Monteverdi M.mo
Indagine sul patrimonio edilizio esistente

Scheda N°29

Toponimo:	Via:	N°	Loc:	Identificativo Catastale: F. - P.
Regesto dei Beni Culturali	Aggiornamento: No			Tipo edilizio:




EPOCA	STATO EDIFICIO	STATO DI CONSERVAZIONE	STRUTTURE IN ELEVAZIONE	SOLAI	MANTO DI COPERTURA	SUPERFETAZIONI	RESEDE	USO	INTERRATO
<input type="checkbox"/> 1825	<input type="checkbox"/> Originario	<input type="checkbox"/> Buono	<input type="checkbox"/> Intonacate a vista	<input type="checkbox"/> Volta in laterizio	<input type="checkbox"/> Marsigliesi	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> Giardino	<input type="checkbox"/> Residenziale	<input type="checkbox"/> Si
<input type="checkbox"/> 1940	<input type="checkbox"/> Restaurato	<input type="checkbox"/> Medio	<input type="checkbox"/> Mattoni	<input type="checkbox"/> Legno e laterizio	<input type="checkbox"/> Portoghesi	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Orto	<input type="checkbox"/> 2° Casa	<input type="checkbox"/> No
<input checked="" type="checkbox"/> CTR	<input type="checkbox"/> Adeguato con servizi	<input type="checkbox"/> Cattivo	<input type="checkbox"/> Conci di pietra	<input type="checkbox"/> Ferro e laterizio	<input type="checkbox"/> Coppi e tegoli	Piani fuori terra: 0	<input type="checkbox"/> Boscato	<input type="checkbox"/> Deposito/Magazzino	
<input type="checkbox"/> 2007	<input type="checkbox"/> Ristrutturato	<input type="checkbox"/> Cantiere	<input type="checkbox"/> Legno	<input type="checkbox"/> Laterizio armato	<input type="checkbox"/> Eternit		<input type="checkbox"/> Abbandonato	<input type="checkbox"/> Turistico	
	<input type="checkbox"/> Diverso		<input type="checkbox"/> Lamiera		<input type="checkbox"/> Lamiera		<input type="checkbox"/> Piscina	<input type="checkbox"/> Abbandonato	
			<input type="checkbox"/> Blocchi di cemento armato		<input type="checkbox"/> Altro		<input type="checkbox"/> Prato	<input type="checkbox"/> Stalla	
			<input type="checkbox"/> Mista		<input type="checkbox"/> Non ha copertura		<input type="checkbox"/> Tennis	<input type="checkbox"/> Chiesa	
							<input type="checkbox"/> Garage		

NOTE: NON DISPONIBILE

CTR (Scala 1:10.000 / Scala 1:2.000)

PERICOLOSITA' IDRAULICA ELEVATA (PIE)
 PERICOLOSITA' IDRAULICA MOLTO ELEVATA (PIME)

VINCOLI: IDROGEOLOGICO
 PAESAGGISTICO e FLUVIALE



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (Scheda N° 29)

Comune di Monteverdi M.mo Indagine sul patrimonio edilizio esistente



Scheda N°30

Toponimo:	Via:	N°	Loc: GUALDA	Identificativo Catastale: F. - P.
Regesto dei Beni Culturali	Aggiornamento: Si			Tipo edilizio: Edificio Rurale

EPOCA	STATO EDIFICIO	STATO DI CONSERVAZIONE	STRUTTURE IN ELEVAZIONE	SOLAI	MANTO DI COPERTURA	SUPERFETAZIONI	RESEDE	USO	INTERRATO
<input type="checkbox"/> 1825	<input type="checkbox"/> Originario	<input type="checkbox"/> Buono	<input type="checkbox"/> Intonacate a vista	<input type="checkbox"/> Volta in laterizio	<input type="checkbox"/> Marsigliesi	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> Giardino	<input type="checkbox"/> Residenziale	<input checked="" type="checkbox"/> Si
<input type="checkbox"/> 1940	<input type="checkbox"/> Restaurato	<input type="checkbox"/> Medio	<input type="checkbox"/> Mattoni	<input type="checkbox"/> Legno e laterizio	<input type="checkbox"/> Portoghesi	<input checked="" type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Orto	<input type="checkbox"/> 2° Casa	<input type="checkbox"/> No
<input type="checkbox"/> CTR	<input checked="" type="checkbox"/> Adeguato con servizi	<input type="checkbox"/> Cattivo	<input type="checkbox"/> Conci di pietra	<input type="checkbox"/> Ferro e laterizio	<input checked="" type="checkbox"/> Coppi e tegoli	Piani fuori terra: 2	<input type="checkbox"/> Boscato	<input type="checkbox"/> Deposito/Magazzino	
<input checked="" type="checkbox"/> 2007	<input checked="" type="checkbox"/> Ristrutturato	<input checked="" type="checkbox"/> Cantiere	<input type="checkbox"/> Legno	<input type="checkbox"/> Laterizio armato	<input type="checkbox"/> Eternit		<input type="checkbox"/> Abbandonato	<input type="checkbox"/> Turistico	
	<input type="checkbox"/> Diverso		<input type="checkbox"/> Lamiera		<input type="checkbox"/> Lamiera	<input type="checkbox"/> Piscina	<input type="checkbox"/> Piscina	<input type="checkbox"/> Abbandonato	
			<input type="checkbox"/> Blocchi di cemento armato		<input type="checkbox"/> Altro	<input type="checkbox"/> Prato	<input type="checkbox"/> Prato	<input type="checkbox"/> Stalla	
			<input type="checkbox"/> Mista		<input type="checkbox"/> Non ha copertura	<input type="checkbox"/> Tennis	<input type="checkbox"/> Tennis	<input type="checkbox"/> Chiesa	
						<input type="checkbox"/> Garage	<input type="checkbox"/> Garage		

NOTE: CANTIERE, CONCESSIONE EDILIZIA N. 9 DEL 21/05/03, INI LAV. MARZO 2004

CTR (Scala 1:10.000 / Scala 1:2.000)	<input type="checkbox"/> PERICOLOSITA' IDRAULICA ELEVATA (PIE) <input type="checkbox"/> PERICOLOSITA' IDRAULICA MOLTO ELEVATA (PIME)	VINCOLI: <input type="checkbox"/> IDROGEOLOGICO <input type="checkbox"/> PAESAGGISTICO e <input type="checkbox"/> FLUVIALE
--------------------------------------	---	---



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (Scheda N° 30)

