

Comune di Monteverdi M.mo
Indagine sul patrimonio edilizio esistente

Scheda N°472


| Toponimo: | | Via: MAREMMANA | | N° | | Loc: PRATELLA | | Identificativo Catastale: F.84 - P. 41 | |
|---|---|---|--|---|--|--|---|--|--|
| Regesto dei Beni Culturali | | Aggiornamento: No | | | | | | Tipo edilizio: Edificio Rurale | |
| EPOCA | STATO EDIFICIO | STATO DI CONSERVAZIONE | STRUTTURE IN ELEVAZIONE | SOLAI | MANTO DI COPERTURA | SUPERFETAZIONI | RESEDE | USO | INTERRATO |
| <input type="checkbox"/> 1825 | <input type="checkbox"/> Originario | <input checked="" type="checkbox"/> Buono | <input checked="" type="checkbox"/> Intonacate a vista | <input type="checkbox"/> Volta in laterizio | <input type="checkbox"/> Marsigliesi | <input type="checkbox"/> Si | <input type="checkbox"/> Giardino | <input checked="" type="checkbox"/> Residenziale | <input type="checkbox"/> Si |
| <input type="checkbox"/> 1940 | <input type="checkbox"/> Restaurato | <input type="checkbox"/> Medio | <input type="checkbox"/> Mattoni | <input type="checkbox"/> Legno e laterizio | <input checked="" type="checkbox"/> Portoghesi | <input checked="" type="checkbox"/> No | <input type="checkbox"/> Orto | <input type="checkbox"/> 2° Casa | <input checked="" type="checkbox"/> No |
| <input checked="" type="checkbox"/> CTR | <input checked="" type="checkbox"/> Ristrutturato | <input type="checkbox"/> Cattivo | <input type="checkbox"/> Conci di pietra | <input type="checkbox"/> Ferro e laterizio | <input type="checkbox"/> Coppi e tegoli | Piani fuori terra: 2 | <input type="checkbox"/> Boscato | <input type="checkbox"/> Deposito/Magazzino | |
| <input type="checkbox"/> 2007 | <input type="checkbox"/> Diverso | <input type="checkbox"/> Cantiere | <input type="checkbox"/> Legno | <input type="checkbox"/> Laterizio armato | <input type="checkbox"/> Eternit | | <input type="checkbox"/> Abbandonato | <input type="checkbox"/> Turistico | |
| | | | <input type="checkbox"/> Lamiera | | <input type="checkbox"/> Lamiera | | <input type="checkbox"/> Piscina | <input type="checkbox"/> Abbandonato | |
| | | | <input type="checkbox"/> Blocchi di cemento armato | | <input type="checkbox"/> Altro | | <input checked="" type="checkbox"/> Prato | <input type="checkbox"/> Stalla | |
| | | | <input type="checkbox"/> Mista | | <input type="checkbox"/> Non ha copertura | | <input type="checkbox"/> Tennis | <input type="checkbox"/> Chiesa | |
| | | | | | | | <input type="checkbox"/> Garage | | |

NOTE:

CTR (Scala 1:10.000 / Scala 1:2.000)

PERICOLOSITA' IDRAULICA ELEVATA (PIE)
 PERICOLOSITA' IDRAULICA MOLTO ELEVATA (PIME)

VINCOLI: IDROGEOLOGICO
 PAESAGGISTICO e FLUVIALE



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (Scheda N°472)



Comune di Monteverdi M.mo
Indagine sul patrimonio edilizio esistente

Scheda N°472A


| Toponimo: | | Via: MAREMMANA | N° | Loc: PRATELLA | | | Identificativo Catastale: F.84 - P.41 | | |
|---|--|---|--|---|---|--|---|---|--|
| Regesto dei Beni Culturali | | Aggiornamento: No | | | | | Tipo edilizio: Accessorio | | |
| EPOCA | STATO EDIFICIO | STATO DI CONSERVAZIONE | STRUTTURE IN ELEVAZIONE | SOLAI | MANTO DI COPERTURA | SUPERFETAZIONI | RESEDE | USO | INTERRATO |
| <input type="checkbox"/> 1825 | <input checked="" type="checkbox"/> Originario | <input type="checkbox"/> Buono | <input checked="" type="checkbox"/> Intonacate a vista | <input type="checkbox"/> Volta in laterizio | <input checked="" type="checkbox"/> Marsigliesi | <input type="checkbox"/> Si | <input type="checkbox"/> Giardino | <input type="checkbox"/> Residenziale | <input type="checkbox"/> Si |
| <input type="checkbox"/> 1940 | <input type="checkbox"/> Restaurato | <input type="checkbox"/> Medio | <input type="checkbox"/> Mattoni | <input type="checkbox"/> Legno e laterizio | <input type="checkbox"/> Portoghesi | <input checked="" type="checkbox"/> No | <input type="checkbox"/> Orto | <input type="checkbox"/> 2° Casa | <input checked="" type="checkbox"/> No |
| <input checked="" type="checkbox"/> CTR | <input type="checkbox"/> Adeguato con servizi | <input checked="" type="checkbox"/> Cattivo | <input type="checkbox"/> Conci di pietra | <input type="checkbox"/> Ferro e laterizio | <input type="checkbox"/> Coppi e tegoli | Piani fuori terra: 1 | <input type="checkbox"/> Boscato | <input type="checkbox"/> Deposito/Magazzino | |
| <input type="checkbox"/> 2007 | <input type="checkbox"/> Ristrutturato | <input type="checkbox"/> Cantiere | <input type="checkbox"/> Legno | <input type="checkbox"/> Laterizio armato | <input type="checkbox"/> Eternit | | <input checked="" type="checkbox"/> Abbandonato | <input type="checkbox"/> Turistico | |
| | <input type="checkbox"/> Diverso | | <input type="checkbox"/> Lamiera | | <input type="checkbox"/> Lamiera | | <input type="checkbox"/> Piscina | <input checked="" type="checkbox"/> Abbandonato | |
| | | | <input type="checkbox"/> Blocchi di cemento armato | | <input type="checkbox"/> Altro | | <input type="checkbox"/> Prato | <input type="checkbox"/> Stalla | |
| | | | <input type="checkbox"/> Mista | | <input type="checkbox"/> Non ha copertura | | <input type="checkbox"/> Tennis | <input type="checkbox"/> Chiesa | |
| | | | | | | | <input type="checkbox"/> Garage | | |

NOTE:

CTR (Scala 1:10.000 / Scala 1:2.000)

PERICOLOSITA' IDRAULICA ELEVATA (PIE)
PERICOLOSITA' IDRAULICA MOLTO ELEVATA (PIME)

VINCOLI: IDROGEOLOGICO
PAESAGGISTICO e FLUVIALE




DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (Scheda N°472A)



| Comune di Monteverdi M.mo Indagine sul patrimonio edilizio esistente | | | | | | Scheda N°473 | | | |
|---|--|---|---|---|--|--|--------------------------------------|---|--|
| Toponimo: | | Via: | | N° | Loc: POGGETTO CARBONINA | | Identificativo Catastale: F. - P. | | |
| Regesto dei Beni Culturali | | Aggiornamento: No | | | | | Tipo edilizio: Edificio Rurale | | |
| EPOCA | STATO EDIFICIO | STATO DI CONSERVAZIONE | STRUTTURE IN ELEVAZIONE | SOLAI | MANTO DI COPERTURA | SUPERFETAZIONI | RESEDE | USO | INTERRATO |
| <input type="checkbox"/> 1825 | <input type="checkbox"/> Originario | <input checked="" type="checkbox"/> Buono | <input type="checkbox"/> Intonacate a vista | <input type="checkbox"/> Volta in laterizio | <input type="checkbox"/> Marsigliesi | <input type="checkbox"/> Si | <input type="checkbox"/> Giardino | <input type="checkbox"/> Residenziale | <input type="checkbox"/> Si |
| <input type="checkbox"/> 1940 | <input checked="" type="checkbox"/> Restaurato | <input type="checkbox"/> Medio | <input type="checkbox"/> Mattoni | <input type="checkbox"/> Legno e laterizio | <input checked="" type="checkbox"/> Portoghesi | <input checked="" type="checkbox"/> No | <input type="checkbox"/> Orto | <input type="checkbox"/> 2° Casa | <input checked="" type="checkbox"/> No |
| <input checked="" type="checkbox"/> CTR | <input type="checkbox"/> Adeguato con servizi | <input type="checkbox"/> Cattivo | <input checked="" type="checkbox"/> Conci di pietra | <input type="checkbox"/> Ferro e laterizio | <input type="checkbox"/> Coppi e tegoli | Piani fuori terra: 2 | <input type="checkbox"/> Boscato | <input type="checkbox"/> Deposito/Magazzino | |
| <input type="checkbox"/> 2007 | <input type="checkbox"/> Ristrutturato | <input type="checkbox"/> Cantiere | <input type="checkbox"/> Legno | <input type="checkbox"/> Laterizio armato | <input type="checkbox"/> Eternit | | <input type="checkbox"/> Abbandonato | <input type="checkbox"/> Turistico | |
| | <input type="checkbox"/> Diverso | | <input type="checkbox"/> Lamiera | | <input type="checkbox"/> Lamiera | | <input type="checkbox"/> Piscina | <input type="checkbox"/> Abbandonato | |
| | | | <input type="checkbox"/> Blocchi di cemento armato | | <input type="checkbox"/> Altro | | <input type="checkbox"/> Prato | <input type="checkbox"/> Stalla | |
| | | | <input type="checkbox"/> Mista | | <input type="checkbox"/> Non ha copertura | | <input type="checkbox"/> Tennis | <input type="checkbox"/> Chiesa | |
| | | | | | | | <input type="checkbox"/> Garage | | |

NOTE: ANCORA IN COSTRUZIONE



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (Scheda N°473)



Comune di Monteverdi M.mo
Indagine sul patrimonio edilizio esistente

Scheda N°474



| Toponimo: SAN MARTINO I | | Via: DE LARDEREL | N° | Loc: | | Identificativo Catastale: F. - P. | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|
| Regesto dei Beni Culturali | | Aggiornamento: No | | | | Tipo edilizio: Edificio Rurale | | | |
| EPOCA | STATO EDIFICIO | STATO DI CONSERVAZIONE | STRUTTURE IN ELEVAZIONE | SOLAI | MANTO DI COPERTURA | SUPERFETAZIONI | RESEDE | USO | INTERRATO |
| <input type="checkbox"/> 1825 <input type="checkbox"/> 1940 <input checked="" type="checkbox"/> CTR <input type="checkbox"/> 2007 | <input type="checkbox"/> Originario <input checked="" type="checkbox"/> Restaurato <input type="checkbox"/> Adeguato con servizi <input type="checkbox"/> Ristrutturato <input type="checkbox"/> Diverso | <input checked="" type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Cantiere | <input type="checkbox"/> Intonacate a vista <input type="checkbox"/> Mattoni <input checked="" type="checkbox"/> Conci di pietra <input type="checkbox"/> Legno <input type="checkbox"/> Lamiera <input type="checkbox"/> Blocchi di cemento armato <input type="checkbox"/> Mista | <input type="checkbox"/> Volta in laterizio <input type="checkbox"/> Legno e laterizio <input type="checkbox"/> Ferro e laterizio <input type="checkbox"/> Laterizio armato | <input type="checkbox"/> Marsigliesi <input type="checkbox"/> Portoghesi <input checked="" type="checkbox"/> Coppi e tegoli <input type="checkbox"/> Eternit <input type="checkbox"/> Lamiera <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Non ha copertura | <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No Piani fuori terra: 2 | <input checked="" type="checkbox"/> Giardino <input type="checkbox"/> Orto <input type="checkbox"/> Boscato <input type="checkbox"/> Abbandonato <input type="checkbox"/> Piscina <input type="checkbox"/> Prato <input type="checkbox"/> Tennis <input type="checkbox"/> Garage | <input checked="" type="checkbox"/> Residenziale <input type="checkbox"/> 2° Casa <input type="checkbox"/> Deposito/Magazzino <input type="checkbox"/> Turistico <input type="checkbox"/> Abbandonato <input type="checkbox"/> Stalla <input type="checkbox"/> Chiesa | <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No |

NOTE:

CTR (Scala 1:10.000 / Scala 1:2.000)

PERICOLOSITA' IDRAULICA ELEVATA (PIE)
 PERICOLOSITA' IDRAULICA MOLTO ELEVATA (PIME)

VINCOLI: IDROGEOLOGICO
 PAESAGGISTICO e FLUVIALE



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (Scheda N°474)



Comune di Monteverdi M.mo
Indagine sul patrimonio edilizio esistente

Scheda N°474A




| Toponimo: | | Via: | N° | Loc: | Identificativo Catastale: F. - P. | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|
| Regesto dei Beni Culturali | | Aggiornamento: | | | Tipo edilizio: | | | | |
| EPOCA | STATO EDIFICIO | STATO DI CONSERVAZIONE | STRUTTURE IN ELEVAZIONE | SOLAI | MANTO DI COPERTURA | SUPERFETAZIONI | RESEDE | USO | INTERRATO |
| <input type="checkbox"/> 1825 <input type="checkbox"/> 1940 <input checked="" type="checkbox"/> CTR <input type="checkbox"/> 2007 | <input type="checkbox"/> Originario <input checked="" type="checkbox"/> Restaurato <input type="checkbox"/> Adeguato con servizi <input type="checkbox"/> Ristrutturato <input type="checkbox"/> Diverso | <input checked="" type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Cantiere | <input type="checkbox"/> Intonacate a vista <input type="checkbox"/> Mattoni <input checked="" type="checkbox"/> Conci di pietra <input type="checkbox"/> Legno <input type="checkbox"/> Lamiera <input type="checkbox"/> Blocchi di cemento armato <input type="checkbox"/> Mista | <input type="checkbox"/> Volta in laterizio <input type="checkbox"/> Legno e laterizio <input type="checkbox"/> Ferro e laterizio <input type="checkbox"/> Laterizio armato | <input checked="" type="checkbox"/> Marsigliesi <input type="checkbox"/> Portoghesi <input type="checkbox"/> Coppi e tegoli <input type="checkbox"/> Eternit <input type="checkbox"/> Lamiera <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Non ha copertura | <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No Piani fuori terra: 1 | <input checked="" type="checkbox"/> Giardino <input type="checkbox"/> Orto <input type="checkbox"/> Boscato <input type="checkbox"/> Abbandonato <input type="checkbox"/> Piscina <input type="checkbox"/> Prato <input type="checkbox"/> Tennis <input type="checkbox"/> Garage | <input type="checkbox"/> Residenziale <input type="checkbox"/> 2° Casa <input checked="" type="checkbox"/> Deposito/Magazzino <input type="checkbox"/> Turistico <input type="checkbox"/> Abbandonato <input type="checkbox"/> Stalla <input type="checkbox"/> Chiesa | <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No |

NOTE:

CTR (Scala 1:10.000 / Scala 1:2.000)

PERICOLOSITA' IDRAULICA ELEVATA (PIE)
 PERICOLOSITA' IDRAULICA MOLTO ELEVATA (PIME)

VINCOLI: IDROGEOLOGICO
 PAESAGGISTICO e FLUVIALE



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (Scheda N°474A)




| Comune di Monteverdi M.mo Indagine sul patrimonio edilizio esistente | | | | | | Scheda N°474B | | | |
|---|--|---|---|---|--|--|--|--|--|
| Toponimo: SAN MARTINO I | | Via: DE LARDEREL | | N° | Loc: | | Identificativo Catastale: F. - P. | | |
| Regesto dei Beni Culturali | | Aggiornamento: No | | | | | Tipo edilizio: Accessorio | | |
| EPOCA | STATO EDIFICIO | STATO DI CONSERVAZIONE | STRUTTURE IN ELEVAZIONE | SOLAI | MANTO DI COPERTURA | SUPERFETAZIONI | RESEDE | USO | INTERRATO |
| <input type="checkbox"/> 1825 | <input checked="" type="checkbox"/> Originario | <input checked="" type="checkbox"/> Buono | <input type="checkbox"/> Intonacate a vista | <input type="checkbox"/> Volta in laterizio | <input type="checkbox"/> Marsigliesi | <input type="checkbox"/> Si | <input checked="" type="checkbox"/> Giardino | <input type="checkbox"/> Residenziale | <input type="checkbox"/> Si |
| <input type="checkbox"/> 1940 | <input type="checkbox"/> Restaurato | <input type="checkbox"/> Medio | <input type="checkbox"/> Mattoni | <input type="checkbox"/> Legno e laterizio | <input type="checkbox"/> Portoghesi | <input checked="" type="checkbox"/> No | <input type="checkbox"/> Orto | <input type="checkbox"/> 2° Casa | <input checked="" type="checkbox"/> No |
| <input checked="" type="checkbox"/> CTR | <input type="checkbox"/> Adeguato con servizi | <input type="checkbox"/> Cattivo | <input checked="" type="checkbox"/> Conci di pietra | <input type="checkbox"/> Ferro e laterizio | <input checked="" type="checkbox"/> Coppi e tegoli | Piani fuori terra: 1 | <input type="checkbox"/> Boscato | <input checked="" type="checkbox"/> Deposito/Magazzino | |
| <input type="checkbox"/> 2007 | <input type="checkbox"/> Ristrutturato | <input type="checkbox"/> Cantiere | <input type="checkbox"/> Legno | <input type="checkbox"/> Laterizio armato | <input type="checkbox"/> Eternit | | <input type="checkbox"/> Abbandonato | <input type="checkbox"/> Turistico | |
| | <input type="checkbox"/> Diverso | | <input type="checkbox"/> Lamiera | | <input type="checkbox"/> Lamiera | | <input type="checkbox"/> Piscina | <input type="checkbox"/> Abbandonato | |
| | | | <input type="checkbox"/> Blocchi di cemento armato | | <input type="checkbox"/> Altro | | <input type="checkbox"/> Prato | <input type="checkbox"/> Stalla | |
| | | | <input type="checkbox"/> Mista | | <input type="checkbox"/> Non ha copertura | | <input type="checkbox"/> Tennis | <input type="checkbox"/> Chiesa | |
| | | | | | | | <input type="checkbox"/> Garage | | |

NOTE:

CTR (Scala 1:10.000 / Scala 1:2.000)

PERICOLOSITA' IDRAULICA ELEVATA (PIE)
 PERICOLOSITA' IDRAULICA MOLTO ELEVATA (PIME)

VINCOLI: IDROGEOLOGICO
 PAESAGGISTICO e FLUVIALE



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (Scheda N°474B)



| Comune di Monteverdi M.mo Indagine sul patrimonio edilizio esistente | | | | | | Scheda N°475 | | | |
|---|--|---|---|---|--|--|--|---|--|
| Toponimo: SAN MARTINO I | | Via: DE LARDEREL | | N° | Loc: | | Identificativo Catastale: F. - P. | | |
| Regesto dei Beni Culturali | | Aggiornamento: No | | | | Tipo edilizio: Edificio Rurale | | | |
| EPOCA | STATO EDIFICIO | STATO DI CONSERVAZIONE | STRUTTURE IN ELEVAZIONE | SOLAI | MANTO DI COPERTURA | SUPERFETAZIONI | RESEDE | USO | INTERRATO |
| <input type="checkbox"/> 1825 | <input type="checkbox"/> Originario | <input checked="" type="checkbox"/> Buono | <input type="checkbox"/> Intonacate a vista | <input type="checkbox"/> Volta in laterizio | <input type="checkbox"/> Marsigliesi | <input type="checkbox"/> Si | <input checked="" type="checkbox"/> Giardino | <input type="checkbox"/> Residenziale | <input type="checkbox"/> Si |
| <input type="checkbox"/> 1940 | <input checked="" type="checkbox"/> Restaurato | <input type="checkbox"/> Medio | <input type="checkbox"/> Mattoni | <input type="checkbox"/> Legno e laterizio | <input type="checkbox"/> Portoghesi | <input checked="" type="checkbox"/> No | <input type="checkbox"/> Orto | <input checked="" type="checkbox"/> 2° Casa | <input checked="" type="checkbox"/> No |
| <input checked="" type="checkbox"/> CTR | <input type="checkbox"/> Adeguato con servizi | <input type="checkbox"/> Cattivo | <input checked="" type="checkbox"/> Conci di pietra | <input type="checkbox"/> Ferro e laterizio | <input checked="" type="checkbox"/> Coppi e tegoli | Piani fuori terra: 1 | <input type="checkbox"/> Boscato | <input type="checkbox"/> Deposito/Magazzino | |
| <input type="checkbox"/> 2007 | <input type="checkbox"/> Ristrutturato | <input type="checkbox"/> Cantiere | <input type="checkbox"/> Legno | <input type="checkbox"/> Laterizio armato | <input type="checkbox"/> Eternit | | <input type="checkbox"/> Abbandonato | <input type="checkbox"/> Turistico | |
| | <input type="checkbox"/> Diverso | | <input type="checkbox"/> Lamiera | | <input type="checkbox"/> Lamiera | | <input type="checkbox"/> Piscina | <input type="checkbox"/> Abbandonato | |
| | | | <input type="checkbox"/> Blocchi di cemento armato | | <input type="checkbox"/> Altro | | <input type="checkbox"/> Prato | <input type="checkbox"/> Stalla | |
| | | | <input type="checkbox"/> Mista | | <input type="checkbox"/> Non ha copertura | | <input type="checkbox"/> Tennis | <input type="checkbox"/> Chiesa | |
| | | | | | | | <input type="checkbox"/> Garage | | |

NOTE:



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (Scheda N°475)



| Comune di Monteverdi M.mo Indagine sul patrimonio edilizio esistente | | | | | | Scheda N°476 | | | |
|---|---|---|--|---|---|--|--|--|--|
| Toponimo: POD. SAN GUIDO | | Via: DE LARDEREL | | N° | Loc: | Identificativo Catastale: F. - P. | | | |
| Regesto dei Beni Culturali | | Aggiornamento: No | | | | Tipo edilizio: Edificio Rurale | | | |
| EPOCA | STATO EDIFICIO | STATO DI CONSERVAZIONE | STRUTTURE IN ELEVAZIONE | SOLAI | MANTO DI COPERTURA | SUPERFETAZIONI | RESEDE | USO | INTERRATO |
| <input type="checkbox"/> 1825 | <input type="checkbox"/> Originario | <input checked="" type="checkbox"/> Buono | <input type="checkbox"/> Intonacate a vista | <input type="checkbox"/> Volta in laterizio | <input checked="" type="checkbox"/> Marsigliesi | <input type="checkbox"/> Si | <input checked="" type="checkbox"/> Giardino | <input checked="" type="checkbox"/> Residenziale | <input type="checkbox"/> Si |
| <input type="checkbox"/> 1940 | <input type="checkbox"/> Restaurato | <input type="checkbox"/> Medio | <input type="checkbox"/> Mattoni | <input type="checkbox"/> Legno e laterizio | <input type="checkbox"/> Portoghesi | <input checked="" type="checkbox"/> No | <input type="checkbox"/> Orto | <input type="checkbox"/> 2° Casa | <input checked="" type="checkbox"/> No |
| <input checked="" type="checkbox"/> CTR | <input checked="" type="checkbox"/> Ristrutturato | <input type="checkbox"/> Cattivo | <input type="checkbox"/> Conci di pietra | <input type="checkbox"/> Ferro e laterizio | <input type="checkbox"/> Coppi e tegoli | Piani fuori terra: 2 | <input type="checkbox"/> Boscato | <input type="checkbox"/> Deposito/Magazzino | |
| <input type="checkbox"/> 2007 | <input type="checkbox"/> Diverso | <input type="checkbox"/> Cantiere | <input type="checkbox"/> Legno | <input type="checkbox"/> Laterizio armato | <input type="checkbox"/> Eternit | | <input type="checkbox"/> Abbandonato | <input type="checkbox"/> Turistico | |
| | | | <input type="checkbox"/> Lamiera | <input type="checkbox"/> Altro | <input type="checkbox"/> Lamiera | <input type="checkbox"/> Piscina | <input type="checkbox"/> Abbandonato | <input type="checkbox"/> Abbandonato | |
| | | | <input type="checkbox"/> Blocchi di cemento armato | <input type="checkbox"/> Non ha copertura | <input type="checkbox"/> Altro | <input type="checkbox"/> Prato | <input type="checkbox"/> Stalla | <input type="checkbox"/> Chiesa | |
| | | | <input checked="" type="checkbox"/> Mista | | <input type="checkbox"/> Non ha copertura | <input type="checkbox"/> Tennis | <input type="checkbox"/> Chiesa | | |
| | | | | | | <input type="checkbox"/> Garage | | | |

NOTE:

CTR (Scala 1:10.000 / Scala 1:2.000)

PERICOLOSITA' IDRAULICA ELEVATA (PIE)
 PERICOLOSITA' IDRAULICA MOLTO ELEVATA(PIME)

VINCOLI: IDROGEOLOGICO
 PAESAGGISTICO e FLUVIALE



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (Scheda N°476)



Comune di Monteverdi M.mo
Indagine sul patrimonio edilizio esistente

Scheda N°477

| Toponimo: | | Via: DE LARDEREL | N° | Loc: LA COLOMBAIA | | Identificativo Catastale: F. - P. | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|
| Regesto dei Beni Culturali | | Aggiornamento: No | | | | Tipo edilizio: Edificio Rurale | | | |
| EPOCA | STATO EDIFICIO | STATO DI CONSERVAZIONE | STRUTTURE IN ELEVAZIONE | SOLAI | MANTO DI COPERTURA | SUPERFETAZIONI | RESEDE | USO | INTERRATO |
| <input type="checkbox"/> 1825 <input type="checkbox"/> 1940 <input checked="" type="checkbox"/> CTR <input type="checkbox"/> 2007 | <input type="checkbox"/> Originario <input type="checkbox"/> Restaurato <input type="checkbox"/> Adeguato con servizi <input checked="" type="checkbox"/> Ristrutturato <input type="checkbox"/> Diverso | <input checked="" type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Cantiere | <input type="checkbox"/> Intonacate a vista <input type="checkbox"/> Mattoni <input type="checkbox"/> Conci di pietra <input type="checkbox"/> Legno <input type="checkbox"/> Lamiera <input type="checkbox"/> Blocchi di cemento armato <input checked="" type="checkbox"/> Mista | <input type="checkbox"/> Volta in laterizio <input type="checkbox"/> Legno e laterizio <input type="checkbox"/> Ferro e laterizio <input type="checkbox"/> Laterizio armato | <input type="checkbox"/> Marsigliesi <input type="checkbox"/> Portoghesi <input checked="" type="checkbox"/> Coppi e tegoli <input type="checkbox"/> Eternit <input type="checkbox"/> Lamiera <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Non ha copertura | <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No Piani fuori terra: 2 | <input type="checkbox"/> Giardino <input type="checkbox"/> Orto <input type="checkbox"/> Boscato <input type="checkbox"/> Abbandonato <input type="checkbox"/> Piscina <input checked="" type="checkbox"/> Prato <input type="checkbox"/> Tennis <input type="checkbox"/> Garage | <input type="checkbox"/> Residenziale <input checked="" type="checkbox"/> 2° Casa <input type="checkbox"/> Deposito/Magazzino <input type="checkbox"/> Turistico <input type="checkbox"/> Abbandonato <input type="checkbox"/> Stalla <input type="checkbox"/> Chiesa | <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No |

NOTE:

CTR (Scala 1:10.000 / Scala 1:2.000)

PERICOLOSITA' IDRAULICA ELEVATA (PIE)
 PERICOLOSITA' IDRAULICA MOLTO ELEVATA (PIME)

VINCOLI: IDROGEOLOGICO
 PAESAGGISTICO e FLUVIALE




DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (Scheda N°477)



| Comune di Monteverdi M.mo Indagine sul patrimonio edilizio esistente | | | | | | Scheda N°478 | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|--|---|---|
| Toponimo: GIUNCHETA | | Via: CASTAGNETANA | | N° | Loc: SAN QUIRICO | | Identificativo Catastale: F. - P. | | |
| Regesto dei Beni Culturali | | Aggiornamento: Si | | | | Tipo edilizio: Edificio Rurale | | | |
| EPOCA | STATO EDIFICIO | STATO DI CONSERVAZIONE | STRUTTURE IN ELEVAZIONE | SOLAI | MANTO DI COPERTURA | SUPERFETAZIONI | RESEDE | USO | INTERRATO |
| <input type="checkbox"/> 1825 <input type="checkbox"/> 1940 <input checked="" type="checkbox"/> CTR <input type="checkbox"/> 2007 | <input type="checkbox"/> Originario <input type="checkbox"/> Restaurato <input type="checkbox"/> Adeguato con servizi <input checked="" type="checkbox"/> Ristrutturato <input type="checkbox"/> Diverso | <input checked="" type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Cantiere | <input type="checkbox"/> Intonacate a vista <input type="checkbox"/> Mattoni <input checked="" type="checkbox"/> Conci di pietra <input type="checkbox"/> Legno <input type="checkbox"/> Lamiera <input type="checkbox"/> Blocchi di cemento armato <input type="checkbox"/> Mista | <input type="checkbox"/> Volta in laterizio <input type="checkbox"/> Legno e laterizio <input type="checkbox"/> Ferro e laterizio <input type="checkbox"/> Laterizio armato | <input type="checkbox"/> Marsigliesi <input type="checkbox"/> Portoghesi <input checked="" type="checkbox"/> Coppi e tegoli <input type="checkbox"/> Eternit <input type="checkbox"/> Lamiera <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Non ha copertura | <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No Piani fuori terra: 1 | <input checked="" type="checkbox"/> Giardino <input type="checkbox"/> Orto <input type="checkbox"/> Boscato <input type="checkbox"/> Abbandonato <input checked="" type="checkbox"/> Piscina <input type="checkbox"/> Prato <input type="checkbox"/> Tennis <input type="checkbox"/> Garage | <input type="checkbox"/> Residenziale <input checked="" type="checkbox"/> 2° Casa <input type="checkbox"/> Deposito/Magazzino <input type="checkbox"/> Turistico <input type="checkbox"/> Abbandonato <input type="checkbox"/> Stalla <input type="checkbox"/> Chiesa | <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No |

NOTE:



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (Scheda N°478)






| Comune di Monteverdi M.mo Indagine sul patrimonio edilizio esistente | | | | | | Scheda N°479 | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|--|---|---|
| Toponimo: TERREROSSE | | Via: CASTAGNETANA | | N° | Loc: SAN QUIRICO | | Identificativo Catastale: F. - P. | | |
| Regesto dei Beni Culturali | | Aggiornamento: Si | | | | Tipo edilizio: Edificio Rurale | | | |
| EPOCA | STATO EDIFICIO | STATO DI CONSERVAZIONE | STRUTTURE IN ELEVAZIONE | SOLAI | MANTO DI COPERTURA | SUPERFETAZIONI | RESEDE | USO | INTERRATO |
| <input type="checkbox"/> 1825 <input type="checkbox"/> 1940 <input checked="" type="checkbox"/> CTR <input type="checkbox"/> 2007 | <input type="checkbox"/> Originario <input type="checkbox"/> Restaurato <input type="checkbox"/> Adeguato con servizi <input checked="" type="checkbox"/> Ristrutturato <input type="checkbox"/> Diverso | <input checked="" type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Cantiere | <input type="checkbox"/> Intonacate a vista <input type="checkbox"/> Mattoni <input checked="" type="checkbox"/> Conci di pietra <input type="checkbox"/> Legno <input type="checkbox"/> Lamiera <input type="checkbox"/> Blocchi di cemento armato <input type="checkbox"/> Mista | <input type="checkbox"/> Volta in laterizio <input type="checkbox"/> Legno e laterizio <input type="checkbox"/> Ferro e laterizio <input type="checkbox"/> Laterizio armato | <input type="checkbox"/> Marsigliesi <input checked="" type="checkbox"/> Portoghesi <input type="checkbox"/> Coppi e tegoli <input type="checkbox"/> Eternit <input type="checkbox"/> Lamiera <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Non ha copertura | <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No Piani fuori terra: 1 | <input checked="" type="checkbox"/> Giardino <input type="checkbox"/> Orto <input type="checkbox"/> Boscato <input type="checkbox"/> Abbandonato <input checked="" type="checkbox"/> Piscina <input type="checkbox"/> Prato <input type="checkbox"/> Tennis <input type="checkbox"/> Garage | <input type="checkbox"/> Residenziale <input checked="" type="checkbox"/> 2° Casa <input type="checkbox"/> Deposito/Magazzino <input type="checkbox"/> Turistico <input type="checkbox"/> Abbandonato <input type="checkbox"/> Stalla <input type="checkbox"/> Chiesa | <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No |

NOTE:

CTR (Scala 1:10.000 / Scala 1:2.000)

PERICOLOSITA' IDRAULICA ELEVATA (PIE)
 PERICOLOSITA' IDRAULICA MOLTO ELEVATA (PIME)

VINCOLI: IDROGEOLOGICO
 PAESAGGISTICO e FLUVIALE



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (Scheda N°479)



Comune di Monteverdi M.mo
Indagine sul patrimonio edilizio esistente

Scheda N°480




| Toponimo: | | Via: CASTAGNETANA | N° | Loc: SAN QUIRICO | | Identificativo Catastale: F. - P. | | | |
|---|--|---|--|---|---|--|---|--|--|
| Regesto dei Beni Culturali | | Aggiornamento: Si | | | | Tipo edilizio: Edificio Rurale | | | |
| EPOCA | STATO EDIFICIO | STATO DI CONSERVAZIONE | STRUTTURE IN ELEVAZIONE | SOLAI | MANTO DI COPERTURA | SUPERFETAZIONI | RESEDE | USO | INTERRATO |
| <input type="checkbox"/> 1825 | <input type="checkbox"/> Originario | <input checked="" type="checkbox"/> Buono | <input checked="" type="checkbox"/> Intonacate a vista | <input type="checkbox"/> Volta in laterizio | <input type="checkbox"/> Marsigliesi | <input type="checkbox"/> Si | <input type="checkbox"/> Giardino | <input checked="" type="checkbox"/> Residenziale | <input type="checkbox"/> Si |
| <input type="checkbox"/> 1940 | <input type="checkbox"/> Restaurato | <input type="checkbox"/> Medio | <input type="checkbox"/> Mattoni | <input type="checkbox"/> Legno e laterizio | <input type="checkbox"/> Portoghesi | <input checked="" type="checkbox"/> No | <input type="checkbox"/> Orto | <input type="checkbox"/> 2° Casa | <input checked="" type="checkbox"/> No |
| <input checked="" type="checkbox"/> CTR | <input checked="" type="checkbox"/> Adeguato con servizi | <input type="checkbox"/> Cattivo | <input type="checkbox"/> Conci di pietra | <input type="checkbox"/> Ferro e laterizio | <input type="checkbox"/> Coppi e tegoli | Piani fuori terra: 1 | <input type="checkbox"/> Boscato | <input type="checkbox"/> Deposito/Magazzino | |
| <input type="checkbox"/> 2007 | <input checked="" type="checkbox"/> Ristrutturato | <input type="checkbox"/> Cantiere | <input type="checkbox"/> Legno | <input type="checkbox"/> Laterizio armato | <input type="checkbox"/> Eternit | | <input type="checkbox"/> Abbandonato | <input type="checkbox"/> Turistico | |
| | <input type="checkbox"/> Diverso | | <input type="checkbox"/> Lamiera | | <input type="checkbox"/> Lamiera | | <input type="checkbox"/> Piscina | <input type="checkbox"/> Abbandonato | |
| | | | <input type="checkbox"/> Blocchi di cemento armato | | <input type="checkbox"/> Altro | | <input checked="" type="checkbox"/> Prato | <input type="checkbox"/> Stalla | |
| | | | <input type="checkbox"/> Mista | | <input type="checkbox"/> Non ha copertura | | <input type="checkbox"/> Tennis | <input type="checkbox"/> Chiesa | |
| | | | | | | | <input type="checkbox"/> Garage | | |

NOTE: IL MANTO DI COPERTURA E' MISTO

CTR (Scala 1:10.000 / Scala 1:2.000)

PERICOLOSITA' IDRAULICA ELEVATA (PIE)
 PERICOLOSITA' IDRAULICA MOLTO ELEVATA(PIME)

VINCOLI: IDROGEOLOGICO
 PAESAGGISTICO e FLUVIALE




DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (Scheda N°480)



| Comune di Monteverdi M.mo Indagine sul patrimonio edilizio esistente | | | | Scheda N°481 | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|--|--|--|--|
| Toponimo: LE PESCINE | | Via: CASTAGNETANA | | N° | | Loc: SAN QUIRICO | | Identificativo Catastale: F. - P. | |
| Regesto dei Beni Culturali | | Aggiornamento: | | | | | | Tipo edilizio: Edificio Rurale | |
| EPOCA | STATO EDIFICIO | STATO DI CONSERVAZIONE | STRUTTURE IN ELEVAZIONE | SOLAI | MANTO DI COPERTURA | SUPERFETAZIONI | RESEDE | USO | INTERRATO |
| <input type="checkbox"/> 1825 | <input type="checkbox"/> Originario | <input checked="" type="checkbox"/> Buono | <input type="checkbox"/> Intonacate a vista | <input type="checkbox"/> Volta in laterizio | <input type="checkbox"/> Marsigliesi | <input type="checkbox"/> Si | <input checked="" type="checkbox"/> Giardino | <input checked="" type="checkbox"/> Residenziale | <input type="checkbox"/> Si |
| <input type="checkbox"/> 1940 | <input type="checkbox"/> Restaurato | <input type="checkbox"/> Medio | <input type="checkbox"/> Mattoni | <input type="checkbox"/> Legno e laterizio | <input checked="" type="checkbox"/> Portoghesi | <input checked="" type="checkbox"/> No | <input type="checkbox"/> Orto | <input type="checkbox"/> 2° Casa | <input checked="" type="checkbox"/> No |
| <input checked="" type="checkbox"/> CTR | <input checked="" type="checkbox"/> Adeguato con servizi | <input type="checkbox"/> Cattivo | <input type="checkbox"/> Conci di pietra | <input type="checkbox"/> Ferro e laterizio | <input type="checkbox"/> Coppi e tegoli | Piani fuori terra: 2 | <input type="checkbox"/> Boscato | <input type="checkbox"/> Deposito/Magazzino | |
| <input type="checkbox"/> 2007 | <input checked="" type="checkbox"/> Ristrutturato | <input type="checkbox"/> Cantiere | <input type="checkbox"/> Legno | <input type="checkbox"/> Laterizio armato | <input type="checkbox"/> Eternit | | <input type="checkbox"/> Abbandonato | <input type="checkbox"/> Turistico | |
| | <input type="checkbox"/> Diverso | | <input type="checkbox"/> Lamiera | | <input type="checkbox"/> Lamiera | | <input type="checkbox"/> Piscina | <input type="checkbox"/> Abbandonato | |
| | | | <input type="checkbox"/> Blocchi di cemento armato | | <input type="checkbox"/> Altro | | <input type="checkbox"/> Prato | <input type="checkbox"/> Stalla | |
| | | | <input checked="" type="checkbox"/> Mista | | <input type="checkbox"/> Non ha copertura | | <input type="checkbox"/> Tennis | <input type="checkbox"/> Chiesa | |
| | | | | | | | <input type="checkbox"/> Garage | | |

NOTE:




DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (Scheda N°481)



| Comune di Monteverdi M.mo Indagine sul patrimonio edilizio esistente | | | | | | Scheda N°481A | | | |
|---|---|---|---|---|---|--|---|--|--|
| Toponimo: LE PESCINE | | Via: CASTAGNETANA | | N° | Loc: SAN QUIRICO | | Identificativo Catastale: F. - P. | | |
| Regesto dei Beni Culturali | | Aggiornamento: No | | | | Tipo edilizio: Annesso | | | |
| EPOCA | STATO EDIFICIO | STATO DI CONSERVAZIONE | STRUTTURE IN ELEVAZIONE | SOLAI | MANTO DI COPERTURA | SUPERFETAZIONI | RESEDE | USO | INTERRATO |
| <input type="checkbox"/> 1825 | <input type="checkbox"/> Originario | <input checked="" type="checkbox"/> Buono | <input type="checkbox"/> Intonacate a vista | <input type="checkbox"/> Volta in laterizio | <input checked="" type="checkbox"/> Marsigliesi | <input type="checkbox"/> Si | <input type="checkbox"/> Giardino | <input type="checkbox"/> Residenziale | <input type="checkbox"/> Si |
| <input type="checkbox"/> 1940 | <input type="checkbox"/> Restaurato | <input type="checkbox"/> Medio | <input type="checkbox"/> Mattoni | <input type="checkbox"/> Legno e laterizio | <input type="checkbox"/> Portoghesi | <input checked="" type="checkbox"/> No | <input type="checkbox"/> Orto | <input type="checkbox"/> 2° Casa | <input checked="" type="checkbox"/> No |
| <input checked="" type="checkbox"/> CTR | <input checked="" type="checkbox"/> Ristrutturato | <input type="checkbox"/> Cattivo | <input checked="" type="checkbox"/> Conci di pietra | <input type="checkbox"/> Ferro e laterizio | <input type="checkbox"/> Coppi e tegoli | Piani fuori terra: 2 | <input type="checkbox"/> Boscato | <input checked="" type="checkbox"/> Deposito/Magazzino | |
| <input type="checkbox"/> 2007 | <input type="checkbox"/> Diverso | <input type="checkbox"/> Cantiere | <input type="checkbox"/> Legno | <input type="checkbox"/> Laterizio armato | <input type="checkbox"/> Eternit | | <input type="checkbox"/> Abbandonato | <input type="checkbox"/> Turistico | |
| | | | <input type="checkbox"/> Lamiera | | <input type="checkbox"/> Lamiera | | <input type="checkbox"/> Piscina | <input type="checkbox"/> Abbandonato | |
| | | | <input type="checkbox"/> Blocchi di cemento armato | | <input type="checkbox"/> Altro | | <input checked="" type="checkbox"/> Prato | <input type="checkbox"/> Stalla | |
| | | | <input type="checkbox"/> Mista | | <input type="checkbox"/> Non ha copertura | | <input type="checkbox"/> Tennis | <input type="checkbox"/> Chiesa | |
| | | | | | | | <input type="checkbox"/> Garage | | |

NOTE:



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (Scheda N°481A)



Comune di Monteverdi M.mo
Indagine sul patrimonio edilizio esistente

Scheda N°482


| Toponimo: | | Via: CASTAGNETANA | N° | Loc: SAN QUIRICO | | Identificativo Catastale: F. - P. | | | |
|---|---|---|---|---|--|--|---|---|--|
| Regesto dei Beni Culturali | | Aggiornamento: No | | | | Tipo edilizio: Edificio Rurale | | | |
| EPOCA | STATO EDIFICIO | STATO DI CONSERVAZIONE | STRUTTURE IN ELEVAZIONE | SOLAI | MANTO DI COPERTURA | SUPERFETAZIONI | RESEDE | USO | INTERRATO |
| <input type="checkbox"/> 1825 | <input type="checkbox"/> Originario | <input checked="" type="checkbox"/> Buono | <input type="checkbox"/> Intonacate a vista | <input type="checkbox"/> Volta in laterizio | <input type="checkbox"/> Marsigliesi | <input type="checkbox"/> Si | <input type="checkbox"/> Giardino | <input type="checkbox"/> Residenziale | <input type="checkbox"/> Si |
| <input type="checkbox"/> 1940 | <input type="checkbox"/> Restaurato | <input type="checkbox"/> Medio | <input type="checkbox"/> Mattoni | <input type="checkbox"/> Legno e laterizio | <input checked="" type="checkbox"/> Portoghesi | <input checked="" type="checkbox"/> No | <input type="checkbox"/> Orto | <input checked="" type="checkbox"/> 2° Casa | <input checked="" type="checkbox"/> No |
| <input checked="" type="checkbox"/> CTR | <input checked="" type="checkbox"/> Ristrutturato | <input type="checkbox"/> Cattivo | <input checked="" type="checkbox"/> Conci di pietra | <input type="checkbox"/> Ferro e laterizio | <input type="checkbox"/> Coppi e tegoli | Piani fuori terra: 1 | <input type="checkbox"/> Boscato | <input type="checkbox"/> Deposito/Magazzino | |
| <input type="checkbox"/> 2007 | <input type="checkbox"/> Diverso | <input type="checkbox"/> Cantiere | <input type="checkbox"/> Legno | <input type="checkbox"/> Laterizio armato | <input type="checkbox"/> Eternit | | <input type="checkbox"/> Abbandonato | <input type="checkbox"/> Turistico | |
| | | | <input type="checkbox"/> Lamiera | | <input type="checkbox"/> Lamiera | | <input type="checkbox"/> Piscina | <input type="checkbox"/> Abbandonato | |
| | | | <input type="checkbox"/> Blocchi di cemento armato | | <input type="checkbox"/> Altro | | <input checked="" type="checkbox"/> Prato | <input type="checkbox"/> Stalla | |
| | | | <input type="checkbox"/> Mista | | <input type="checkbox"/> Non ha copertura | | <input type="checkbox"/> Tennis | <input type="checkbox"/> Chiesa | |
| | | | | | | | <input type="checkbox"/> Garage | | |

NOTE:

CTR (Scala 1:10.000 / Scala 1:2.000)

PERICOLOSITA' IDRAULICA ELEVATA (PIE)
PERICOLOSITA' IDRAULICA MOLTO ELEVATA (PIME)

VINCOLI: IDROGEOLOGICO
PAESAGGISTICO e FLUVIALE




DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (Scheda N°482)



| Comune di Monteverdi M.mo Indagine sul patrimonio edilizio esistente | | | | | | Scheda N°483 | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|
| Toponimo: | | Via: CASTAGNETANA | | N° | Loc: SAN QUIRICO | | Identificativo Catastale: F. - P. | | |
| Regesto dei Beni Culturali | | Aggiornamento: No | | | | Tipo edilizio: Edificio Rurale | | | |
| EPOCA | STATO EDIFICIO | STATO DI CONSERVAZIONE | STRUTTURE IN ELEVAZIONE | SOLAI | MANTO DI COPERTURA | SUPERFETAZIONI | RESEDE | USO | INTERRATO |
| <input type="checkbox"/> 1825 <input type="checkbox"/> 1940 <input checked="" type="checkbox"/> CTR <input type="checkbox"/> 2007 | <input type="checkbox"/> Originario <input type="checkbox"/> Restaurato <input type="checkbox"/> Adeguato con servizi <input checked="" type="checkbox"/> Ristrutturato <input type="checkbox"/> Diverso | <input checked="" type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Cantiere | <input checked="" type="checkbox"/> Intonacate a vista <input type="checkbox"/> Mattoni <input type="checkbox"/> Conci di pietra <input type="checkbox"/> Legno <input type="checkbox"/> Lamiera <input type="checkbox"/> Blocchi di cemento armato <input type="checkbox"/> Mista | <input type="checkbox"/> Volta in laterizio <input type="checkbox"/> Legno e laterizio <input type="checkbox"/> Ferro e laterizio <input type="checkbox"/> Laterizio armato | <input type="checkbox"/> Marsigliesi <input checked="" type="checkbox"/> Portoghesi <input type="checkbox"/> Coppi e tegoli <input type="checkbox"/> Eternit <input type="checkbox"/> Lamiera <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Non ha copertura | <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No Piani fuori terra: 2 | <input type="checkbox"/> Giardino <input type="checkbox"/> Orto <input type="checkbox"/> Boscato <input type="checkbox"/> Abbandonato <input type="checkbox"/> Piscina <input checked="" type="checkbox"/> Prato <input type="checkbox"/> Tennis <input type="checkbox"/> Garage | <input type="checkbox"/> Residenziale <input checked="" type="checkbox"/> 2° Casa <input type="checkbox"/> Deposito/Magazzino <input type="checkbox"/> Turistico <input type="checkbox"/> Abbandonato <input type="checkbox"/> Stalla <input type="checkbox"/> Chiesa | <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No |

NOTE:



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (Scheda N°483)



Comune di Monteverdi M.mo
Indagine sul patrimonio edilizio esistente

Scheda N°484




| Toponimo: BORGIO IL MASSERA | | Via: MAREMMANA | N° | Loc: MONTEVERDELLO | | Identificativo Catastale: F. - P. | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|--|---|---|
| Regesto dei Beni Culturali | | Aggiornamento: No | | | | Tipo edilizio: Edificio Rurale | | | |
| EPOCA | STATO EDIFICIO | STATO DI CONSERVAZIONE | STRUTTURE IN ELEVAZIONE | SOLAI | MANTO DI COPERTURA | SUPERFETAZIONI | RESEDE | USO | INTERRATO |
| <input type="checkbox"/> 1825 <input type="checkbox"/> 1940 <input checked="" type="checkbox"/> CTR <input type="checkbox"/> 2007 | <input type="checkbox"/> Originario <input type="checkbox"/> Restaurato <input type="checkbox"/> Adeguato con servizi <input checked="" type="checkbox"/> Ristrutturato <input type="checkbox"/> Diverso | <input checked="" type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Cantiere | <input type="checkbox"/> Intonacate a vista <input type="checkbox"/> Mattoni <input type="checkbox"/> Conci di pietra <input type="checkbox"/> Legno <input type="checkbox"/> Lamiera <input type="checkbox"/> Blocchi di cemento armato <input checked="" type="checkbox"/> Mista | <input type="checkbox"/> Volta in laterizio <input type="checkbox"/> Legno e laterizio <input type="checkbox"/> Ferro e laterizio <input type="checkbox"/> Laterizio armato | <input type="checkbox"/> Marsigliesi <input type="checkbox"/> Portoghesi <input checked="" type="checkbox"/> Coppi e tegoli <input type="checkbox"/> Eternit <input type="checkbox"/> Lamiera <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Non ha copertura | <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No Piani fuori terra: 2 | <input checked="" type="checkbox"/> Giardino <input type="checkbox"/> Orto <input type="checkbox"/> Boscato <input type="checkbox"/> Abbandonato <input checked="" type="checkbox"/> Piscina <input type="checkbox"/> Prato <input type="checkbox"/> Tennis <input type="checkbox"/> Garage | <input type="checkbox"/> Residenziale <input type="checkbox"/> 2° Casa <input type="checkbox"/> Deposito/Magazzino <input checked="" type="checkbox"/> Turistico <input type="checkbox"/> Abbandonato <input type="checkbox"/> Stalla <input type="checkbox"/> Chiesa | <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No |

NOTE:

CTR (Scala 1:10.000 / Scala 1:2.000)

PERICOLOSITA' IDRAULICA ELEVATA (PIE)
 PERICOLOSITA' IDRAULICA MOLTO ELEVATA (PIME)

VINCOLI: IDROGEOLOGICO
 PAESAGGISTICO e FLUVIALE



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (Scheda N°484)






| Comune di Monteverdi M.mo Indagine sul patrimonio edilizio esistente | | | | Scheda N°484A | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|--|---|---|
| Toponimo: BORGIO IL MASSERA | | Via: MAREMMANA | | N° | | Loc: MONTEVERDELLO | | Identificativo Catastale: F. - P. | |
| Regesto dei Beni Culturali | | Aggiornamento: No | | | | | | Tipo edilizio: Edificio Rurale | |
| EPOCA | STATO EDIFICIO | STATO DI CONSERVAZIONE | STRUTTURE IN ELEVAZIONE | SOLAI | MANTO DI COPERTURA | SUPERFETAZIONI | RESEDE | USO | INTERRATO |
| <input type="checkbox"/> 1825 <input type="checkbox"/> 1940 <input checked="" type="checkbox"/> CTR <input type="checkbox"/> 2007 | <input type="checkbox"/> Originario <input checked="" type="checkbox"/> Restaurato <input type="checkbox"/> Adeguato con servizi <input type="checkbox"/> Ristrutturato <input type="checkbox"/> Diverso | <input checked="" type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Cantiere | <input type="checkbox"/> Intonacate a vista <input type="checkbox"/> Mattoni <input checked="" type="checkbox"/> Conci di pietra <input type="checkbox"/> Legno <input type="checkbox"/> Lamiera <input type="checkbox"/> Blocchi di cemento armato <input type="checkbox"/> Mista | <input type="checkbox"/> Volta in laterizio <input type="checkbox"/> Legno e laterizio <input type="checkbox"/> Ferro e laterizio <input type="checkbox"/> Laterizio armato | <input type="checkbox"/> Marsigliesi <input type="checkbox"/> Portoghesi <input checked="" type="checkbox"/> Coppi e tegoli <input type="checkbox"/> Eternit <input type="checkbox"/> Lamiera <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Non ha copertura | <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No Piani fuori terra: 2 | <input checked="" type="checkbox"/> Giardino <input type="checkbox"/> Orto <input type="checkbox"/> Boscato <input type="checkbox"/> Abbandonato <input checked="" type="checkbox"/> Piscina <input type="checkbox"/> Prato <input type="checkbox"/> Tennis <input type="checkbox"/> Garage | <input type="checkbox"/> Residenziale <input type="checkbox"/> 2° Casa <input type="checkbox"/> Deposito/Magazzino <input checked="" type="checkbox"/> Turistico <input type="checkbox"/> Abbandonato <input type="checkbox"/> Stalla <input type="checkbox"/> Chiesa | <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No |

NOTE:

CTR (Scala 1:10.000 / Scala 1:2.000)

PERICOLOSITA' IDRAULICA ELEVATA (PIE)
 PERICOLOSITA' IDRAULICA MOLTO ELEVATA (PIME)

VINCOLI: IDROGEOLOGICO
 PAESAGGISTICO e FLUVIALE



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (Scheda N°484A)






| Comune di Monteverdi M.mo Indagine sul patrimonio edilizio esistente | | | | | Scheda N°484B | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|--|---|---|
| Toponimo: BORGIO IL MASSERA | | Via: MAREMMANA | | N° | Loc: MONTEVERDELLO | | | Identificativo Catastale: F. - P. | |
| Regesto dei Beni Culturali | | Aggiornamento: No | | | | | Tipo edilizio: Edificio Rurale | | |
| EPOCA | STATO EDIFICIO | STATO DI CONSERVAZIONE | STRUTTURE IN ELEVAZIONE | SOLAI | MANTO DI COPERTURA | SUPERFETAZIONI | RESEDE | USO | INTERRATO |
| <input type="checkbox"/> 1825 <input type="checkbox"/> 1940 <input checked="" type="checkbox"/> CTR <input type="checkbox"/> 2007 | <input type="checkbox"/> Originario <input checked="" type="checkbox"/> Restaurato <input type="checkbox"/> Adeguato con servizi <input type="checkbox"/> Ristrutturato <input type="checkbox"/> Diverso | <input checked="" type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Cantiere | <input type="checkbox"/> Intonacate a vista <input type="checkbox"/> Mattoni <input checked="" type="checkbox"/> Conci di pietra <input type="checkbox"/> Legno <input type="checkbox"/> Lamiera <input type="checkbox"/> Blocchi di cemento armato <input type="checkbox"/> Mista | <input type="checkbox"/> Volta in laterizio <input type="checkbox"/> Legno e laterizio <input type="checkbox"/> Ferro e laterizio <input type="checkbox"/> Laterizio armato | <input type="checkbox"/> Marsigliesi <input type="checkbox"/> Portoghesi <input checked="" type="checkbox"/> Coppi e tegoli <input type="checkbox"/> Eternit <input type="checkbox"/> Lamiera <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Non ha copertura | <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No Piani fuori terra: 2 | <input checked="" type="checkbox"/> Giardino <input type="checkbox"/> Orto <input type="checkbox"/> Boscato <input type="checkbox"/> Abbandonato <input checked="" type="checkbox"/> Piscina <input type="checkbox"/> Prato <input type="checkbox"/> Tennis <input type="checkbox"/> Garage | <input type="checkbox"/> Residenziale <input type="checkbox"/> 2° Casa <input type="checkbox"/> Deposito/Magazzino <input checked="" type="checkbox"/> Turistico <input type="checkbox"/> Abbandonato <input type="checkbox"/> Stalla <input type="checkbox"/> Chiesa | <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No |

NOTE:

CTR (Scala 1:10.000 / Scala 1:2.000)

PERICOLOSITA' IDRAULICA ELEVATA (PIE)
 PERICOLOSITA' IDRAULICA MOLTO ELEVATA (PIME)

VINCOLI: IDROGEOLOGICO
 PAESAGGISTICO e FLUVIALE



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (Scheda N°484B)



| Comune di Monteverdi M.mo Indagine sul patrimonio edilizio esistente | | | | Scheda N°485 | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|
| Toponimo: POD. MULINO | | Via: MAREMMANA | | N° | Loc: MONTEVERDELLO | | | Identificativo Catastale: F. - P. | |
| Regesto dei Beni Culturali | | Aggiornamento: Si | | | | | Tipo edilizio: Edificio Rurale | | |
| EPOCA | STATO EDIFICIO | STATO DI CONSERVAZIONE | STRUTTURE IN ELEVAZIONE | SOLAI | MANTO DI COPERTURA | SUPERFETAZIONI | RESEDE | USO | INTERRATO |
| <input type="checkbox"/> 1825 <input checked="" type="checkbox"/> 1940 <input type="checkbox"/> CTR <input type="checkbox"/> 2007 | <input type="checkbox"/> Originario <input checked="" type="checkbox"/> Restaurato <input type="checkbox"/> Adeguato con servizi <input type="checkbox"/> Ristrutturato <input type="checkbox"/> Diverso | <input checked="" type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Cantiere | <input type="checkbox"/> Intonacate a vista <input type="checkbox"/> Mattoni <input checked="" type="checkbox"/> Conci di pietra <input type="checkbox"/> Legno <input type="checkbox"/> Lamiera <input type="checkbox"/> Blocchi di cemento armato <input type="checkbox"/> Mista | <input type="checkbox"/> Volta in laterizio <input type="checkbox"/> Legno e laterizio <input type="checkbox"/> Ferro e laterizio <input type="checkbox"/> Laterizio armato | <input type="checkbox"/> Marsigliesi <input type="checkbox"/> Portoghesi <input checked="" type="checkbox"/> Coppi e tegoli <input type="checkbox"/> Eternit <input type="checkbox"/> Lamiera <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Non ha copertura | <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No Piani fuori terra: 2 | <input type="checkbox"/> Giardino <input type="checkbox"/> Orto <input type="checkbox"/> Boscato <input type="checkbox"/> Abbandonato <input type="checkbox"/> Piscina <input checked="" type="checkbox"/> Prato <input type="checkbox"/> Tennis <input type="checkbox"/> Garage | <input type="checkbox"/> Residenziale <input checked="" type="checkbox"/> 2° Casa <input type="checkbox"/> Deposito/Magazzino <input type="checkbox"/> Turistico <input type="checkbox"/> Abbandonato <input type="checkbox"/> Stalla <input type="checkbox"/> Chiesa | <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No |

NOTE:



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (Scheda N°485)



| Comune di Monteverdi M.mo Indagine sul patrimonio edilizio esistente | | | | | | Scheda N°486 | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|
| Toponimo: LA GROTTINA | | Via: DE LARDEREL | | N° | Loc: BALILLA | | Identificativo Catastale: F. - P. | | |
| Regesto dei Beni Culturali | | Aggiornamento: No | | | | Tipo edilizio: Edificio Rurale | | | |
| EPOCA | STATO EDIFICIO | STATO DI CONSERVAZIONE | STRUTTURE IN ELEVAZIONE | SOLAI | MANTO DI COPERTURA | SUPERFETAZIONI | RESEDE | USO | INTERRATO |
| <input type="checkbox"/> 1825 <input type="checkbox"/> 1940 <input checked="" type="checkbox"/> CTR <input type="checkbox"/> 2007 | <input type="checkbox"/> Originario <input type="checkbox"/> Restaurato <input type="checkbox"/> Adeguato con servizi <input checked="" type="checkbox"/> Ristrutturato <input type="checkbox"/> Diverso | <input checked="" type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Cantiere | <input checked="" type="checkbox"/> Intonacate a vista <input type="checkbox"/> Mattoni <input type="checkbox"/> Conci di pietra <input type="checkbox"/> Legno <input type="checkbox"/> Lamiera <input type="checkbox"/> Blocchi di cemento armato <input type="checkbox"/> Mista | <input type="checkbox"/> Volta in laterizio <input type="checkbox"/> Legno e laterizio <input type="checkbox"/> Ferro e laterizio <input type="checkbox"/> Laterizio armato | <input checked="" type="checkbox"/> Marsigliesi <input type="checkbox"/> Portoghesi <input type="checkbox"/> Coppi e tegoli <input type="checkbox"/> Eternit <input type="checkbox"/> Lamiera <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Non ha copertura | <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No Piani fuori terra: 2 | <input type="checkbox"/> Giardino <input type="checkbox"/> Orto <input type="checkbox"/> Boscato <input type="checkbox"/> Abbandonato <input type="checkbox"/> Piscina <input checked="" type="checkbox"/> Prato <input type="checkbox"/> Tennis <input type="checkbox"/> Garage | <input type="checkbox"/> Residenziale <input checked="" type="checkbox"/> 2° Casa <input type="checkbox"/> Deposito/Magazzino <input type="checkbox"/> Turistico <input type="checkbox"/> Abbandonato <input type="checkbox"/> Stalla <input type="checkbox"/> Chiesa | <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No |

NOTE:



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (Scheda N°486)



Comune di Monteverdi M.mo
Indagine sul patrimonio edilizio esistente

Scheda N°486A

| | | | | |
|------------------------------|-------------------|----|---------------------|-----------------------------------|
| Toponimo: LA GROTTINA | Via: DE LARDEREL | N° | Loc: BALILLA | Identificativo Catastale: F. - P. |
| Regesto dei Beni Culturali | Aggiornamento: No | | | Tipo edilizio: Accessorio |



| EPOCA | STATO EDIFICIO | STATO DI CONSERVAZIONE | STRUTTURE IN ELEVAZIONE | SOLAI | MANTO DI COPERTURA | SUPERFETAZIONI | RESEDE | USO | INTERRATO |
|---|--|---|---|---|--|--|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> 1825 | <input checked="" type="checkbox"/> Originario | <input type="checkbox"/> Buono | <input type="checkbox"/> Intonacate a vista | <input type="checkbox"/> Volta in laterizio | <input type="checkbox"/> Marsigliesi | <input type="checkbox"/> Si | <input type="checkbox"/> Giardino | <input type="checkbox"/> Residenziale | <input type="checkbox"/> Si |
| <input type="checkbox"/> 1940 | <input type="checkbox"/> Restaurato | <input type="checkbox"/> Medio | <input type="checkbox"/> Mattoni | <input type="checkbox"/> Legno e laterizio | <input type="checkbox"/> Portoghesi | <input checked="" type="checkbox"/> No | <input type="checkbox"/> Orto | <input type="checkbox"/> 2° Casa | <input checked="" type="checkbox"/> No |
| <input checked="" type="checkbox"/> CTR | <input type="checkbox"/> Adeguato con servizi | <input checked="" type="checkbox"/> Cattivo | <input checked="" type="checkbox"/> Conci di pietra | <input type="checkbox"/> Ferro e laterizio | <input checked="" type="checkbox"/> Coppi e tegoli | Piani fuori terra: 1 | <input type="checkbox"/> Boscato | <input type="checkbox"/> Deposito/Magazzino | |
| <input type="checkbox"/> 2007 | <input type="checkbox"/> Ristrutturato | <input type="checkbox"/> Cantiere | <input type="checkbox"/> Legno | <input type="checkbox"/> Laterizio armato | <input type="checkbox"/> Eternit | | <input checked="" type="checkbox"/> Abbandonato | <input type="checkbox"/> Turistico | |
| | <input type="checkbox"/> Diverso | | <input type="checkbox"/> Lamiera | | <input type="checkbox"/> Lamiera | | <input type="checkbox"/> Piscina | <input checked="" type="checkbox"/> Abbandonato | |
| | | | <input type="checkbox"/> Blocchi di cemento armato | | <input type="checkbox"/> Altro | | <input type="checkbox"/> Prato | <input type="checkbox"/> Stalla | |
| | | | <input type="checkbox"/> Mista | | <input type="checkbox"/> Non ha copertura | | <input type="checkbox"/> Tennis | <input type="checkbox"/> Chiesa | |
| | | | | | | | <input type="checkbox"/> Garage | | |

NOTE:

CTR (Scala 1:10.000 / Scala 1:2.000)

PERICOLOSITA' IDRAULICA ELEVATA (PIE)
 PERICOLOSITA' IDRAULICA MOLTO ELEVATA (PIME)

VINCOLI: IDROGEOLOGICO
 PAESAGGISTICO e FLUVIALE



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (Scheda N°486A)






| Comune di Monteverdi M.mo Indagine sul patrimonio edilizio esistente | | | | Scheda N°487 | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|
| Toponimo: POD. CORNALE | | Via: STRADA PROVINCIALE DEI 4 COMUNI | | N° | Loc: CORNALE | | | Identificativo Catastale: F. - P. | |
| Regesto dei Beni Culturali | | Aggiornamento: No | | | | | Tipo edilizio: Edificio Rurale | | |
| EPOCA | STATO EDIFICIO | STATO DI CONSERVAZIONE | STRUTTURE IN ELEVAZIONE | SOLAI | MANTO DI COPERTURA | SUPERFETAZIONI | RESEDE | USO | INTERRATO |
| <input type="checkbox"/> 1825 <input checked="" type="checkbox"/> 1940 <input type="checkbox"/> CTR <input type="checkbox"/> 2007 | <input checked="" type="checkbox"/> Originario <input type="checkbox"/> Restaurato <input type="checkbox"/> Adeguato con servizi <input type="checkbox"/> Ristrutturato <input type="checkbox"/> Diverso | <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Medio <input checked="" type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Cantiere | <input checked="" type="checkbox"/> Intonacate a vista <input type="checkbox"/> Mattoni <input type="checkbox"/> Conci di pietra <input type="checkbox"/> Legno <input type="checkbox"/> Lamiera <input type="checkbox"/> Blocchi di cemento armato <input type="checkbox"/> Mista | <input type="checkbox"/> Volta in laterizio <input type="checkbox"/> Legno e laterizio <input type="checkbox"/> Ferro e laterizio <input type="checkbox"/> Laterizio armato | <input checked="" type="checkbox"/> Marsigliesi <input type="checkbox"/> Portoghesi <input type="checkbox"/> Coppi e tegoli <input type="checkbox"/> Eternit <input type="checkbox"/> Lamiera <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Non ha copertura | <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No Piani fuori terra: 2 | <input type="checkbox"/> Giardino <input type="checkbox"/> Orto <input type="checkbox"/> Boscato <input checked="" type="checkbox"/> Abbandonato <input type="checkbox"/> Piscina <input type="checkbox"/> Prato <input type="checkbox"/> Tennis <input type="checkbox"/> Garage | <input type="checkbox"/> Residenziale <input type="checkbox"/> 2° Casa <input type="checkbox"/> Deposito/Magazzino <input type="checkbox"/> Turistico <input checked="" type="checkbox"/> Abbandonato <input type="checkbox"/> Stalla <input type="checkbox"/> Chiesa | <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No |

NOTE:

CTR (Scala 1:10.000 / Scala 1:2.000)

PERICOLOSITA' IDRAULICA ELEVATA (PIE)
 PERICOLOSITA' IDRAULICA MOLTO ELEVATA (PIME)

VINCOLI: IDROGEOLOGICO
 PAESAGGISTICO e FLUVIALE



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (Scheda N°487)






| Comune di Monteverdi M.mo Indagine sul patrimonio edilizio esistente | | | | | Scheda N°487A | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|
| Toponimo: POD. CORNALE | | Via: STRADA PROVINCIALE DEI 4 COMUNI | | N° | Loc: CORNALE | | | Identificativo Catastale: F. - P. | |
| Regesto dei Beni Culturali | | Aggiornamento: No | | | | | Tipo edilizio: Accessorio | | |
| EPOCA | STATO EDIFICIO | STATO DI CONSERVAZIONE | STRUTTURE IN ELEVAZIONE | SOLAI | MANTO DI COPERTURA | SUPERFETAZIONI | RESEDE | USO | INTERRATO |
| <input type="checkbox"/> 1825 <input checked="" type="checkbox"/> 1940 <input type="checkbox"/> CTR <input type="checkbox"/> 2007 | <input checked="" type="checkbox"/> Originario <input type="checkbox"/> Restaurato <input type="checkbox"/> Adeguato con servizi <input type="checkbox"/> Ristrutturato <input type="checkbox"/> Diverso | <input checked="" type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Cantiere | <input checked="" type="checkbox"/> Intonacate a vista <input type="checkbox"/> Mattoni <input type="checkbox"/> Conci di pietra <input type="checkbox"/> Legno <input type="checkbox"/> Lamiera <input type="checkbox"/> Blocchi di cemento armato <input type="checkbox"/> Mista | <input type="checkbox"/> Volta in laterizio <input type="checkbox"/> Legno e laterizio <input type="checkbox"/> Ferro e laterizio <input type="checkbox"/> Laterizio armato | <input checked="" type="checkbox"/> Marsigliesi <input type="checkbox"/> Portoghesi <input type="checkbox"/> Coppi e tegoli <input type="checkbox"/> Eternit <input type="checkbox"/> Lamiera <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Non ha copertura | <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No Piani fuori terra: 1 | <input type="checkbox"/> Giardino <input type="checkbox"/> Orto <input type="checkbox"/> Boscato <input type="checkbox"/> Abbandonato <input type="checkbox"/> Piscina <input checked="" type="checkbox"/> Prato <input type="checkbox"/> Tennis <input type="checkbox"/> Garage | <input type="checkbox"/> Residenziale <input type="checkbox"/> 2° Casa <input checked="" type="checkbox"/> Deposito/Magazzino <input type="checkbox"/> Turistico <input type="checkbox"/> Abbandonato <input type="checkbox"/> Stalla <input type="checkbox"/> Chiesa | <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No |

NOTE:

CTR (Scala 1:10.000 / Scala 1:2.000)

PERICOLOSITA' IDRAULICA ELEVATA (PIE)
 PERICOLOSITA' IDRAULICA MOLTO ELEVATA(PIME)

VINCOLI: IDROGEOLOGICO
 PAESAGGISTICO e FLUVIALE



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (Scheda N°487A)



| Comune di Monteverdi M.mo Indagine sul patrimonio edilizio esistente | | | | | | Scheda N°487B | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|
| Toponimo: POD. CORNALE | | Via: STRADA PROVINCIALE DEI 4 COMUNI | | N° | Loc: CORNALE | | Identificativo Catastale: F. - P. | | |
| Regesto dei Beni Culturali | | Aggiornamento: No | | | | | Tipo edilizio: Accessorio | | |
| EPOCA | STATO EDIFICIO | STATO DI CONSERVAZIONE | STRUTTURE IN ELEVAZIONE | SOLAI | MANTO DI COPERTURA | SUPERFETAZIONI | RESEDE | USO | INTERRATO |
| <input type="checkbox"/> 1825 <input checked="" type="checkbox"/> 1940 <input type="checkbox"/> CTR <input type="checkbox"/> 2007 | <input checked="" type="checkbox"/> Originario <input type="checkbox"/> Restaurato <input type="checkbox"/> Adeguato con servizi <input type="checkbox"/> Ristrutturato <input type="checkbox"/> Diverso | <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Medio <input checked="" type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Cantiere | <input checked="" type="checkbox"/> Intonacate a vista <input type="checkbox"/> Mattoni <input type="checkbox"/> Conci di pietra <input type="checkbox"/> Legno <input type="checkbox"/> Lamiera <input type="checkbox"/> Blocchi di cemento armato <input type="checkbox"/> Mista | <input type="checkbox"/> Volta in laterizio <input type="checkbox"/> Legno e laterizio <input type="checkbox"/> Ferro e laterizio <input type="checkbox"/> Laterizio armato | <input checked="" type="checkbox"/> Marsigliesi <input type="checkbox"/> Portoghesi <input type="checkbox"/> Coppi e tegoli <input type="checkbox"/> Eternit <input type="checkbox"/> Lamiera <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Non ha copertura | <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No Piani fuori terra: 1 | <input type="checkbox"/> Giardino <input type="checkbox"/> Orto <input type="checkbox"/> Boscato <input type="checkbox"/> Abbandonato <input type="checkbox"/> Piscina <input checked="" type="checkbox"/> Prato <input type="checkbox"/> Tennis <input type="checkbox"/> Garage | <input type="checkbox"/> Residenziale <input type="checkbox"/> 2° Casa <input checked="" type="checkbox"/> Deposito/Magazzino <input type="checkbox"/> Turistico <input type="checkbox"/> Abbandonato <input type="checkbox"/> Stalla <input type="checkbox"/> Chiesa | <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No |
| NOTE: | | | | | | | | | |



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (Scheda N°487B)



| Comune di Monteverdi M.mo Indagine sul patrimonio edilizio esistente | | | | | Scheda N°487C | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|
| Toponimo: POD. CORNALE | | Via: STRADA PROVINCIALE DEI 4 COMUNI | | N° | Loc: CORNALE | | | Identificativo Catastale: F. - P. | |
| Regesto dei Beni Culturali | | Aggiornamento: No | | | | | Tipo edilizio: Capannone | | |
| EPOCA | STATO EDIFICIO | STATO DI CONSERVAZIONE | STRUTTURE IN ELEVAZIONE | SOLAI | MANTO DI COPERTURA | SUPERFETAZIONI | RESEDE | USO | INTERRATO |
| <input type="checkbox"/> 1825 <input checked="" type="checkbox"/> 1940 <input type="checkbox"/> CTR <input type="checkbox"/> 2007 | <input checked="" type="checkbox"/> Originario <input type="checkbox"/> Restaurato <input type="checkbox"/> Adeguato con servizi <input type="checkbox"/> Ristrutturato <input type="checkbox"/> Diverso | <input checked="" type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Cantiere | <input type="checkbox"/> Intonacate a vista <input type="checkbox"/> Mattoni <input type="checkbox"/> Conci di pietra <input type="checkbox"/> Legno <input type="checkbox"/> Lamiera <input checked="" type="checkbox"/> Blocchi di cemento armato <input type="checkbox"/> Mista | <input type="checkbox"/> Volta in laterizio <input type="checkbox"/> Legno e laterizio <input type="checkbox"/> Ferro e laterizio <input type="checkbox"/> Laterizio armato | <input type="checkbox"/> Marsigliesi <input type="checkbox"/> Portoghesi <input type="checkbox"/> Coppi e tegoli <input checked="" type="checkbox"/> Eternit <input type="checkbox"/> Lamiera <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Non ha copertura | <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No Piani fuori terra: 1 | <input type="checkbox"/> Giardino <input type="checkbox"/> Orto <input type="checkbox"/> Boscato <input type="checkbox"/> Abbandonato <input type="checkbox"/> Piscina <input checked="" type="checkbox"/> Prato <input type="checkbox"/> Tennis <input type="checkbox"/> Garage | <input type="checkbox"/> Residenziale <input type="checkbox"/> 2° Casa <input checked="" type="checkbox"/> Deposito/Magazzino <input type="checkbox"/> Turistico <input type="checkbox"/> Abbandonato <input type="checkbox"/> Stalla <input type="checkbox"/> Chiesa | <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No |

NOTE: STRUTTURA IN ELEVAZIONE = BLOCCHI DI CEMENTO ARMATO PER 1 METRO IN ALTEZZA




DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (Scheda N°487C)



| Comune di Monteverdi M.mo Indagine sul patrimonio edilizio esistente | | | | | | Scheda N°487D | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|
| Toponimo: POD. CORNALE | | Via: STRADA PROVINCIALE DEI 4 COMUNI | | N° | Loc: CORNALE | | Identificativo Catastale: F. - P. | | |
| Regesto dei Beni Culturali | | Aggiornamento: No | | | | | Tipo edilizio: Schiera | | |
| EPOCA | STATO EDIFICIO | STATO DI CONSERVAZIONE | STRUTTURE IN ELEVAZIONE | SOLAI | MANTO DI COPERTURA | SUPERFETAZIONI | RESEDE | USO | INTERRATO |
| <input type="checkbox"/> 1825 <input type="checkbox"/> 1940 <input checked="" type="checkbox"/> CTR <input type="checkbox"/> 2007 | <input checked="" type="checkbox"/> Originario <input type="checkbox"/> Restaurato <input type="checkbox"/> Adeguato con servizi <input type="checkbox"/> Ristrutturato <input type="checkbox"/> Diverso | <input checked="" type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Cantiere | <input type="checkbox"/> Intonacate a vista <input type="checkbox"/> Mattoni <input type="checkbox"/> Conci di pietra <input type="checkbox"/> Legno <input type="checkbox"/> Lamiera <input type="checkbox"/> Blocchi di cemento armato <input checked="" type="checkbox"/> Mista | <input type="checkbox"/> Volta in laterizio <input type="checkbox"/> Legno e laterizio <input type="checkbox"/> Ferro e laterizio <input type="checkbox"/> Laterizio armato | <input type="checkbox"/> Marsigliesi <input type="checkbox"/> Portoghesi <input type="checkbox"/> Coppi e tegoli <input type="checkbox"/> Eternit <input checked="" type="checkbox"/> Lamiera <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Non ha copertura | <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No Piani fuori terra: 1 | <input type="checkbox"/> Giardino <input type="checkbox"/> Orto <input type="checkbox"/> Boscato <input type="checkbox"/> Abbandonato <input type="checkbox"/> Piscina <input checked="" type="checkbox"/> Prato <input type="checkbox"/> Tennis <input type="checkbox"/> Garage | <input type="checkbox"/> Residenziale <input type="checkbox"/> 2° Casa <input type="checkbox"/> Deposito/Magazzino <input type="checkbox"/> Turistico <input type="checkbox"/> Abbandonato <input checked="" type="checkbox"/> Stalla <input type="checkbox"/> Chiesa | <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No |

NOTE:



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (Scheda N°487D)





| Comune di Monteverdi M.mo Indagine sul patrimonio edilizio esistente | | | | | | Scheda N°488 | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|
| Toponimo: P. RUSTICUCCI | | Via: DE LARDEREL | | N° | Loc: | | Identificativo Catastale: F. - P. | | |
| Regesto dei Beni Culturali | | Aggiornamento: No | | | | | Tipo edilizio: Edificio Rurale | | |
| EPOCA | STATO EDIFICIO | STATO DI CONSERVAZIONE | STRUTTURE IN ELEVAZIONE | SOLAI | MANTO DI COPERTURA | SUPERFETAZIONI | RESEDE | USO | INTERRATO |
| <input type="checkbox"/> 1825 <input type="checkbox"/> 1940 <input checked="" type="checkbox"/> CTR <input type="checkbox"/> 2007 | <input type="checkbox"/> Originario <input checked="" type="checkbox"/> Restaurato <input type="checkbox"/> Adeguato con servizi <input type="checkbox"/> Ristrutturato <input type="checkbox"/> Diverso | <input checked="" type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Cantiere | <input type="checkbox"/> Intonacate a vista <input type="checkbox"/> Mattoni <input checked="" type="checkbox"/> Conci di pietra <input type="checkbox"/> Legno <input type="checkbox"/> Lamiera <input type="checkbox"/> Blocchi di cemento armato <input type="checkbox"/> Mista | <input type="checkbox"/> Volta in laterizio <input type="checkbox"/> Legno e laterizio <input type="checkbox"/> Ferro e laterizio <input type="checkbox"/> Laterizio armato | <input type="checkbox"/> Marsigliesi <input type="checkbox"/> Portoghesi <input checked="" type="checkbox"/> Coppi e tegoli <input type="checkbox"/> Eternit <input type="checkbox"/> Lamiera <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Non ha copertura | <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No Piani fuori terra: 2 | <input type="checkbox"/> Giardino <input type="checkbox"/> Orto <input type="checkbox"/> Boscato <input type="checkbox"/> Abbandonato <input type="checkbox"/> Piscina <input checked="" type="checkbox"/> Prato <input type="checkbox"/> Tennis <input type="checkbox"/> Garage | <input type="checkbox"/> Residenziale <input checked="" type="checkbox"/> 2° Casa <input type="checkbox"/> Deposito/Magazzino <input type="checkbox"/> Turistico <input type="checkbox"/> Abbandonato <input type="checkbox"/> Stalla <input type="checkbox"/> Chiesa | <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No |

NOTE:

CTR (Scala 1:10.000 / Scala 1:2.000)

PERICOLOSITA' IDRAULICA ELEVATA (PIE)
 PERICOLOSITA' IDRAULICA MOLTO ELEVATA(PIME)

VINCOLI: IDROGEOLOGICO
 PAESAGGISTICO e FLUVIALE




DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (Scheda N°488)



| Comune di Monteverdi M.mo Indagine sul patrimonio edilizio esistente | | | | | | Scheda N°489 | | | |
|--|---|---|---|--|---|--|--|--|--|
| Toponimo: SAN MARTINO DI SOTTO | | Via: | N° | Loc: | | Identificativo Catastale: F. - P. | | | |
| Regesto dei Beni Culturali | | Aggiornamento: | | | | Tipo edilizio: | | | |
| EPOCA | STATO EDIFICIO | STATO DI CONSERVAZIONE | STRUTTURE IN ELEVAZIONE | SOLAI | MANTO DI COPERTURA | SUPERFETAZIONI | RESEDE | USO | INTERRATO |
| <input checked="" type="checkbox"/> 1825 <input type="checkbox"/> 1940 <input type="checkbox"/> CTR <input type="checkbox"/> 2007 | <input type="checkbox"/> Originario <input type="checkbox"/> Restaurato <input type="checkbox"/> Adeguato con servizi <input type="checkbox"/> Ristrutturato <input type="checkbox"/> Diverso | <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Cantiere | <input type="checkbox"/> Intonacate a vista <input type="checkbox"/> Mattoni <input type="checkbox"/> Conci di pietra <input type="checkbox"/> Legno <input type="checkbox"/> Lamiera <input type="checkbox"/> Blocchi di cemento armato <input type="checkbox"/> Mista | <input type="checkbox"/> Volta in laterizio <input type="checkbox"/> Legno e laterizio <input type="checkbox"/> Ferro e laterizio <input type="checkbox"/> Laterizio armato | <input type="checkbox"/> Marsigliesi <input type="checkbox"/> Portoghesi <input type="checkbox"/> Coppi e tegoli <input type="checkbox"/> Eternit <input type="checkbox"/> Lamiera <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Non ha copertura | <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No Piani fuori terra: 0 | <input type="checkbox"/> Giardino <input type="checkbox"/> Orto <input type="checkbox"/> Boscato <input type="checkbox"/> Abbandonato <input type="checkbox"/> Piscina <input type="checkbox"/> Prato <input type="checkbox"/> Tennis <input type="checkbox"/> Garage | <input type="checkbox"/> Residenziale <input type="checkbox"/> 2° Casa <input type="checkbox"/> Deposito/Magazzino <input type="checkbox"/> Turistico <input type="checkbox"/> Abbandonato <input type="checkbox"/> Stalla <input type="checkbox"/> Chiesa | <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No |

NOTE: NON DISPONIBILE



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (Scheda N°489)


| Comune di Monteverdi M.mo Indagine sul patrimonio edilizio esistente | | | | | | Scheda N°490 | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|
| Toponimo: C. SANT' EMIRENA | | Via: | N° | Loc: CONSALVO | | Identificativo Catastale: F. 85 - P. 27 | | | |
| Regesto dei Beni Culturali | | Aggiornamento: No | | | | Tipo edilizio: Edificio Rurale | | | |
| EPOCA | STATO EDIFICIO | STATO DI CONSERVAZIONE | STRUTTURE IN ELEVAZIONE | SOLAI | MANTO DI COPERTURA | SUPERFETAZIONI | RESEDE | USO | INTERRATO |
| <input type="checkbox"/> 1825 <input checked="" type="checkbox"/> 1940 <input type="checkbox"/> CTR <input type="checkbox"/> 2007 | <input checked="" type="checkbox"/> Originario <input type="checkbox"/> Restaurato <input type="checkbox"/> Adeguato con servizi <input type="checkbox"/> Ristrutturato <input type="checkbox"/> Diverso | <input checked="" type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Cantiere | <input checked="" type="checkbox"/> Intonacate a vista <input type="checkbox"/> Mattoni <input type="checkbox"/> Conci di pietra <input type="checkbox"/> Legno <input type="checkbox"/> Lamiera <input type="checkbox"/> Blocchi di cemento armato <input type="checkbox"/> Mista | <input type="checkbox"/> Volta in laterizio <input type="checkbox"/> Legno e laterizio <input type="checkbox"/> Ferro e laterizio <input type="checkbox"/> Laterizio armato | <input checked="" type="checkbox"/> Marsigliesi <input type="checkbox"/> Portoghesi <input type="checkbox"/> Coppi e tegoli <input type="checkbox"/> Eternit <input type="checkbox"/> Lamiera <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Non ha copertura | <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No Piani fuori terra: 2 | <input type="checkbox"/> Giardino <input type="checkbox"/> Orto <input type="checkbox"/> Boscato <input type="checkbox"/> Abbandonato <input type="checkbox"/> Piscina <input checked="" type="checkbox"/> Prato <input type="checkbox"/> Tennis <input type="checkbox"/> Garage | <input type="checkbox"/> Residenziale <input checked="" type="checkbox"/> 2° Casa <input type="checkbox"/> Deposito/Magazzino <input type="checkbox"/> Turistico <input type="checkbox"/> Abbandonato <input type="checkbox"/> Stalla <input type="checkbox"/> Chiesa | <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No |

NOTE:

CTR (Scala 1:10.000 / Scala 1:2.000)

PERICOLOSITA' IDRAULICA ELEVATA (PIE)
 PERICOLOSITA' IDRAULICA MOLTO ELEVATA (PIME)

VINCOLI: IDROGEOLOGICO
 PAESAGGISTICO e FLUVIALE




DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (Scheda N°490)



| Comune di Monteverdi M.mo Indagine sul patrimonio edilizio esistente | | | | | | Scheda N°491 | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|
| Toponimo: P. CASALINO II | | Via: STRADA PROVINCIALE DEI 4 COMUNI | | N° | Loc: CAVONE | | Identificativo Catastale: F. - P. | | |
| Regesto dei Beni Culturali | | Aggiornamento: No | | | | Tipo edilizio: Edificio Rurale | | | |
| EPOCA | STATO EDIFICIO | STATO DI CONSERVAZIONE | STRUTTURE IN ELEVAZIONE | SOLAI | MANTO DI COPERTURA | SUPERFETAZIONI | RESEDE | USO | INTERRATO |
| <input type="checkbox"/> 1825 <input type="checkbox"/> 1940 <input checked="" type="checkbox"/> CTR <input type="checkbox"/> 2007 | <input type="checkbox"/> Originario <input type="checkbox"/> Restaurato <input type="checkbox"/> Adeguato con servizi <input checked="" type="checkbox"/> Ristrutturato <input type="checkbox"/> Diverso | <input checked="" type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Cantiere | <input checked="" type="checkbox"/> Intonacate a vista <input type="checkbox"/> Mattoni <input type="checkbox"/> Conci di pietra <input type="checkbox"/> Legno <input type="checkbox"/> Lamiera <input type="checkbox"/> Blocchi di cemento armato <input type="checkbox"/> Mista | <input type="checkbox"/> Volta in laterizio <input type="checkbox"/> Legno e laterizio <input type="checkbox"/> Ferro e laterizio <input type="checkbox"/> Laterizio armato | <input checked="" type="checkbox"/> Marsigliesi <input type="checkbox"/> Portoghesi <input type="checkbox"/> Coppi e tegoli <input type="checkbox"/> Eternit <input type="checkbox"/> Lamiera <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Non ha copertura | <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No Piani fuori terra: 2 | <input type="checkbox"/> Giardino <input type="checkbox"/> Orto <input type="checkbox"/> Boscato <input type="checkbox"/> Abbandonato <input type="checkbox"/> Piscina <input checked="" type="checkbox"/> Prato <input type="checkbox"/> Tennis <input type="checkbox"/> Garage | <input checked="" type="checkbox"/> Residenziale <input type="checkbox"/> 2° Casa <input type="checkbox"/> Deposito/Magazzino <input type="checkbox"/> Turistico <input type="checkbox"/> Abbandonato <input type="checkbox"/> Stalla <input type="checkbox"/> Chiesa | <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No |

NOTE:



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (Scheda N°491)



| Comune di Monteverdi M.mo Indagine sul patrimonio edilizio esistente | | | | | | Scheda N°491A | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|
| Toponimo: P. CASALINO II | | Via: STRADA PROVINCIALE DEI 4 COMUNI | | N° | Loc: CAVONE | | Identificativo Catastale: F. - P. | | |
| Regesto dei Beni Culturali | | Aggiornamento: No | | | | Tipo edilizio: Edificio Rurale | | | |
| EPOCA | STATO EDIFICIO | STATO DI CONSERVAZIONE | STRUTTURE IN ELEVAZIONE | SOLAI | MANTO DI COPERTURA | SUPERFETAZIONI | RESEDE | USO | INTERRATO |
| <input type="checkbox"/> 1825 <input type="checkbox"/> 1940 <input checked="" type="checkbox"/> CTR <input type="checkbox"/> 2007 | <input type="checkbox"/> Originario <input checked="" type="checkbox"/> Restaurato <input type="checkbox"/> Adeguato con servizi <input type="checkbox"/> Ristrutturato <input type="checkbox"/> Diverso | <input checked="" type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Cantiere | <input type="checkbox"/> Intonacate a vista <input type="checkbox"/> Mattoni <input checked="" type="checkbox"/> Conci di pietra <input type="checkbox"/> Legno <input type="checkbox"/> Lamiera <input type="checkbox"/> Blocchi di cemento armato <input type="checkbox"/> Mista | <input type="checkbox"/> Volta in laterizio <input type="checkbox"/> Legno e laterizio <input type="checkbox"/> Ferro e laterizio <input type="checkbox"/> Laterizio armato | <input type="checkbox"/> Marsigliesi <input type="checkbox"/> Portoghesi <input checked="" type="checkbox"/> Coppi e tegoli <input type="checkbox"/> Eternit <input type="checkbox"/> Lamiera <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Non ha copertura | <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No Piani fuori terra: 2 | <input type="checkbox"/> Giardino <input type="checkbox"/> Orto <input type="checkbox"/> Boscato <input type="checkbox"/> Abbandonato <input type="checkbox"/> Piscina <input checked="" type="checkbox"/> Prato <input type="checkbox"/> Tennis <input type="checkbox"/> Garage | <input checked="" type="checkbox"/> Residenziale <input type="checkbox"/> 2° Casa <input type="checkbox"/> Deposito/Magazzino <input type="checkbox"/> Turistico <input type="checkbox"/> Abbandonato <input type="checkbox"/> Stalla <input type="checkbox"/> Chiesa | <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No |

NOTE:



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (Scheda N°491A)



| Comune di Monteverdi M.mo Indagine sul patrimonio edilizio esistente | | | | | | Scheda N°491B | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|
| Toponimo: P. CASALINO II | | Via: STRADA PROVINCIALE DEI 4 COMUNI | | N° | Loc: CAVONE | | Identificativo Catastale: F. - P. | | |
| Regesto dei Beni Culturali | | Aggiornamento: No | | | | | Tipo edilizio: Annesso | | |
| EPOCA | STATO EDIFICIO | STATO DI CONSERVAZIONE | STRUTTURE IN ELEVAZIONE | SOLAI | MANTO DI COPERTURA | SUPERFETAZIONI | RESEDE | USO | INTERRATO |
| <input type="checkbox"/> 1825 <input type="checkbox"/> 1940 <input checked="" type="checkbox"/> CTR <input type="checkbox"/> 2007 | <input checked="" type="checkbox"/> Originario <input type="checkbox"/> Restaurato <input type="checkbox"/> Adeguato con servizi <input type="checkbox"/> Ristrutturato <input type="checkbox"/> Diverso | <input type="checkbox"/> Buono <input checked="" type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Cantiere | <input type="checkbox"/> Intonacate a vista <input type="checkbox"/> Mattoni <input checked="" type="checkbox"/> Conci di pietra <input type="checkbox"/> Legno <input type="checkbox"/> Lamiera <input type="checkbox"/> Blocchi di cemento armato <input type="checkbox"/> Mista | <input type="checkbox"/> Volta in laterizio <input type="checkbox"/> Legno e laterizio <input type="checkbox"/> Ferro e laterizio <input type="checkbox"/> Laterizio armato | <input type="checkbox"/> Marsigliesi <input type="checkbox"/> Portoghesi <input checked="" type="checkbox"/> Coppi e tegoli <input type="checkbox"/> Eternit <input type="checkbox"/> Lamiera <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Non ha copertura | <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No Piani fuori terra: 1 | <input type="checkbox"/> Giardino <input type="checkbox"/> Orto <input type="checkbox"/> Boscato <input type="checkbox"/> Abbandonato <input type="checkbox"/> Piscina <input checked="" type="checkbox"/> Prato <input type="checkbox"/> Tennis <input type="checkbox"/> Garage | <input type="checkbox"/> Residenziale <input type="checkbox"/> 2° Casa <input checked="" type="checkbox"/> Deposito/Magazzino <input type="checkbox"/> Turistico <input type="checkbox"/> Abbandonato <input type="checkbox"/> Stalla <input type="checkbox"/> Chiesa | <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No |
| NOTE: | | | | | | | | | |




DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (Scheda N°491B)



| Comune di Monteverdi M.mo Indagine sul patrimonio edilizio esistente | | | | | | Scheda N°492 | | | |
|---|---|--|--|---|---|-----------------------------|--------------------------------------|---|-----------------------------|
| Toponimo: | | Via: CASTAGNETANA | | N° | Loc: I PERUCCI | | Identificativo Catastale: F. - P. | | |
| Regesto dei Beni Culturali | | Aggiornamento: Si | | | | | Tipo edilizio: | | |
| EPOCA | STATO EDIFICIO | STATO DI CONSERVAZIONE | STRUTTURE IN ELEVAZIONE | SOLAI | MANTO DI COPERTURA | SUPERFETAZIONI | RESEDE | USO | INTERRATO |
| <input type="checkbox"/> 1825 | <input type="checkbox"/> Originario | <input type="checkbox"/> Buono | <input type="checkbox"/> Intonacate a vista | <input type="checkbox"/> Volta in laterizio | <input type="checkbox"/> Marsigliesi | <input type="checkbox"/> Si | <input type="checkbox"/> Giardino | <input type="checkbox"/> Residenziale | <input type="checkbox"/> Si |
| <input type="checkbox"/> 1940 | <input type="checkbox"/> Restaurato | <input type="checkbox"/> Medio | <input type="checkbox"/> Mattoni | <input type="checkbox"/> Legno e laterizio | <input type="checkbox"/> Portoghesi | <input type="checkbox"/> No | <input type="checkbox"/> Orto | <input type="checkbox"/> 2° Casa | <input type="checkbox"/> No |
| <input type="checkbox"/> CTR | <input type="checkbox"/> Adeguato con servizi | <input type="checkbox"/> Cattivo | <input type="checkbox"/> Conci di pietra | <input type="checkbox"/> Ferro e laterizio | <input type="checkbox"/> Coppi e tegoli | Piani fuori terra: 0 | <input type="checkbox"/> Boscato | <input type="checkbox"/> Deposito/Magazzino | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 2007 | <input type="checkbox"/> Ristrutturato | <input checked="" type="checkbox"/> Cantiere | <input type="checkbox"/> Legno | <input type="checkbox"/> Laterizio armato | <input type="checkbox"/> Eternit | | <input type="checkbox"/> Abbandonato | <input type="checkbox"/> Turistico | |
| | <input type="checkbox"/> Diverso | | <input type="checkbox"/> Lamiera | | <input type="checkbox"/> Lamiera | | <input type="checkbox"/> Piscina | <input type="checkbox"/> Abbandonato | |
| | | | <input type="checkbox"/> Blocchi di cemento armato | | <input type="checkbox"/> Altro | | <input type="checkbox"/> Prato | <input type="checkbox"/> Stalla | |
| | | | <input type="checkbox"/> Mista | | <input type="checkbox"/> Non ha copertura | | <input type="checkbox"/> Tennis | <input type="checkbox"/> Chiesa | |
| | | | | | | | <input type="checkbox"/> Garage | | |

NOTE: CANTIERE,



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (Scheda N°492)






| Comune di Monteverdi M.mo Indagine sul patrimonio edilizio esistente | | | | | Scheda N°493 | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|--|---|---|--|--|--|
| Toponimo: | | Via: DE LARDEREL | | N° | Loc: CUDERAIO | | | Identificativo Catastale: F. - P. | | | |
| Regesto dei Beni Culturali | | Aggiornamento: No | | | | | Tipo edilizio: Edificio Rurale | | | | |
| EPOCA | STATO EDIFICIO | STATO DI CONSERVAZIONE | STRUTTURE IN ELEVAZIONE | SOLAI | MANTO DI COPERTURA | SUPERFETAZIONI | RESEDE | USO | INTERRATO | | |
| <input type="checkbox"/> 1825 | <input checked="" type="checkbox"/> Originario | <input type="checkbox"/> Buono | <input type="checkbox"/> Intonacate a vista | <input type="checkbox"/> Volta in laterizio | <input type="checkbox"/> Marsigliesi | <input type="checkbox"/> Si | <input type="checkbox"/> Giardino | <input type="checkbox"/> Residenziale | <input type="checkbox"/> Si | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 1940 | <input type="checkbox"/> Restaurato | <input type="checkbox"/> Medio | <input type="checkbox"/> Mattoni | <input type="checkbox"/> Legno e laterizio | <input type="checkbox"/> Portoghesi | <input checked="" type="checkbox"/> No | <input type="checkbox"/> Orto | <input type="checkbox"/> 2° Casa | <input checked="" type="checkbox"/> No | | |
| <input type="checkbox"/> CTR | <input type="checkbox"/> Adeguato con servizi | <input checked="" type="checkbox"/> Cattivo | <input checked="" type="checkbox"/> Conci di pietra | <input type="checkbox"/> Ferro e laterizio | <input type="checkbox"/> Coppi e tegoli | Piani fuori terra: 2 | <input type="checkbox"/> Boscato | <input type="checkbox"/> Deposito/Magazzino | | | |
| <input type="checkbox"/> 2007 | <input type="checkbox"/> Ristrutturato | <input type="checkbox"/> Cantiere | <input type="checkbox"/> Legno | <input type="checkbox"/> Laterizio armato | <input type="checkbox"/> Eternit | | <input checked="" type="checkbox"/> Abbandonato | <input type="checkbox"/> Turistico | | | |
| | <input type="checkbox"/> Diverso | | <input type="checkbox"/> Lamiera | | <input type="checkbox"/> Lamiera | | <input type="checkbox"/> Piscina | <input checked="" type="checkbox"/> Abbandonato | | | |
| | | | <input type="checkbox"/> Blocchi di cemento armato | | <input type="checkbox"/> Altro | | <input type="checkbox"/> Prato | <input type="checkbox"/> Stalla | | | |
| | | | <input type="checkbox"/> Mista | | <input type="checkbox"/> Non ha copertura | | <input type="checkbox"/> Tennis | <input type="checkbox"/> Chiesa | | | |
| | | | | | | | <input type="checkbox"/> Garage | | | | |

NOTE:

CTR (Scala 1:10.000 / Scala 1:2.000)

PERICOLOSITA' IDRAULICA ELEVATA (PIE)
 PERICOLOSITA' IDRAULICA MOLTO ELEVATA(PIME)

VINCOLI: IDROGEOLOGICO
 PAESAGGISTICO e FLUVIALE



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (Scheda N°493)



| Comune di Monteverdi M.mo Indagine sul patrimonio edilizio esistente | | | | | | | Scheda N°494 | | |
|---|---|--|--|---|---|-----------------------------|--------------------------------------|---|-----------------------------|
| Toponimo: | | Via: DE LARDEREL | | N° | Loc: CUDERAIO | | Identificativo Catastale: F. - P. | | |
| Regesto dei Beni Culturali | | Aggiornamento: Si | | | | | Tipo edilizio: | | |
| EPOCA | STATO EDIFICIO | STATO DI CONSERVAZIONE | STRUTTURE IN ELEVAZIONE | SOLAI | MANTO DI COPERTURA | SUPERFETAZIONI | RESEDE | USO | INTERRATO |
| <input type="checkbox"/> 1825 | <input type="checkbox"/> Originario | <input type="checkbox"/> Buono | <input type="checkbox"/> Intonacate a vista | <input type="checkbox"/> Volta in laterizio | <input type="checkbox"/> Marsigliesi | <input type="checkbox"/> Si | <input type="checkbox"/> Giardino | <input type="checkbox"/> Residenziale | <input type="checkbox"/> Si |
| <input type="checkbox"/> 1940 | <input type="checkbox"/> Restaurato | <input type="checkbox"/> Medio | <input type="checkbox"/> Mattoni | <input type="checkbox"/> Legno e laterizio | <input type="checkbox"/> Portoghesi | <input type="checkbox"/> No | <input type="checkbox"/> Orto | <input type="checkbox"/> 2° Casa | <input type="checkbox"/> No |
| <input type="checkbox"/> CTR | <input type="checkbox"/> Adeguato con servizi | <input type="checkbox"/> Cattivo | <input type="checkbox"/> Conci di pietra | <input type="checkbox"/> Ferro e laterizio | <input type="checkbox"/> Coppi e tegoli | Piani fuori terra: 0 | <input type="checkbox"/> Boscato | <input type="checkbox"/> Deposito/Magazzino | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 2007 | <input type="checkbox"/> Ristrutturato | <input checked="" type="checkbox"/> Cantiere | <input type="checkbox"/> Legno | <input type="checkbox"/> Laterizio armato | <input type="checkbox"/> Eternit | | <input type="checkbox"/> Abbandonato | <input type="checkbox"/> Turistico | |
| | <input type="checkbox"/> Diverso | | <input type="checkbox"/> Lamiera | | <input type="checkbox"/> Lamiera | | <input type="checkbox"/> Piscina | <input type="checkbox"/> Abbandonato | |
| | | | <input type="checkbox"/> Blocchi di cemento armato | | <input type="checkbox"/> Altro | | <input type="checkbox"/> Prato | <input type="checkbox"/> Stalla | |
| | | | <input type="checkbox"/> Mista | | <input type="checkbox"/> Non ha copertura | | <input type="checkbox"/> Tennis | <input type="checkbox"/> Chiesa | |
| | | | | | | | <input type="checkbox"/> Garage | | |

NOTE: CANTIERE, PERMESSO DI COSTRUIRE N. 45 DEL 28/12/2005, INIZIO LAVORI 20/12/2006



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (Scheda N°494)



| Comune di Monteverdi M.mo Indagine sul patrimonio edilizio esistente | | | | | | Scheda N°495 | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|
| Toponimo: | | Via: STRADA PROVINCIALE DEI 4 COMUNI | | N° | Loc: FORNACELLE | | Identificativo Catastale: F. - P. | | |
| Regesto dei Beni Culturali | | Aggiornamento: No | | | | | Tipo edilizio: Edificio Rurale | | |
| EPOCA | STATO EDIFICIO | STATO DI CONSERVAZIONE | STRUTTURE IN ELEVAZIONE | SOLAI | MANTO DI COPERTURA | SUPERFETAZIONI | RESEDE | USO | INTERRATO |
| <input type="checkbox"/> 1825 <input type="checkbox"/> 1940 <input checked="" type="checkbox"/> CTR <input type="checkbox"/> 2007 | <input type="checkbox"/> Originario <input type="checkbox"/> Restaurato <input type="checkbox"/> Adeguato con servizi <input checked="" type="checkbox"/> Ristrutturato <input type="checkbox"/> Diverso | <input checked="" type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Cantiere | <input type="checkbox"/> Intonacate a vista <input type="checkbox"/> Mattoni <input type="checkbox"/> Conci di pietra <input type="checkbox"/> Legno <input type="checkbox"/> Lamiera <input type="checkbox"/> Blocchi di cemento armato <input checked="" type="checkbox"/> Mista | <input type="checkbox"/> Volta in laterizio <input type="checkbox"/> Legno e laterizio <input type="checkbox"/> Ferro e laterizio <input type="checkbox"/> Laterizio armato | <input checked="" type="checkbox"/> Marsigliesi <input type="checkbox"/> Portoghesi <input type="checkbox"/> Coppi e tegoli <input type="checkbox"/> Eternit <input type="checkbox"/> Lamiera <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Non ha copertura | <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No Piani fuori terra: 2 | <input type="checkbox"/> Giardino <input type="checkbox"/> Orto <input type="checkbox"/> Boscato <input type="checkbox"/> Abbandonato <input type="checkbox"/> Piscina <input checked="" type="checkbox"/> Prato <input type="checkbox"/> Tennis <input type="checkbox"/> Garage | <input checked="" type="checkbox"/> Residenziale <input type="checkbox"/> 2° Casa <input type="checkbox"/> Deposito/Magazzino <input type="checkbox"/> Turistico <input type="checkbox"/> Abbandonato <input type="checkbox"/> Stalla <input type="checkbox"/> Chiesa | <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No |

NOTE:

CTR (Scala 1:10.000 / Scala 1:2.000)

PERICOLOSITA' IDRAULICA ELEVATA (PIE)
 PERICOLOSITA' IDRAULICA MOLTO ELEVATA(PIME)

VINCOLI: IDROGEOLOGICO
 PAESAGGISTICO e FLUVIALE



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (Scheda N°495)



| Comune di Monteverdi M.mo Indagine sul patrimonio edilizio esistente | | | | | | Scheda N°495A | | | |
|---|--|---|--|---|---|--|---|--|--|
| Toponimo: | | Via: STRADA PROVINCIALE DEI 4 COMUNI | | N° | Loc: FORNACELLE | | Identificativo Catastale: F. - P. | | |
| Regesto dei Beni Culturali | | Aggiornamento: No | | | | | Tipo edilizio: Accessorio | | |
| EPOCA | STATO EDIFICIO | STATO DI CONSERVAZIONE | STRUTTURE IN ELEVAZIONE | SOLAI | MANTO DI COPERTURA | SUPERFETAZIONI | RESEDE | USO | INTERRATO |
| <input type="checkbox"/> 1825 | <input checked="" type="checkbox"/> Originario | <input checked="" type="checkbox"/> Buono | <input type="checkbox"/> Intonacate a vista | <input type="checkbox"/> Volta in laterizio | <input checked="" type="checkbox"/> Marsigliesi | <input type="checkbox"/> Si | <input type="checkbox"/> Giardino | <input type="checkbox"/> Residenziale | <input type="checkbox"/> Si |
| <input type="checkbox"/> 1940 | <input type="checkbox"/> Restaurato | <input type="checkbox"/> Medio | <input type="checkbox"/> Mattoni | <input type="checkbox"/> Legno e laterizio | <input type="checkbox"/> Portoghesi | <input checked="" type="checkbox"/> No | <input type="checkbox"/> Orto | <input type="checkbox"/> 2° Casa | <input checked="" type="checkbox"/> No |
| <input checked="" type="checkbox"/> CTR | <input type="checkbox"/> Adeguato con servizi | <input type="checkbox"/> Cattivo | <input type="checkbox"/> Conci di pietra | <input type="checkbox"/> Ferro e laterizio | <input type="checkbox"/> Coppi e tegoli | Piani fuori terra: 1 | <input type="checkbox"/> Boscato | <input checked="" type="checkbox"/> Deposito/Magazzino | |
| <input type="checkbox"/> 2007 | <input type="checkbox"/> Ristrutturato | <input type="checkbox"/> Cantiere | <input type="checkbox"/> Legno | <input type="checkbox"/> Laterizio armato | <input type="checkbox"/> Eternit | | <input type="checkbox"/> Abbandonato | <input type="checkbox"/> Turistico | |
| | <input type="checkbox"/> Diverso | | <input type="checkbox"/> Lamiera | | <input type="checkbox"/> Lamiera | | <input type="checkbox"/> Piscina | <input type="checkbox"/> Abbandonato | |
| | | | <input type="checkbox"/> Blocchi di cemento armato | | <input type="checkbox"/> Altro | | <input checked="" type="checkbox"/> Prato | <input type="checkbox"/> Stalla | |
| | | | <input checked="" type="checkbox"/> Mista | | <input type="checkbox"/> Non ha copertura | | <input type="checkbox"/> Tennis | <input type="checkbox"/> Chiesa | |
| | | | | | | | <input type="checkbox"/> Garage | | |

NOTE:



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (Scheda N°495A)



Comune di Monteverdi M.mo
Indagine sul patrimonio edilizio esistente

Scheda N°496




| Toponimo: PIRUPA' | | Via: | N° | Loc: I CASTAGNI | | Identificativo Catastale: F. - P. | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|
| Regesto dei Beni Culturali | | Aggiornamento: No | | | | Tipo edilizio: Edificio Rurale | | | |
| EPOCA | STATO EDIFICIO | STATO DI CONSERVAZIONE | STRUTTURE IN ELEVAZIONE | SOLAI | MANTO DI COPERTURA | SUPERFETAZIONI | RESEDE | USO | INTERRATO |
| <input type="checkbox"/> 1825 <input checked="" type="checkbox"/> 1940 <input type="checkbox"/> CTR <input type="checkbox"/> 2007 | <input type="checkbox"/> Originario <input type="checkbox"/> Restaurato <input type="checkbox"/> Adeguato con servizi <input checked="" type="checkbox"/> Ristrutturato <input type="checkbox"/> Diverso | <input checked="" type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Cantiere | <input type="checkbox"/> Intonacate a vista <input type="checkbox"/> Mattoni <input checked="" type="checkbox"/> Conci di pietra <input type="checkbox"/> Legno <input type="checkbox"/> Lamiera <input type="checkbox"/> Blocchi di cemento armato <input type="checkbox"/> Mista | <input type="checkbox"/> Volta in laterizio <input type="checkbox"/> Legno e laterizio <input type="checkbox"/> Ferro e laterizio <input type="checkbox"/> Laterizio armato | <input type="checkbox"/> Marsigliesi <input type="checkbox"/> Portoghesi <input checked="" type="checkbox"/> Coppi e tegoli <input type="checkbox"/> Eternit <input type="checkbox"/> Lamiera <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Non ha copertura | <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No Piani fuori terra: 2 | <input type="checkbox"/> Giardino <input type="checkbox"/> Orto <input type="checkbox"/> Boscato <input type="checkbox"/> Abbandonato <input type="checkbox"/> Piscina <input checked="" type="checkbox"/> Prato <input type="checkbox"/> Tennis <input type="checkbox"/> Garage | <input type="checkbox"/> Residenziale <input checked="" type="checkbox"/> 2° Casa <input type="checkbox"/> Deposito/Magazzino <input type="checkbox"/> Turistico <input type="checkbox"/> Abbandonato <input type="checkbox"/> Stalla <input type="checkbox"/> Chiesa | <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No |

NOTE:

CTR (Scala 1:10.000 / Scala 1:2.000)

PERICOLOSITA' IDRAULICA ELEVATA (PIE)
 PERICOLOSITA' IDRAULICA MOLTO ELEVATA (PIME)

VINCOLI: IDROGEOLOGICO
 PAESAGGISTICO e FLUVIALE



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (Scheda N°496)



| Comune di Monteverdi M.mo Indagine sul patrimonio edilizio esistente | | | | | | Scheda N°497 | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|
| Toponimo: | | Via: STRADA PROVINCIALE DEI 4 COMUNI | | N° | Loc: CAVONE | | Identificativo Catastale: F. - P. | | |
| Regesto dei Beni Culturali | | Aggiornamento: Si | | | | | Tipo edilizio: Edificio Rurale | | |
| EPOCA | STATO EDIFICIO | STATO DI CONSERVAZIONE | STRUTTURE IN ELEVAZIONE | SOLAI | MANTO DI COPERTURA | SUPERFETAZIONI | RESEDE | USO | INTERRATO |
| <input type="checkbox"/> 1825 <input type="checkbox"/> 1940 <input checked="" type="checkbox"/> CTR <input type="checkbox"/> 2007 | <input type="checkbox"/> Originario <input type="checkbox"/> Restaurato <input type="checkbox"/> Adeguato con servizi <input checked="" type="checkbox"/> Ristrutturato <input type="checkbox"/> Diverso | <input checked="" type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Cantiere | <input type="checkbox"/> Intonacate a vista <input type="checkbox"/> Mattoni <input checked="" type="checkbox"/> Conci di pietra <input type="checkbox"/> Legno <input type="checkbox"/> Lamiera <input type="checkbox"/> Blocchi di cemento armato <input type="checkbox"/> Mista | <input type="checkbox"/> Volta in laterizio <input type="checkbox"/> Legno e laterizio <input type="checkbox"/> Ferro e laterizio <input type="checkbox"/> Laterizio armato | <input type="checkbox"/> Marsigliesi <input type="checkbox"/> Portoghesi <input checked="" type="checkbox"/> Coppi e tegoli <input type="checkbox"/> Eternit <input type="checkbox"/> Lamiera <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Non ha copertura | <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No Piani fuori terra: 1 | <input type="checkbox"/> Giardino <input type="checkbox"/> Orto <input type="checkbox"/> Boscato <input type="checkbox"/> Abbandonato <input type="checkbox"/> Piscina <input checked="" type="checkbox"/> Prato <input type="checkbox"/> Tennis <input type="checkbox"/> Garage | <input type="checkbox"/> Residenziale <input checked="" type="checkbox"/> 2° Casa <input type="checkbox"/> Deposito/Magazzino <input type="checkbox"/> Turistico <input type="checkbox"/> Abbandonato <input type="checkbox"/> Stalla <input type="checkbox"/> Chiesa | <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No |

NOTE:



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (Scheda N°497)



| Comune di Monteverdi M.mo Indagine sul patrimonio edilizio esistente | | | | | | Scheda N°497A | | | |
|---|--|---|---|---|--|--|---|--|--|
| Toponimo: | | Via: STRADA PROVINCIALE DEI 4 COMUNI | | N° | Loc: CAVONE | | Identificativo Catastale: F. - P. | | |
| Regesto dei Beni Culturali | | Aggiornamento: Si | | | | | Tipo edilizio: Accessorio | | |
| EPOCA | STATO EDIFICIO | STATO DI CONSERVAZIONE | STRUTTURE IN ELEVAZIONE | SOLAI | MANTO DI COPERTURA | SUPERFETAZIONI | RESEDE | USO | INTERRATO |
| <input type="checkbox"/> 1825 | <input checked="" type="checkbox"/> Originario | <input type="checkbox"/> Buono | <input type="checkbox"/> Intonacate a vista | <input type="checkbox"/> Volta in laterizio | <input type="checkbox"/> Marsigliesi | <input type="checkbox"/> Si | <input type="checkbox"/> Giardino | <input type="checkbox"/> Residenziale | <input type="checkbox"/> Si |
| <input type="checkbox"/> 1940 | <input type="checkbox"/> Restaurato | <input checked="" type="checkbox"/> Medio | <input type="checkbox"/> Mattoni | <input type="checkbox"/> Legno e laterizio | <input type="checkbox"/> Portoghesi | <input checked="" type="checkbox"/> No | <input type="checkbox"/> Orto | <input type="checkbox"/> 2° Casa | <input checked="" type="checkbox"/> No |
| <input checked="" type="checkbox"/> CTR | <input type="checkbox"/> Adeguato con servizi | <input type="checkbox"/> Cattivo | <input checked="" type="checkbox"/> Conci di pietra | <input type="checkbox"/> Ferro e laterizio | <input checked="" type="checkbox"/> Coppi e tegoli | Piani fuori terra: 1 | <input type="checkbox"/> Boscato | <input checked="" type="checkbox"/> Deposito/Magazzino | |
| <input type="checkbox"/> 2007 | <input type="checkbox"/> Ristrutturato | <input type="checkbox"/> Cantiere | <input type="checkbox"/> Legno | <input type="checkbox"/> Laterizio armato | <input type="checkbox"/> Eternit | | <input type="checkbox"/> Abbandonato | <input type="checkbox"/> Turistico | |
| | <input type="checkbox"/> Diverso | | <input type="checkbox"/> Lamiera | | <input type="checkbox"/> Lamiera | | <input type="checkbox"/> Piscina | <input type="checkbox"/> Abbandonato | |
| | | | <input type="checkbox"/> Blocchi di cemento armato | | <input type="checkbox"/> Altro | | <input checked="" type="checkbox"/> Prato | <input type="checkbox"/> Stalla | |
| | | | <input type="checkbox"/> Mista | | <input type="checkbox"/> Non ha copertura | | <input type="checkbox"/> Tennis | <input type="checkbox"/> Chiesa | |
| | | | | | | | <input type="checkbox"/> Garage | | |

NOTE:



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (Scheda N°497A)




| Comune di Monteverdi M.mo Indagine sul patrimonio edilizio esistente | | | | | | Scheda N°498 | | | |
|--|---|---|---|--|---|--|--|--|--|
| Toponimo: IL NICCHIO | | Via: | N° | Loc: | | Identificativo Catastale: F. - P. | | | |
| Regesto dei Beni Culturali | | Aggiornamento: | | | | Tipo edilizio: | | | |
| EPOCA | STATO EDIFICIO | STATO DI CONSERVAZIONE | STRUTTURE IN ELEVAZIONE | SOLAI | MANTO DI COPERTURA | SUPERFETAZIONI | RESEDE | USO | INTERRATO |
| <input checked="" type="checkbox"/> 1825 <input type="checkbox"/> 1940 <input type="checkbox"/> CTR <input type="checkbox"/> 2007 | <input type="checkbox"/> Originario <input type="checkbox"/> Restaurato <input type="checkbox"/> Adeguato con servizi <input type="checkbox"/> Ristrutturato <input type="checkbox"/> Diverso | <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Cantiere | <input type="checkbox"/> Intonacate a vista <input type="checkbox"/> Mattoni <input type="checkbox"/> Conci di pietra <input type="checkbox"/> Legno <input type="checkbox"/> Lamiera <input type="checkbox"/> Blocchi di cemento armato <input type="checkbox"/> Mista | <input type="checkbox"/> Volta in laterizio <input type="checkbox"/> Legno e laterizio <input type="checkbox"/> Ferro e laterizio <input type="checkbox"/> Laterizio armato | <input type="checkbox"/> Marsigliesi <input type="checkbox"/> Portoghesi <input type="checkbox"/> Coppi e tegoli <input type="checkbox"/> Eternit <input type="checkbox"/> Lamiera <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Non ha copertura | <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No Piani fuori terra: 0 | <input type="checkbox"/> Giardino <input type="checkbox"/> Orto <input type="checkbox"/> Boscato <input type="checkbox"/> Abbandonato <input type="checkbox"/> Piscina <input type="checkbox"/> Prato <input type="checkbox"/> Tennis <input type="checkbox"/> Garage | <input type="checkbox"/> Residenziale <input type="checkbox"/> 2° Casa <input type="checkbox"/> Deposito/Magazzino <input type="checkbox"/> Turistico <input type="checkbox"/> Abbandonato <input type="checkbox"/> Stalla <input type="checkbox"/> Chiesa | <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No |
| NOTE: NON DISPONIBILE | | | | | | | | | |



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (Scheda N°498)

| Comune di Monteverdi M.mo Indagine sul patrimonio edilizio esistente | | | | | | | Scheda N°499 | | | |
|--|---|---|---|--|---|--|--|--|--|--|
| Toponimo: LE VILLE | | Via: | N° | Loc: | | Identificativo Catastale: F. - P. | | | | |
| Regesto dei Beni Culturali | | Aggiornamento: | | | | Tipo edilizio: | | | | |
| EPOCA | STATO EDIFICIO | STATO DI CONSERVAZIONE | STRUTTURE IN ELEVAZIONE | SOLAI | MANTO DI COPERTURA | SUPERFETAZIONI | RESEDE | USO | INTERRATO | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 1825 <input type="checkbox"/> 1940 <input type="checkbox"/> CTR <input type="checkbox"/> 2007 | <input type="checkbox"/> Originario <input type="checkbox"/> Restaurato <input type="checkbox"/> Adeguato con servizi <input type="checkbox"/> Ristrutturato <input type="checkbox"/> Diverso | <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Cantiere | <input type="checkbox"/> Intonacate a vista <input type="checkbox"/> Mattoni <input type="checkbox"/> Conci di pietra <input type="checkbox"/> Legno <input type="checkbox"/> Lamiera <input type="checkbox"/> Blocchi di cemento armato <input type="checkbox"/> Mista | <input type="checkbox"/> Volta in laterizio <input type="checkbox"/> Legno e laterizio <input type="checkbox"/> Ferro e laterizio <input type="checkbox"/> Laterizio armato | <input type="checkbox"/> Marsigliesi <input type="checkbox"/> Portoghesi <input type="checkbox"/> Coppi e tegoli <input type="checkbox"/> Eternit <input type="checkbox"/> Lamiera <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Non ha copertura | <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No Piani fuori terra: 0 | <input type="checkbox"/> Giardino <input type="checkbox"/> Orto <input type="checkbox"/> Boscato <input type="checkbox"/> Abbandonato <input type="checkbox"/> Piscina <input type="checkbox"/> Prato <input type="checkbox"/> Tennis <input type="checkbox"/> Garage | <input type="checkbox"/> Residenziale <input type="checkbox"/> 2° Casa <input type="checkbox"/> Deposito/Magazzino <input type="checkbox"/> Turistico <input type="checkbox"/> Abbandonato <input type="checkbox"/> Stalla <input type="checkbox"/> Chiesa | <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No | |
| NOTE: NON DISPONIBILE | | | | | | | | | | |




DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (Scheda N°499)

| Comune di Monteverdi M.mo Indagine sul patrimonio edilizio esistente | | | | | | Scheda N°500 | | | |
|--|---|---|---|--|---|--|--|--|--|
| Toponimo: POD. SANT' AGNESE | | Via: | N° | Loc: | | Identificativo Catastale: F. - P. | | | |
| Regesto dei Beni Culturali | | Aggiornamento: | | | | Tipo edilizio: | | | |
| EPOCA | STATO EDIFICIO | STATO DI CONSERVAZIONE | STRUTTURE IN ELEVAZIONE | SOLAI | MANTO DI COPERTURA | SUPERFETAZIONI | RESEDE | USO | INTERRATO |
| <input type="checkbox"/> 1825 <input checked="" type="checkbox"/> 1940 <input type="checkbox"/> CTR <input type="checkbox"/> 2007 | <input type="checkbox"/> Originario <input type="checkbox"/> Restaurato <input type="checkbox"/> Adeguato con servizi <input type="checkbox"/> Ristrutturato <input type="checkbox"/> Diverso | <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Cantiere | <input type="checkbox"/> Intonacate a vista <input type="checkbox"/> Mattoni <input type="checkbox"/> Conci di pietra <input type="checkbox"/> Legno <input type="checkbox"/> Lamiera <input type="checkbox"/> Blocchi di cemento armato <input type="checkbox"/> Mista | <input type="checkbox"/> Volta in laterizio <input type="checkbox"/> Legno e laterizio <input type="checkbox"/> Ferro e laterizio <input type="checkbox"/> Laterizio armato | <input type="checkbox"/> Marsigliesi <input type="checkbox"/> Portoghesi <input type="checkbox"/> Coppi e tegoli <input type="checkbox"/> Eternit <input type="checkbox"/> Lamiera <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Non ha copertura | <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No Piani fuori terra: 0 | <input type="checkbox"/> Giardino <input type="checkbox"/> Orto <input type="checkbox"/> Boscato <input type="checkbox"/> Abbandonato <input type="checkbox"/> Piscina <input type="checkbox"/> Prato <input type="checkbox"/> Tennis <input type="checkbox"/> Garage | <input type="checkbox"/> Residenziale <input type="checkbox"/> 2° Casa <input type="checkbox"/> Deposito/Magazzino <input type="checkbox"/> Turistico <input type="checkbox"/> Abbandonato <input type="checkbox"/> Stalla <input type="checkbox"/> Chiesa | <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No |
| NOTE: NON DISPONIBILE | | | | | | | | | |



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (Scheda N° 500)

| Comune di Monteverdi M.mo Indagine sul patrimonio edilizio esistente | | | | | | Scheda N°500A | | | |
|--|---|---|---|--|---|--|--|--|--|
| Toponimo: POD. SANT' AGNESE | | Via: | N° | Loc: | | Identificativo Catastale: F. - P. | | | |
| Regesto dei Beni Culturali | | Aggiornamento: | | | | Tipo edilizio: | | | |
| EPOCA | STATO EDIFICIO | STATO DI CONSERVAZIONE | STRUTTURE IN ELEVAZIONE | SOLAI | MANTO DI COPERTURA | SUPERFETAZIONI | RESEDE | USO | INTERRATO |
| <input type="checkbox"/> 1825 <input type="checkbox"/> 1940 <input checked="" type="checkbox"/> CTR <input type="checkbox"/> 2007 | <input type="checkbox"/> Originario <input type="checkbox"/> Restaurato <input type="checkbox"/> Adeguato con servizi <input type="checkbox"/> Ristrutturato <input type="checkbox"/> Diverso | <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Cantiere | <input type="checkbox"/> Intonacate a vista <input type="checkbox"/> Mattoni <input type="checkbox"/> Conci di pietra <input type="checkbox"/> Legno <input type="checkbox"/> Lamiera <input type="checkbox"/> Blocchi di cemento armato <input type="checkbox"/> Mista | <input type="checkbox"/> Volta in laterizio <input type="checkbox"/> Legno e laterizio <input type="checkbox"/> Ferro e laterizio <input type="checkbox"/> Laterizio armato | <input type="checkbox"/> Marsigliesi <input type="checkbox"/> Portoghesi <input type="checkbox"/> Coppi e tegoli <input type="checkbox"/> Eternit <input type="checkbox"/> Lamiera <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Non ha copertura | <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No Piani fuori terra: 0 | <input type="checkbox"/> Giardino <input type="checkbox"/> Orto <input type="checkbox"/> Boscato <input type="checkbox"/> Abbandonato <input type="checkbox"/> Piscina <input type="checkbox"/> Prato <input type="checkbox"/> Tennis <input type="checkbox"/> Garage | <input type="checkbox"/> Residenziale <input type="checkbox"/> 2° Casa <input type="checkbox"/> Deposito/Magazzino <input type="checkbox"/> Turistico <input type="checkbox"/> Abbandonato <input type="checkbox"/> Stalla <input type="checkbox"/> Chiesa | <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No |
| NOTE: NON DISPONIBILE | | | | | | | | | |



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (Scheda N° 500A)

| Comune di Monteverdi M.mo Indagine sul patrimonio edilizio esistente | | | | | | Scheda N°500B | | | |
|--|---|---|---|--|---|--|--|--|--|
| Toponimo: POD. SANT' AGNESE | | Via: | N° | Loc: | | Identificativo Catastale: F. - P. | | | |
| Regesto dei Beni Culturali | | Aggiornamento: | | | | Tipo edilizio: | | | |
| EPOCA | STATO EDIFICIO | STATO DI CONSERVAZIONE | STRUTTURE IN ELEVAZIONE | SOLAI | MANTO DI COPERTURA | SUPERFETAZIONI | RESEDE | USO | INTERRATO |
| <input type="checkbox"/> 1825 <input type="checkbox"/> 1940 <input checked="" type="checkbox"/> CTR <input type="checkbox"/> 2007 | <input type="checkbox"/> Originario <input type="checkbox"/> Restaurato <input type="checkbox"/> Adeguato con servizi <input type="checkbox"/> Ristrutturato <input type="checkbox"/> Diverso | <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Cantiere | <input type="checkbox"/> Intonacate a vista <input type="checkbox"/> Mattoni <input type="checkbox"/> Conci di pietra <input type="checkbox"/> Legno <input type="checkbox"/> Lamiera <input type="checkbox"/> Blocchi di cemento armato <input type="checkbox"/> Mista | <input type="checkbox"/> Volta in laterizio <input type="checkbox"/> Legno e laterizio <input type="checkbox"/> Ferro e laterizio <input type="checkbox"/> Laterizio armato | <input type="checkbox"/> Marsigliesi <input type="checkbox"/> Portoghesi <input type="checkbox"/> Coppi e tegoli <input type="checkbox"/> Eternit <input type="checkbox"/> Lamiera <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Non ha copertura | <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No Piani fuori terra: 0 | <input type="checkbox"/> Giardino <input type="checkbox"/> Orto <input type="checkbox"/> Boscato <input type="checkbox"/> Abbandonato <input type="checkbox"/> Piscina <input type="checkbox"/> Prato <input type="checkbox"/> Tennis <input type="checkbox"/> Garage | <input type="checkbox"/> Residenziale <input type="checkbox"/> 2° Casa <input type="checkbox"/> Deposito/Magazzino <input type="checkbox"/> Turistico <input type="checkbox"/> Abbandonato <input type="checkbox"/> Stalla <input type="checkbox"/> Chiesa | <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No |

NOTE: NON DISPONIBILE



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (Scheda N° 500 B)

| Comune di Monteverdi M.mo Indagine sul patrimonio edilizio esistente | | | | | | Scheda N°500C | | | |
|---|---|-----------------------------------|--|---|---|-----------------------------------|--------------------------------------|---|-----------------------------|
| Toponimo: POD. SANT' AGNESE | | Via: | N° | Loc: | | Identificativo Catastale: F. - P. | | | |
| Regesto dei Beni Culturali | | Aggiornamento: | | | | Tipo edilizio: | | | |
| EPOCA | STATO EDIFICIO | STATO DI CONSERVAZIONE | STRUTTURE IN ELEVAZIONE | SOLAI | MANTO DI COPERTURA | SUPERFETAZIONI | RESEDE | USO | INTERRATO |
| <input type="checkbox"/> 1825 | <input type="checkbox"/> Originario | <input type="checkbox"/> Buono | <input type="checkbox"/> Intonacate a vista | <input type="checkbox"/> Volta in laterizio | <input type="checkbox"/> Marsigliesi | <input type="checkbox"/> Si | <input type="checkbox"/> Giardino | <input type="checkbox"/> Residenziale | <input type="checkbox"/> Si |
| <input type="checkbox"/> 1940 | <input type="checkbox"/> Restaurato | <input type="checkbox"/> Medio | <input type="checkbox"/> Mattoni | <input type="checkbox"/> Legno e laterizio | <input type="checkbox"/> Portoghesi | <input type="checkbox"/> No | <input type="checkbox"/> Orto | <input type="checkbox"/> 2° Casa | <input type="checkbox"/> No |
| <input checked="" type="checkbox"/> CTR | <input type="checkbox"/> Adeguato con servizi | <input type="checkbox"/> Cattivo | <input type="checkbox"/> Conci di pietra | <input type="checkbox"/> Ferro e laterizio | <input type="checkbox"/> Coppi e tegoli | Piani fuori terra: 0 | <input type="checkbox"/> Boscato | <input type="checkbox"/> Deposito/Magazzino | |
| <input type="checkbox"/> 2007 | <input type="checkbox"/> Ristrutturato | <input type="checkbox"/> Cantiere | <input type="checkbox"/> Legno | <input type="checkbox"/> Laterizio armato | <input type="checkbox"/> Eternit | | <input type="checkbox"/> Abbandonato | <input type="checkbox"/> Turistico | |
| | <input type="checkbox"/> Diverso | | <input type="checkbox"/> Lamiera | | <input type="checkbox"/> Lamiera | | <input type="checkbox"/> Piscina | <input type="checkbox"/> Abbandonato | |
| | | | <input type="checkbox"/> Blocchi di cemento armato | | <input type="checkbox"/> Altro | | <input type="checkbox"/> Prato | <input type="checkbox"/> Stalla | |
| | | | <input type="checkbox"/> Mista | | <input type="checkbox"/> Non ha copertura | | <input type="checkbox"/> Tennis | <input type="checkbox"/> Chiesa | |
| | | | | | | | <input type="checkbox"/> Garage | | |
| NOTE: NON DISPONIBILE | | | | | | | | | |



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (Scheda N°500C)

Comune di Monteverdi M.mo
Indagine sul patrimonio edilizio esistente

Scheda N°501



| Toponimo: POD. VENELLE | | Via: | N° | Loc: | Identificativo Catastale: F. - P. | | | | |
|---|---|-----------------------------------|--|---|---|-----------------------------|--------------------------------------|---|-----------------------------|
| Regesto dei Beni Culturali | | Aggiornamento: | | | Tipo edilizio: | | | | |
| EPOCA | STATO EDIFICIO | STATO DI CONSERVAZIONE | STRUTTURE IN ELEVAZIONE | SOLAI | MANTO DI COPERTURA | SUPERFETAZIONI | RESEDE | USO | INTERRATO |
| <input type="checkbox"/> 1825 | <input type="checkbox"/> Originario | <input type="checkbox"/> Buono | <input type="checkbox"/> Intonacate a vista | <input type="checkbox"/> Volta in laterizio | <input type="checkbox"/> Marsigliesi | <input type="checkbox"/> Si | <input type="checkbox"/> Giardino | <input type="checkbox"/> Residenziale | <input type="checkbox"/> Si |
| <input type="checkbox"/> 1940 | <input type="checkbox"/> Restaurato | <input type="checkbox"/> Medio | <input type="checkbox"/> Mattoni | <input type="checkbox"/> Legno e laterizio | <input type="checkbox"/> Portoghesi | <input type="checkbox"/> No | <input type="checkbox"/> Orto | <input type="checkbox"/> 2° Casa | <input type="checkbox"/> No |
| <input checked="" type="checkbox"/> CTR | <input type="checkbox"/> Adeguato con servizi | <input type="checkbox"/> Cattivo | <input type="checkbox"/> Conci di pietra | <input type="checkbox"/> Ferro e laterizio | <input type="checkbox"/> Coppi e tegoli | Piani fuori terra: 0 | <input type="checkbox"/> Boscato | <input type="checkbox"/> Deposito/Magazzino | |
| <input type="checkbox"/> 2007 | <input type="checkbox"/> Ristrutturato | <input type="checkbox"/> Cantiere | <input type="checkbox"/> Legno | <input type="checkbox"/> Laterizio armato | <input type="checkbox"/> Eternit | | <input type="checkbox"/> Abbandonato | <input type="checkbox"/> Turistico | |
| | <input type="checkbox"/> Diverso | | <input type="checkbox"/> Lamiera | | <input type="checkbox"/> Lamiera | | <input type="checkbox"/> Piscina | <input type="checkbox"/> Abbandonato | |
| | | | <input type="checkbox"/> Blocchi di cemento armato | | <input type="checkbox"/> Altro | | <input type="checkbox"/> Prato | <input type="checkbox"/> Stalla | |
| | | | <input type="checkbox"/> Mista | | <input type="checkbox"/> Non ha copertura | | <input type="checkbox"/> Tennis | <input type="checkbox"/> Chiesa | |
| | | | | | | | <input type="checkbox"/> Garage | | |

NOTE: NON DISPONIBILE

CTR (Scala 1:10.000 / Scala 1:2.000)


PERICOLOSITA' IDRAULICA ELEVATA (PIE)
PERICOLOSITA' IDRAULICA MOLTO ELEVATA (PIME)

VINCOLI: IDROGEOLOGICO
PAESAGGISTICO e FLUVIALE



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (Scheda N° 501)

| Comune di Monteverdi M.mo Indagine sul patrimonio edilizio esistente | | | | | | Scheda N°501A | | | |
|--|---|---|---|--|---|--|--|--|--|
| Toponimo: POD. VENELLE | | Via: | N° | Loc: | | Identificativo Catastale: F. - P. | | | |
| Regesto dei Beni Culturali | | Aggiornamento: | | | | Tipo edilizio: | | | |
| EPOCA | STATO EDIFICIO | STATO DI CONSERVAZIONE | STRUTTURE IN ELEVAZIONE | SOLAI | MANTO DI COPERTURA | SUPERFETAZIONI | RESEDE | USO | INTERRATO |
| <input type="checkbox"/> 1825 <input type="checkbox"/> 1940 <input checked="" type="checkbox"/> CTR <input type="checkbox"/> 2007 | <input type="checkbox"/> Originario <input type="checkbox"/> Restaurato <input type="checkbox"/> Adeguato con servizi <input type="checkbox"/> Ristrutturato <input type="checkbox"/> Diverso | <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Cantiere | <input type="checkbox"/> Intonacate a vista <input type="checkbox"/> Mattoni <input type="checkbox"/> Conci di pietra <input type="checkbox"/> Legno <input type="checkbox"/> Lamiera <input type="checkbox"/> Blocchi di cemento armato <input type="checkbox"/> Mista | <input type="checkbox"/> Volta in laterizio <input type="checkbox"/> Legno e laterizio <input type="checkbox"/> Ferro e laterizio <input type="checkbox"/> Laterizio armato | <input type="checkbox"/> Marsigliesi <input type="checkbox"/> Portoghesi <input type="checkbox"/> Coppi e tegoli <input type="checkbox"/> Eternit <input type="checkbox"/> Lamiera <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Non ha copertura | <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No Piani fuori terra: 0 | <input type="checkbox"/> Giardino <input type="checkbox"/> Orto <input type="checkbox"/> Boscato <input type="checkbox"/> Abbandonato <input type="checkbox"/> Piscina <input type="checkbox"/> Prato <input type="checkbox"/> Tennis <input type="checkbox"/> Garage | <input type="checkbox"/> Residenziale <input type="checkbox"/> 2° Casa <input type="checkbox"/> Deposito/Magazzino <input type="checkbox"/> Turistico <input type="checkbox"/> Abbandonato <input type="checkbox"/> Stalla <input type="checkbox"/> Chiesa | <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No |
| NOTE: NON DISPONIBILE | | | | | | | | | |



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (Scheda N° 501A)

| Comune di Monteverdi M.mo Indagine sul patrimonio edilizio esistente | | | | | | Scheda N°501B | | | |
|---|---|-----------------------------------|--|---|---|-----------------------------------|--------------------------------------|---|-----------------------------|
| Toponimo: POD. VENELLE | | Via: | N° | Loc: | | Identificativo Catastale: F. - P. | | | |
| Regesto dei Beni Culturali | | Aggiornamento: | | | | Tipo edilizio: | | | |
| EPOCA | STATO EDIFICIO | STATO DI CONSERVAZIONE | STRUTTURE IN ELEVAZIONE | SOLAI | MANTO DI COPERTURA | SUPERFETAZIONI | RESEDE | USO | INTERRATO |
| <input type="checkbox"/> 1825 | <input type="checkbox"/> Originario | <input type="checkbox"/> Buono | <input type="checkbox"/> Intonacate a vista | <input type="checkbox"/> Volta in laterizio | <input type="checkbox"/> Marsigliesi | <input type="checkbox"/> Si | <input type="checkbox"/> Giardino | <input type="checkbox"/> Residenziale | <input type="checkbox"/> Si |
| <input type="checkbox"/> 1940 | <input type="checkbox"/> Restaurato | <input type="checkbox"/> Medio | <input type="checkbox"/> Mattoni | <input type="checkbox"/> Legno e laterizio | <input type="checkbox"/> Portoghesi | <input type="checkbox"/> No | <input type="checkbox"/> Orto | <input type="checkbox"/> 2° Casa | <input type="checkbox"/> No |
| <input checked="" type="checkbox"/> CTR | <input type="checkbox"/> Adeguato con servizi | <input type="checkbox"/> Cattivo | <input type="checkbox"/> Conci di pietra | <input type="checkbox"/> Ferro e laterizio | <input type="checkbox"/> Coppi e tegoli | Piani fuori terra: 0 | <input type="checkbox"/> Boscato | <input type="checkbox"/> Deposito/Magazzino | |
| <input type="checkbox"/> 2007 | <input type="checkbox"/> Ristrutturato | <input type="checkbox"/> Cantiere | <input type="checkbox"/> Legno | <input type="checkbox"/> Laterizio armato | <input type="checkbox"/> Eternit | | <input type="checkbox"/> Abbandonato | <input type="checkbox"/> Turistico | |
| | <input type="checkbox"/> Diverso | | <input type="checkbox"/> Lamiera | | <input type="checkbox"/> Lamiera | | <input type="checkbox"/> Piscina | <input type="checkbox"/> Abbandonato | |
| | | | <input type="checkbox"/> Blocchi di cemento armato | | <input type="checkbox"/> Altro | | <input type="checkbox"/> Prato | <input type="checkbox"/> Stalla | |
| | | | <input type="checkbox"/> Mista | | <input type="checkbox"/> Non ha copertura | | <input type="checkbox"/> Tennis | <input type="checkbox"/> Chiesa | |
| | | | | | | | <input type="checkbox"/> Garage | | |
| NOTE: NON DISPONIBILE | | | | | | | | | |



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (Scheda N° 501B)

| Comune di Monteverdi M.mo Indagine sul patrimonio edilizio esistente | | | | | | | Scheda N°501C | | | |
|--|---|---|---|--|---|---|--|--|--|--|
| Toponimo: POD. VENELLE | | Via: | N° | Loc: | | Identificativo Catastale: F. - P. | | | | |
| Regesto dei Beni Culturali | | Aggiornamento: | | | | Tipo edilizio: | | | | |
| EPOCA | STATO EDIFICIO | STATO DI CONSERVAZIONE | STRUTTURE IN ELEVAZIONE | SOLAI | MANTO DI COPERTURA | SUPERFETAZIONI | RESEDE | USO | INTERRATO | |
| <input type="checkbox"/> 1825 <input type="checkbox"/> 1940 <input checked="" type="checkbox"/> CTR <input type="checkbox"/> 2007 | <input type="checkbox"/> Originario <input type="checkbox"/> Restaurato <input type="checkbox"/> Adeguato con servizi <input type="checkbox"/> Ristrutturato <input type="checkbox"/> Diverso | <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Cantiere | <input type="checkbox"/> Intonacate a vista <input type="checkbox"/> Mattoni <input type="checkbox"/> Conci di pietra <input type="checkbox"/> Legno <input type="checkbox"/> Lamiera <input type="checkbox"/> Blocchi di cemento armato <input type="checkbox"/> Mista | <input type="checkbox"/> Volta in laterizio <input type="checkbox"/> Legno e laterizio <input type="checkbox"/> Ferro e laterizio <input type="checkbox"/> Laterizio armato | <input type="checkbox"/> Marsigliesi <input type="checkbox"/> Portoghesi <input type="checkbox"/> Coppi e tegoli <input type="checkbox"/> Eternit <input type="checkbox"/> Lamiera <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Non ha copertura | <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No Piani fuori terra: 0 | <input type="checkbox"/> Giardino <input type="checkbox"/> Orto <input type="checkbox"/> Boscato <input type="checkbox"/> Abbandonato <input type="checkbox"/> Piscina <input type="checkbox"/> Prato <input type="checkbox"/> Tennis <input type="checkbox"/> Garage | <input type="checkbox"/> Residenziale <input type="checkbox"/> 2° Casa <input type="checkbox"/> Deposito/Magazzino <input type="checkbox"/> Turistico <input type="checkbox"/> Abbandonato <input type="checkbox"/> Stalla <input type="checkbox"/> Chiesa | <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No | |
| NOTE: NON DISPONIBILE | | | | | | | | | | |
| CTR (Scala 1:10.000 / Scala 1:2.000) | | | <input type="checkbox"/> PERICOLOSITA' IDRAULICA ELEVATA (PIE) <input type="checkbox"/> PERICOLOSITA' IDRAULICA MOLTO ELEVATA(PIME) | | | VINCOLI: <input type="checkbox"/> IDROGEOLOGICO <input type="checkbox"/> PAESAGGISTICO e <input type="checkbox"/> FLUVIALE | | | | |
| | | | | | | | | | | |

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (Scheda N° 501C)

Comune di Monteverdi M.mo
Indagine sul patrimonio edilizio esistente

Scheda N°502

| | | | | |
|---|----------------|----|------|-----------------------------------|
| Toponimo: POD. POGGIO ALL' OLIVO | Via: | N° | Loc: | Identificativo Catastale: F. - P. |
| Regesto dei Beni Culturali | Aggiornamento: | | | Tipo edilizio: |



| EPOCA | STATO EDIFICIO | STATO DI CONSERVAZIONE | STRUTTURE IN ELEVAZIONE | SOLAI | MANTO DI COPERTURA | SUPERFETAZIONI | RESEDE | USO | INTERRATO |
|---|---|-----------------------------------|---|--|---|-----------------------------|--------------------------------------|---|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> 1825 | <input type="checkbox"/> Originario | <input type="checkbox"/> Buono | <input type="checkbox"/> Intonacate a vista | <input type="checkbox"/> Volta in laterizio | <input type="checkbox"/> Marsigliesi | <input type="checkbox"/> Si | <input type="checkbox"/> Giardino | <input type="checkbox"/> Residenziale | <input type="checkbox"/> Si |
| <input type="checkbox"/> 1940 | <input type="checkbox"/> Restaurato | <input type="checkbox"/> Medio | <input type="checkbox"/> Mattoni | <input type="checkbox"/> Legno e laterizio | <input type="checkbox"/> Portoghesi | <input type="checkbox"/> No | <input type="checkbox"/> Orto | <input type="checkbox"/> 2° Casa | <input type="checkbox"/> No |
| <input checked="" type="checkbox"/> CTR | <input type="checkbox"/> Adeguato con servizi | <input type="checkbox"/> Cattivo | <input type="checkbox"/> Conci di pietra | <input type="checkbox"/> Ferro e laterizio | <input type="checkbox"/> Coppi e tegoli | Piani fuori terra: 0 | <input type="checkbox"/> Boscato | <input type="checkbox"/> Deposito/Magazzino | |
| <input type="checkbox"/> 2007 | <input type="checkbox"/> Ristrutturato | <input type="checkbox"/> Cantiere | <input type="checkbox"/> Legno | <input type="checkbox"/> Laterizio armato | <input type="checkbox"/> Eternit | | <input type="checkbox"/> Abbandonato | <input type="checkbox"/> Turistico | |
| | <input type="checkbox"/> Diverso | | <input type="checkbox"/> Lamiera | <input type="checkbox"/> Blocchi di cemento armato | <input type="checkbox"/> Lamiera | | <input type="checkbox"/> Piscina | <input type="checkbox"/> Abbandonato | |
| | | | <input type="checkbox"/> Mista | | <input type="checkbox"/> Altro | | <input type="checkbox"/> Prato | <input type="checkbox"/> Stalla | |
| | | | | | <input type="checkbox"/> Non ha copertura | | <input type="checkbox"/> Tennis | <input type="checkbox"/> Chiesa | |
| | | | | | | | <input type="checkbox"/> Garage | | |

NOTE: NON DISPONIBILE

CTR (Scala 1:10.000 / Scala 1:2.000)

PERICOLOSITA' IDRAULICA ELEVATA (PIE)
 PERICOLOSITA' IDRAULICA MOLTO ELEVATA (PIME)

VINCOLI: IDROGEOLOGICO
 PAESAGGISTICO e FLUVIALE



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (Scheda N° 502)

Comune di Monteverdi M.mo
Indagine sul patrimonio edilizio esistente

Scheda N°502A

| | | | | |
|---|----------------|----|------|-----------------------------------|
| Toponimo: POD. POGGIO ALL' OLIVO | Via: | N° | Loc: | Identificativo Catastale: F. - P. |
| Regesto dei Beni Culturali | Aggiornamento: | | | Tipo edilizio: |



| EPOCA | STATO EDIFICIO | STATO DI CONSERVAZIONE | STRUTTURE IN ELEVAZIONE | SOLAI | MANTO DI COPERTURA | SUPERFETAZIONI | RESEDE | USO | INTERRATO |
|---|---|-----------------------------------|---|--|---|-----------------------------|--------------------------------------|---|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> 1825 | <input type="checkbox"/> Originario | <input type="checkbox"/> Buono | <input type="checkbox"/> Intonacate a vista | <input type="checkbox"/> Volta in laterizio | <input type="checkbox"/> Marsigliesi | <input type="checkbox"/> Si | <input type="checkbox"/> Giardino | <input type="checkbox"/> Residenziale | <input type="checkbox"/> Si |
| <input type="checkbox"/> 1940 | <input type="checkbox"/> Restaurato | <input type="checkbox"/> Medio | <input type="checkbox"/> Mattoni | <input type="checkbox"/> Legno e laterizio | <input type="checkbox"/> Portoghesi | <input type="checkbox"/> No | <input type="checkbox"/> Orto | <input type="checkbox"/> 2° Casa | <input type="checkbox"/> No |
| <input checked="" type="checkbox"/> CTR | <input type="checkbox"/> Adeguato con servizi | <input type="checkbox"/> Cattivo | <input type="checkbox"/> Conci di pietra | <input type="checkbox"/> Ferro e laterizio | <input type="checkbox"/> Coppi e tegoli | Piani fuori terra: 0 | <input type="checkbox"/> Boscato | <input type="checkbox"/> Deposito/Magazzino | |
| <input type="checkbox"/> 2007 | <input type="checkbox"/> Ristrutturato | <input type="checkbox"/> Cantiere | <input type="checkbox"/> Legno | <input type="checkbox"/> Laterizio armato | <input type="checkbox"/> Eternit | | <input type="checkbox"/> Abbandonato | <input type="checkbox"/> Turistico | |
| | <input type="checkbox"/> Diverso | | <input type="checkbox"/> Lamiera | <input type="checkbox"/> Blocchi di cemento armato | <input type="checkbox"/> Lamiera | | <input type="checkbox"/> Piscina | <input type="checkbox"/> Abbandonato | |
| | | | <input type="checkbox"/> Mista | | <input type="checkbox"/> Altro | | <input type="checkbox"/> Prato | <input type="checkbox"/> Stalla | |
| | | | | | <input type="checkbox"/> Non ha copertura | | <input type="checkbox"/> Tennis | <input type="checkbox"/> Chiesa | |
| | | | | | | | <input type="checkbox"/> Garage | | |

NOTE: NON DISPONIBILE

CTR (Scala 1:10.000 / Scala 1:2.000)

PERICOLOSITA' IDRAULICA ELEVATA (PIE)
 PERICOLOSITA' IDRAULICA MOLTO ELEVATA (PIME)

VINCOLI: IDROGEOLOGICO
 PAESAGGISTICO e FLUVIALE



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (Scheda N° 502A)

Comune di Monteverdi M.mo
Indagine sul patrimonio edilizio esistente

Scheda N°502B

| | | | | |
|---|----------------|----|------|-----------------------------------|
| Toponimo: POD. POGGIO ALL' OLIVO | Via: | N° | Loc: | Identificativo Catastale: F. - P. |
| Regesto dei Beni Culturali | Aggiornamento: | | | Tipo edilizio: |


| EPOCA | STATO EDIFICIO | STATO DI CONSERVAZIONE | STRUTTURE IN ELEVAZIONE | SOLAI | MANTO DI COPERTURA | SUPERFETAZIONI | RESEDE | USO | INTERRATO |
|---|---|-----------------------------------|---|---|---|-----------------------------|--------------------------------------|---|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> 1825 | <input type="checkbox"/> Originario | <input type="checkbox"/> Buono | <input type="checkbox"/> Intonacate a vista | <input type="checkbox"/> Volta in laterizio | <input type="checkbox"/> Marsigliesi | <input type="checkbox"/> Si | <input type="checkbox"/> Giardino | <input type="checkbox"/> Residenziale | <input type="checkbox"/> Si |
| <input type="checkbox"/> 1940 | <input type="checkbox"/> Restaurato | <input type="checkbox"/> Medio | <input type="checkbox"/> Mattoni | <input type="checkbox"/> Legno e laterizio | <input type="checkbox"/> Portoghesi | <input type="checkbox"/> No | <input type="checkbox"/> Orto | <input type="checkbox"/> 2° Casa | <input type="checkbox"/> No |
| <input checked="" type="checkbox"/> CTR | <input type="checkbox"/> Adeguato con servizi | <input type="checkbox"/> Cattivo | <input type="checkbox"/> Conci di pietra | <input type="checkbox"/> Ferro e laterizio | <input type="checkbox"/> Coppi e tegoli | Piani fuori terra: 0 | <input type="checkbox"/> Boscato | <input type="checkbox"/> Deposito/Magazzino | |
| <input type="checkbox"/> 2007 | <input type="checkbox"/> Ristrutturato | <input type="checkbox"/> Cantiere | <input type="checkbox"/> Legno | <input type="checkbox"/> Laterizio armato | <input type="checkbox"/> Eternit | | <input type="checkbox"/> Abbandonato | <input type="checkbox"/> Turistico | |
| | <input type="checkbox"/> Diverso | | <input type="checkbox"/> Lamiera | <input type="checkbox"/> Bloccchi di cemento armato | <input type="checkbox"/> Lamiera | | <input type="checkbox"/> Piscina | <input type="checkbox"/> Abbandonato | |
| | | | <input type="checkbox"/> Mista | | <input type="checkbox"/> Altro | | <input type="checkbox"/> Prato | <input type="checkbox"/> Stalla | |
| | | | | | <input type="checkbox"/> Non ha copertura | | <input type="checkbox"/> Tennis | <input type="checkbox"/> Chiesa | |
| | | | | | | | <input type="checkbox"/> Garage | | |

NOTE: NON DISPONIBILE

CTR (Scala 1:10.000 / Scala 1:2.000)

 PERICOLOSITA' IDRAULICA ELEVATA (PIE)
 PERICOLOSITA' IDRAULICA MOLTO ELEVATA(PIME)


VINCOLI:  IDROGEOLOGICO
 PAESAGGISTICO e  FLUVIALE



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (Scheda N° 502B)


| Comune di Monteverdi M.mo Indagine sul patrimonio edilizio esistente | | | | | | | Scheda N°503 | | | |
|--|---|---|---|--|---|--|--|--|--|--|
| Toponimo: CORNAZZANA DI SOTTO | | Via: | N° | Loc: | | Identificativo Catastale: F. - P. | | | | |
| Regesto dei Beni Culturali | | Aggiornamento: | | | | Tipo edilizio: | | | | |
| EPOCA | STATO EDIFICIO | STATO DI CONSERVAZIONE | STRUTTURE IN ELEVAZIONE | SOLAI | MANTO DI COPERTURA | SUPERFETAZIONI | RESEDE | USO | INTERRATO | |
| <input type="checkbox"/> 1825 <input checked="" type="checkbox"/> 1940 <input type="checkbox"/> CTR <input type="checkbox"/> 2007 | <input type="checkbox"/> Originario <input type="checkbox"/> Restaurato <input type="checkbox"/> Adeguato con servizi <input type="checkbox"/> Ristrutturato <input type="checkbox"/> Diverso | <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Cantiere | <input type="checkbox"/> Intonacate a vista <input type="checkbox"/> Mattoni <input type="checkbox"/> Conci di pietra <input type="checkbox"/> Legno <input type="checkbox"/> Lamiera <input type="checkbox"/> Blocchi di cemento armato <input type="checkbox"/> Mista | <input type="checkbox"/> Volta in laterizio <input type="checkbox"/> Legno e laterizio <input type="checkbox"/> Ferro e laterizio <input type="checkbox"/> Laterizio armato | <input type="checkbox"/> Marsigliesi <input type="checkbox"/> Portoghesi <input type="checkbox"/> Coppi e tegoli <input type="checkbox"/> Eternit <input type="checkbox"/> Lamiera <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Non ha copertura | <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No Piani fuori terra: 0 | <input type="checkbox"/> Giardino <input type="checkbox"/> Orto <input type="checkbox"/> Boscato <input type="checkbox"/> Abbandonato <input type="checkbox"/> Piscina <input type="checkbox"/> Prato <input type="checkbox"/> Tennis <input type="checkbox"/> Garage | <input type="checkbox"/> Residenziale <input type="checkbox"/> 2° Casa <input type="checkbox"/> Deposito/Magazzino <input type="checkbox"/> Turistico <input type="checkbox"/> Abbandonato <input type="checkbox"/> Stalla <input type="checkbox"/> Chiesa | <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No | |

NOTE: NON DISPONIBILE



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (Scheda N° 503)

| Comune di Monteverdi M.mo Indagine sul patrimonio edilizio esistente | | | | | | | Scheda N°504 | | |
|--|---|---|---|--|---|--|--|--|--|
| Toponimo: CORNAZZANA DI SOPRA | | Via: | N° | Loc: | | Identificativo Catastale: F. - P. | | | |
| Regesto dei Beni Culturali | | Aggiornamento: | | | | Tipo edilizio: | | | |
| EPOCA | STATO EDIFICIO | STATO DI CONSERVAZIONE | STRUTTURE IN ELEVAZIONE | SOLAI | MANTO DI COPERTURA | SUPERFETAZIONI | RESEDE | USO | INTERRATO |
| <input type="checkbox"/> 1825 <input checked="" type="checkbox"/> 1940 <input type="checkbox"/> CTR <input type="checkbox"/> 2007 | <input type="checkbox"/> Originario <input type="checkbox"/> Restaurato <input type="checkbox"/> Adeguato con servizi <input type="checkbox"/> Ristrutturato <input type="checkbox"/> Diverso | <input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Cantiere | <input type="checkbox"/> Intonacate a vista <input type="checkbox"/> Mattoni <input type="checkbox"/> Conci di pietra <input type="checkbox"/> Legno <input type="checkbox"/> Lamiera <input type="checkbox"/> Blocchi di cemento armato <input type="checkbox"/> Mista | <input type="checkbox"/> Volta in laterizio <input type="checkbox"/> Legno e laterizio <input type="checkbox"/> Ferro e laterizio <input type="checkbox"/> Laterizio armato | <input type="checkbox"/> Marsigliesi <input type="checkbox"/> Portoghesi <input type="checkbox"/> Coppi e tegoli <input type="checkbox"/> Eternit <input type="checkbox"/> Lamiera <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Non ha copertura | <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No Piani fuori terra: 0 | <input type="checkbox"/> Giardino <input type="checkbox"/> Orto <input type="checkbox"/> Boscato <input type="checkbox"/> Abbandonato <input type="checkbox"/> Piscina <input type="checkbox"/> Prato <input type="checkbox"/> Tennis <input type="checkbox"/> Garage | <input type="checkbox"/> Residenziale <input type="checkbox"/> 2° Casa <input type="checkbox"/> Deposito/Magazzino <input type="checkbox"/> Turistico <input type="checkbox"/> Abbandonato <input type="checkbox"/> Stalla <input type="checkbox"/> Chiesa | <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No |
| NOTE: NON DISPONIBILE | | | | | | | | | |



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (Scheda N° 504)

| Comune di Monteverdi M.mo Indagine sul patrimonio edilizio esistente | | | | | | | Scheda N°505 | | | |
|---|---|-----------------------------------|--|---|---|-------------------------------|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|
| Toponimo: | | Via: | | N° | | Loc: POGGIO AL GINEPRO | | Identificativo Catastale: F. - P. | | |
| Regesto dei Beni Culturali | | Aggiornamento: | | | | | Tipo edilizio: | | | |
| EPOCA | STATO EDIFICIO | STATO DI CONSERVAZIONE | STRUTTURE IN ELEVAZIONE | SOLAI | MANTO DI COPERTURA | SUPERFETAZIONI | RESEDE | USO | INTERRATO | |
| <input type="checkbox"/> 1825 | <input type="checkbox"/> Originario | <input type="checkbox"/> Buono | <input type="checkbox"/> Intonacate a vista | <input type="checkbox"/> Volta in laterizio | <input type="checkbox"/> Marsigliesi | <input type="checkbox"/> Si | <input type="checkbox"/> Giardino | <input type="checkbox"/> Residenziale | <input type="checkbox"/> Si | |
| <input type="checkbox"/> 1940 | <input type="checkbox"/> Restaurato | <input type="checkbox"/> Medio | <input type="checkbox"/> Mattoni | <input type="checkbox"/> Legno e laterizio | <input type="checkbox"/> Portoghesi | <input type="checkbox"/> No | <input type="checkbox"/> Orto | <input type="checkbox"/> 2° Casa | <input type="checkbox"/> No | |
| <input checked="" type="checkbox"/> CTR | <input type="checkbox"/> Adeguato con servizi | <input type="checkbox"/> Cattivo | <input type="checkbox"/> Conci di pietra | <input type="checkbox"/> Ferro e laterizio | <input type="checkbox"/> Coppi e tegoli | Piani fuori terra: 0 | <input type="checkbox"/> Boscato | <input type="checkbox"/> Deposito/Magazzino | | |
| <input type="checkbox"/> 2007 | <input type="checkbox"/> Ristrutturato | <input type="checkbox"/> Cantiere | <input type="checkbox"/> Legno | <input type="checkbox"/> Laterizio armato | <input type="checkbox"/> Eternit | | <input type="checkbox"/> Abbandonato | <input type="checkbox"/> Turistico | | |
| | <input type="checkbox"/> Diverso | | <input type="checkbox"/> Lamiera | | <input type="checkbox"/> Lamiera | | <input type="checkbox"/> Piscina | <input type="checkbox"/> Abbandonato | | |
| | | | <input type="checkbox"/> Blocchi di cemento armato | | <input type="checkbox"/> Altro | | <input type="checkbox"/> Prato | <input type="checkbox"/> Stalla | | |
| | | | <input type="checkbox"/> Mista | | <input type="checkbox"/> Non ha copertura | | <input type="checkbox"/> Tennis | <input type="checkbox"/> Chiesa | | |
| | | | | | | | <input type="checkbox"/> Garage | | | |

NOTE: NON DISPONIBILE




DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (Scheda N° 505)

| Comune di Monteverdi M.mo Indagine sul patrimonio edilizio esistente | | | | | | Scheda N°506 | | | |
|---|---|-----------------------------------|--|---|---|-----------------------------------|--------------------------------------|---|-----------------------------|
| Toponimo: POD. BELDROTTI | | Via: | N° | Loc: | | Identificativo Catastale: F. - P. | | | |
| Regesto dei Beni Culturali | | Aggiornamento: | | | | Tipo edilizio: | | | |
| EPOCA | STATO EDIFICIO | STATO DI CONSERVAZIONE | STRUTTURE IN ELEVAZIONE | SOLAI | MANTO DI COPERTURA | SUPERFETAZIONI | RESEDE | USO | INTERRATO |
| <input type="checkbox"/> 1825 | <input type="checkbox"/> Originario | <input type="checkbox"/> Buono | <input type="checkbox"/> Intonacate a vista | <input type="checkbox"/> Volta in laterizio | <input type="checkbox"/> Marsigliesi | <input type="checkbox"/> Si | <input type="checkbox"/> Giardino | <input type="checkbox"/> Residenziale | <input type="checkbox"/> Si |
| <input checked="" type="checkbox"/> 1940 | <input type="checkbox"/> Restaurato | <input type="checkbox"/> Medio | <input type="checkbox"/> Mattoni | <input type="checkbox"/> Legno e laterizio | <input type="checkbox"/> Portoghesi | <input type="checkbox"/> No | <input type="checkbox"/> Orto | <input type="checkbox"/> 2° Casa | <input type="checkbox"/> No |
| <input type="checkbox"/> CTR | <input type="checkbox"/> Adeguato con servizi | <input type="checkbox"/> Cattivo | <input type="checkbox"/> Conci di pietra | <input type="checkbox"/> Ferro e laterizio | <input type="checkbox"/> Coppi e tegoli | Piani fuori terra: 0 | <input type="checkbox"/> Boscato | <input type="checkbox"/> Deposito/Magazzino | |
| <input type="checkbox"/> 2007 | <input type="checkbox"/> Ristrutturato | <input type="checkbox"/> Cantiere | <input type="checkbox"/> Legno | <input type="checkbox"/> Laterizio armato | <input type="checkbox"/> Eternit | | <input type="checkbox"/> Abbandonato | <input type="checkbox"/> Turistico | |
| | <input type="checkbox"/> Diverso | | <input type="checkbox"/> Lamiera | | <input type="checkbox"/> Lamiera | | <input type="checkbox"/> Piscina | <input type="checkbox"/> Abbandonato | |
| | | | <input type="checkbox"/> Blocchi di cemento armato | | <input type="checkbox"/> Altro | | <input type="checkbox"/> Prato | <input type="checkbox"/> Stalla | |
| | | | <input type="checkbox"/> Mista | | <input type="checkbox"/> Non ha copertura | | <input type="checkbox"/> Tennis | <input type="checkbox"/> Chiesa | |
| | | | | | | | <input type="checkbox"/> Garage | | |
| NOTE: NON DISPONIBILE | | | | | | | | | |



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (Scheda N° 506)

| Comune di Monteverdi M.mo Indagine sul patrimonio edilizio esistente | | | | | | | Scheda N°507 | | | |
|---|---|-----------------------------------|--|---|---|-----------------------------|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|
| Toponimo: POD. LA PIEVE | | Via: | | N° | Loc: | | Identificativo Catastale: F. - P. | | | |
| Regesto dei Beni Culturali | | Aggiornamento: | | | | | Tipo edilizio: | | | |
| EPOCA | STATO EDIFICIO | STATO DI CONSERVAZIONE | STRUTTURE IN ELEVAZIONE | SOLAI | MANTO DI COPERTURA | SUPERFETAZIONI | RESEDE | USO | INTERRATO | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 1825 | <input type="checkbox"/> Originario | <input type="checkbox"/> Buono | <input type="checkbox"/> Intonacate a vista | <input type="checkbox"/> Volta in laterizio | <input type="checkbox"/> Marsigliesi | <input type="checkbox"/> Si | <input type="checkbox"/> Giardino | <input type="checkbox"/> Residenziale | <input type="checkbox"/> Si | |
| <input type="checkbox"/> 1940 | <input type="checkbox"/> Restaurato | <input type="checkbox"/> Medio | <input type="checkbox"/> Mattoni | <input type="checkbox"/> Legno e laterizio | <input type="checkbox"/> Portoghesi | <input type="checkbox"/> No | <input type="checkbox"/> Orto | <input type="checkbox"/> 2° Casa | <input type="checkbox"/> No | |
| <input type="checkbox"/> CTR | <input type="checkbox"/> Adeguato con servizi | <input type="checkbox"/> Cattivo | <input type="checkbox"/> Conci di pietra | <input type="checkbox"/> Ferro e laterizio | <input type="checkbox"/> Coppi e tegoli | Piani fuori terra: 0 | <input type="checkbox"/> Boscato | <input type="checkbox"/> Deposito/Magazzino | | |
| <input type="checkbox"/> 2007 | <input type="checkbox"/> Ristrutturato | <input type="checkbox"/> Cantiere | <input type="checkbox"/> Legno | <input type="checkbox"/> Laterizio armato | <input type="checkbox"/> Eternit | | <input type="checkbox"/> Abbandonato | <input type="checkbox"/> Turistico | | |
| | <input type="checkbox"/> Diverso | | <input type="checkbox"/> Lamiera | | <input type="checkbox"/> Lamiera | | <input type="checkbox"/> Piscina | <input type="checkbox"/> Abbandonato | | |
| | | | <input type="checkbox"/> Blocchi di cemento armato | | <input type="checkbox"/> Altro | | <input type="checkbox"/> Prato | <input type="checkbox"/> Stalla | | |
| | | | <input type="checkbox"/> Mista | | <input type="checkbox"/> Non ha copertura | | <input type="checkbox"/> Tennis | <input type="checkbox"/> Chiesa | | |
| | | | | | | | <input type="checkbox"/> Garage | | | |
| NOTE: NON DISPONIBILE | | | | | | | | | | |



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (Scheda N° 507)